



Rapport for miljøtilsyn hos ATJ Maskinhandel og udlejning ApS, Gravsholtvej 31 , 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.03.2025		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon	29881293	CVR nr.	35030093
E-mail	info@atjmaskin-handelogudlejning.dk	P. nr.	1018219626

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Godkendelsesdato	18.03.2021
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-07-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskræpes, at virksomheden jf. vilkår 21 i miljøgodkendelsen af 18. marts 2021 ikke må give anledning til støvgener i omgivelserne. Virksomheden skal straks foretage støvdæmpende foranstaltninger, eksempelvis vanding og befugtning.
14-07-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskræpes, at virksomheden, jf. vilkår 8 i miljøgodkendelsen af 18. marts 2021, skal være bemandede, når der er åbent for tilkørsel af jord. Der skal senest den 20. juli 2022 fremsendes en redegørelse for, hvordan det fremadrettet sikres, at vilkår 8 overholdes.
14-07-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Det indskræpes, at det, jf. vilkår 9 i miljøgodkendelsen af 18. marts 2021, skal sikres, at der ikke kan tilkøres jord uden for virksomhedens driftstid og at der, jf. vilkår 6 i miljøgodkendelsen af 18. marts 2021, skal foretages fornøden modtagekontrol. Virksomheden skal senest den 20. juli 2022 fremsende redegørelse for, hvordan det sikres, at der ikke kan tilkøres jord uden for virksomhedens driftstid og hvordan det sikres, at der foretages fornøden modtagekontrol.
29-11-2022	Indskærpelse	Efterkommet	indskræpelse af vilkår 11, 13 og 34
03-02-2023	Forbudsvarsel	Efterkommet	Aktiviteten drives ikke i henhold til det ansøgte og det godkendte
03-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	manglende journalføring og årsrapport
03-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	afstandskrav til sø er ikke overholdt. vilkår 12
10-02-2023	Forbud	Efterkommet	forbud imod modtagelse af jord
02-05-2023	Henstilling	Efterkommet	entreprenørtank skal være afskærmet imod påkørsel, stå på stabilt underlag og være inden for konturen af en bakke eller andet.
27-02-2024	Indskærpelse	Efterkommet	olietank ikke opstillet i henhold til vilkår 32
27-02-2024	Forbudsvarsel	Efterkommet	pladsen drives ikke i henhold til det ansøgte og godkendelsens vilkår
06-12-2024	Indskærpelse	Efterkommet	vilkår 36, skal indsende journal over tilført jord

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Matrikel 99 som har et areal på ca. 13,6 ha. skal have lavet en jordforbedring med hævning af terrænet ved hjælp af tilførsel af rent jord fra bygge- og anlægsprojekter. Der skal indbygges imellem 0,8 og 4 meter jord, svarende til ca. 223.500 m ³ /402.300 tons. Projektet skal være afsluttet senest i 2028, men forventes at være afsluttet inden da.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-18		

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Uvarslet prioriteret tilsyn på baggrund af udledning af vand til Mødholt bæk i uge 10, 2025. Udledning vurderes at være sket forsætligt.
Jordforurening	Der blev ikke set tegn på jordforurening. Det var ikke fokus på dette ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse/-til-ladelse	Jf. vilkår 13 i virksomhedens miljøgodkendelse, gælder det at: <i>Det skal i forbindelse med jordforbedringsprojektet sikres, at der ikke kan ske tilstrømning af overfladevand til naboarealer og veje.</i> <i>Det skal endvidere sikres, at midlertidige terrænforhold under opfyldningen ikke kan give anledning til at overfladevand er til gene for andre samt at eventuel overfladisk afstrømning ikke giver anledning til erosion og dermed tilførsel af eroderet materiale til Mødholt Bæk</i> En hændelse i uge 10 med afledning af betydelige mængder vand med jord og sand til Mødholt bæk, betragtes som et alvorligt forhold med miljømæssig konsekvens. Billeder fra vandløbsmedarbejder Rasmus H. Fredensborg Nielsen viser at der ca. 150 meter inde på marken målt fra matrikels sydøstlige hjørne er blevet gravet en 1-1,5 meter bred rende med en maskine, så der er skabt fri passage for en stor mængde vand der havde samlet sig i et hul længere inde på marken. Billeder fra både miljøvagt og vandløbsmedarbejder Rasmus H. Fredensborg Nielsen, danner dog ikke et specielt godt overblik over hvad der nøjagtig er foretaget af gravning på marken. Det er derfor besluttet at tage dronebil-leader og -optagelser på stedet. D. 10/3 2025 blev der derfor lavet et tilsyn på stedet. Lasse Lehm (Myn-dighed og service, BL) tog med til matrikel 99 med en drone som han kunne flyve med. Vi mødtes med Rasmus H. Fredensborg Nielsen derude. Han havde været på stedet i løbet af dagen for at lave en yderligere vurdering af vandløbets tilstand med henblik på en konsekvensvurdering af det hændte. Der var ingen drift på pladsen ved tilsynet. Der var derfor ingen perso-nale til stede. Det blev bemærket at pladsen ikke var afspærret, som der er vilkår om at den skal være uden for åbningstid. Dette har været påtalt flere gange før. Der hvor kanalen er gravet er det tydeligt at se at der er kommet betyde-lige vandmasser ud igennem åbningen. Der er spor på jorden efter vand der er løbet og der er skyllet store sten ned til udmundingen af ka-nalen (større end en knytnæve). Det tyder på at der har været meget tryk på. Vandet er flydt ud ca. 5 meter til hver side for åbningen og har således også påvirket vandløbet en smule opstrøms. Ved det sydøstlige hjørne af matriklen, hvor der er opstillet en halmballe fordi der tidligere har været en strøm af vand ned, ser det ud til, at der nu også har været afledt ret store mængder vand. Droneoptagelser viste, at

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	der muligvis også er gravet nord herfor, for at lede vand fra et andet vandhul ud til denne passage. Aalborg Kommune vil på baggrund af tilsynet og andre besigtigelser vurdere sagens videre forløb.
Bemærkninger til egenkontrol	Virksomhedens egenkontrolkrav blev ikke gennemgået ved dette tilsyn.