



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1972
Ref. LEDES/PEMJE
Dato: 20.08.2021

Tilsynsrapport

| | |
|----------------------------|--|
| Virksomhedens navn | SABRO A/S |
| Virksomhedens adresse | Hornslet 8543, Holmagervej 2 |
| CVR nummer | 10154529 |
| Virksomhedstype | 2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen |
| Tidspunkt for tilsynet | 17.08.2021 |
| Baggrunden for tilsynet | Basistilsyn |
| Varsling af tilsynet | Varslet den 5. juli 2021 |
| Deltagere fra virksomheden | Morten Andersen og Morten K. Kabéll |
| Øvrige deltagere | - |
| Tilsynet udført af | Lene Deshasta og Peter Møller |
| Tilsynet omfattede | Generelt tilsyn |
| Materiale udleveret | - |

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

| Dato | Type | Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning |
|------------|-----------------------------------|---|
| 08-02-2018 | Indskærpelse | indskærpelse af at der udsuges mere luft end det tilladte fra afkast U1 <i>Er efterkommet</i> |
| 05-07-2021 | Påbud efter MBL, un §41 a eller b | Vilkårsændring ændring af vilkår C13 fra kalibrering af støvmålere til egenkontrol og procedure. <i>Procedure er fremsendt d. 9. juli 2021</i> |

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurderet miljøgodkendelse af 16. december 2009
2. Påbud om yderligere foranstaltninger og tiltag til forebyggelse af diffust udslip af jernstøv fra virksomheden af 20. februar 2013
3. Påbud om ændring af vilkår C2 og C3 af 25. juni 2014, stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 24. september 2015
4. Påbud om overdækning af bigbags og container til affaldssand/opfej samt teknisk gennemgang af filtersystem af 25. juni 2014, stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 24. september 2015
5. Påbud om omlægning af udsugningen i smeltehallen af den 8. august 2017
6. Miljøgodkendelse til forøgelse af maksimal luftmængde for afkast U1 samt skærpelse af emissionsgrænseværdierne benzen, CO, SO₂ og støv i afkast U1 af den 8. oktober 2021.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indberetning af egenkontrol. Der er dog krav om egenkontrol med filtre og filtersystem, aflæsning af magneter i afkast, aflæsning af trykdifferens og kontrol af udendørs arealer. Sabro demonstrerede deres nye system (Intego) til registrering af egenkontrol. Her sker registreringen på baggrund af remindere sendt til medarbejdernes telefoner. Og registreringen sker også på telefonerne.

Der føres journal for ovenstående, hvilket er tjekket på nærværende tilsyn. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder.

Sabro har den 11. februar 2021 indsendt årsindberetningen for 2020, jf. vilkår J5.

Jordforurening

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Gennemgang af miljøforhold

Ved rundgang ude og inde på virksomheden blev der ikke konstateret væsentlig røg/støv i luften.

Virksomheden fremstod både udvendigt og indvendigt meget ryddelig. De udendørs arealer bliver jævnlige fejte. Særligt bliver der fejte, når det har regnet, da dette sikre, at det ikke støver voldsomt.

Sabro oplyser, at de har igangsat udarbejdelsen af trin 1-3 i forbindelse med en basistilstandsrapport (BTR), da der forventes ændringer i produktionen, som kræver en miljøgodkendelse.

Sabro oplyste, at der indkøbes bindere fra forskellige producenter, men at binderen stort set er identisk lige meget hvilket firma der købes af.

Vaskeplads

Inden trucksene skal på værksted bliver de vasket. Dette sker på vaskepladsen. Der anvendes kun vand i forbindelse med vask.

Vandet ledes fra vaskeplads til olieudskiller.

I vaskehallen står en 1.800 liter dieseltank opbevaret. Denne er placeret i et kar der kan rumme indholdet af tanken. Derudover er der placeret en palletank til opbevaring af spildolie fra trucksene. Denne er ikke placeret i kar. Omhældning til tanken sker manuelt, tømning sker af slamsuger. Der er ikke synligt spild af olie på gulvet.



På gulvet og olietank er der tydelig rød farve. Det var ukendt, hvad der var årsag til dette.

Oplag af brugt støbesand samles i bigbags og opbevares inde i hallen. Containeren fyldes først når der er bigbags nok til at fylde den, hvorefter den køres væk. På denne måde sikres, at der ikke løbende køres bigbags ud til den overdækkede container.

Containeren til opbevaring af affaldssand opsamlet i forbindelse med f.eks fejning, opbevares også inde i hallen.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Palletank med spildolie skal være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af palletanken.

På tilsynet aftaltes, at

- palletanken til opbevaring af spildolie bliver placeret i kar med en opsamlingskapacitet der kan rumme indholdet af palletanken.
- Sabro fremsender filterservicerapport for U1

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.