



## Rapport for miljøtilsyn hos Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	30.04.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9634 7600	<b>CVR nr.</b>	52796628
<b>E-mail</b>	nhr@vela.dk	<b>P. nr.</b>	1001993976

<b>Virksomhedstype</b>	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-04-2019	Aftale	Efterkommet	Opbevaring af kemikalier skal sikres mod risiko for spild.
30-04-2019	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at oplysninger om aftale for servicering af ud-sugning fra værksted (slibe-/svejseprocesser) fremsendes.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden producerer el-kørestole og arbejdsstole i metal med polstring, samt designstole. Hovedaktiviteten på virksomheden er montage. Maskinværksted og polsterværksted (limning) udgør en mindre del.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Ca. 60	06.30-16.30		
Miljøledelse				
undervejs				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning og slibning	Støv		Posefilter
2	Malekabine	Malestøv		Posefilter
3	Limning			
4	Slibning	Støv		
5	Svejsning og slibning	Støv		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		3,0	0,05				
2		2,0	0,03				
3		1,0	0,05				
4		3,0	0,03				
5		1,0	0,03				

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er begrænset aktivitet med hensyn til slibning og svejsning. Værkstedet anvendes kun til specialproduktion. Der er 1 deltidsansat, der anvender værkstedet. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at der max. sker

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	slibning 10 min. om dagen. Der sker ikke svejsning hver dag og max. 1 time i snit om dagen. Der er alarm på udsugningsanlæg. Der er aftale om servicering af anlægget blev det oplyst ved tilsynet, men det var lidt uklart, hvornår der senest har været servicering. Det blev aftalt, at der fremsendes oplysninger herom. Den er modtaget efterfølgende.
Luft, afkast	Der er ikke foretaget ændringer af afkast siden det seneste tilsyn.
Luft, filtre	Der er alarm på alle filtre.
Lugt	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til lugtgener

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener
Støjkloder, indendørs	Kompressor
Støjkloder, udendørs	Ventilationsanlæg

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab .år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
33a a	198 0	264 987	1980	Fyngs- gasolie	5.900	Nedgra- vet/un- derjor- disk	1996	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
33a			1984	Mineral-ske olie-produk-ter		Ukendt		Tanken er af-blændet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olietanke på virksomheden.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Delkomponenter, som produceres i Kina, Polen mv.  Af råvarer udover delkomponenter anvendes der bla. vandbaseret lim, spraymaling, kølesmøremiddel og alkalisk rensesvæske til rensbar.
Råvarer, opbevaring	Indendørs.  Lim, spraymaling, smøremidler mv. opbevares i skab i begrænset oplag.  Rensesvæske opbevares i 4 x 200 liter tønder på opsamlingsbakke. Der var ved tilsynet uklare om der var tilstrækkelig kapacitet til opsamling.  Virksomheden har efterfølgende oplyst, at det ikke er tilfældet og har indkøbt en større bakke.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Pap/papir, metalskrot, træaffald og blandet brændbart affald.
Affald, farligt	Spraydåser, batterier, akkumulatorer, lysstofrør.
Affald, sortering	-
Affald, bortskaffelse	Ok

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Virksomheden var ved tilsynet undervejs til at blive miljøcertificeret efter ISO 14001. Certificeringen forventes at ske ultimo maj 2019.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om driftsjournal.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Bæredygtighed*	<p>Virksomheden arbejder med at reducere mængden af affald, særligt mængden af brændbart affald.</p> <p>Der er mål for reduktion af kemikalier.</p> <p>Der er lavet en aftale om energieftersyn af virksomheden, med konsulent, inden for den nærmeste fremtid.</p> <p>Det blev ikke vendt ved tilsynet, om en del af den mængde affald, der bortskaffes til forbrænding evt. udgøres af flamingo, men virksomheden bedes være opmærksom på, at flamingo er en fraktion, som kan genanvendes. Der findes virksomheder nu, der aftager flamingo til genanvendelse, tidligere har denne fraktion kun kunnet bortskaffes til forbrænding.</p>