



## Tilsynsrapport

**Virksomhed** Halle's Auto v/Henrik Mathiasen

**Adresse** Rævestræde 6, Varde 6800

**CVR nr.** 28917791

**Dato for tilsyn** Den 30.01.2025

**Fra virksomheden deltog** Henrik og Dorte, Halle's Auto.

**Tilsynet udført af** Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune.

**Bemærkninger/opfølgning til tilsynet** Varde Kommunen gør opmærksom på, at virksomheden skal søge byggetilladelse til ændret anvendelse af lagerhallen, samt byggetilladelse til de 3 containere.

Der var afløb til olieudskiller tæt ved oplaget af palletankene med kølervæske, sprinklervæske og oplag af olieprodukter i tønder

**Varde Kommune indskærper § 12, stk.2 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at opbevaring af olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.**

Autoværkstedet har en spildolietank, der kan rumme 1000 l til motorolie og hydraulikolie. Spildolietanken er placeret i en nedstøbt grav, hvor belægningen er støbt beton. Området omkring tanken bar præg af, at der var

**30-01-2025**

JTJR  
Direkte tlf.: 7994 6055

**Sagsnr.:** GEO-2025-00358



oliespild. Tanken er ikke opstillet på spildbakke eller lignende, samt tanken er ikke godkendt, da den ikke er dobbeltvægget eller lignende.

Side 2 / 4

**Varde Kommune indskærper § 12, stk.2 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at opbevaring af olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Varde Kommune bemærker, at en betongrav ikke lever op til reglerne for ovenstående, da betonen over tid vil være utæt og der dermed vil ske forurening af jorden.**

Virksomheden har en højtryksrenser stående på varevogns-værkstedet. Virksomheden fortæller, at den bruges en gang i mellem. Luftfoto fra 2024 viser, at der er løbet vand ud fra værkstedet.

**Varde Kommune henstiller til, at alt vask af biler skal foregå på dertil indrettede pladser med afløb til sandfang og olieudskillere.**

Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for bortskaffelse af alt farligt affald, herunder oliefiltre. Oliefiltre fremgår heller ikke af data i affaldsdatasystemet for seneste udtræk i 2023. Virksomheden forsøgte at fremsøge det i E-miljø hos ABAS, men der kom intet frem.

**Varde Kommune indskærper § 14, nr. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at "Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende: 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret."**



<b>Type af virksomhed</b>	Q01
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn - Varslet
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for aflevering af alt det farlige affald fra virksomheden.
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Region Syddanmark har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).
<b>Risikoscore</b>	På tilsynet blev der konstateres oliespild omkring spildolietanken i smøregraven. 4,67
<b>Brugerbetaling</b>	<u>Miljøtilsyn</u> I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og er i 2025 på 487,25 kr.  Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering af miljøtilsyn indtil dags dato: 4,5 timer.  <u>Affaldstilsyn</u> Ifølge lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2025, er det kommunens pligt at føre affaldstilsyn i forbindelse med et basistilsyn. Affaldstilsynet er omfattet af brugerbetaling med en takst på 719



kr. pr time. Kommunen skal opkræve brugerbetaling for forberedelse, transport, udførelse, rapport skrivning og opfølgning. Du vil modtage en særskilt regning for dette.

Side 4 / 4

Tid brugt på forberedelse, tilsyn, transport og afrapportering af affaldstilsyn indtil dags dato: 1,5 timer.

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

**Jonas Berggreen Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

**E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)**