

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13. august 2025	
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn	
CVR-nummer	40831703	
P-nummer	1025625389	
Virksomhed	Varmecentral, Jens Juuls Vej	
Adresse	Jens Juuls Vej 4	
Postnummer og by	8260 Viby J.	
Telefon	41 85 97 14	
e-mail	NANB@kredslob.dk	
Kontaktperson	Anders Balling Nørgaard	
Virksomhedstype	1.1.b	Forbrænding i anlæg > 50 MW (minus kul/orimulsion)
Opstartsdato	1969	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Anders Balling Nørgaard	
Aarhus Kommune	Helle Munch Sørensen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 03.04.2020
- Tilslutningstilladelse af 19.7.1997

Øvrig lovgivning


- Bekendtgørelse om store fyringsanlægⁱ
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsenⁱⁱ. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald: affaldsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ, affaldsaktørbekendtgørelsen^{iv} samt Aarhus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald: [Regulativ for erhvervsaffald \(aarhus.dk\)](https://www.aarhus.dk/om-aarhus/plan-og-politik/plan-og-politik-for-erhvervsaffald).

BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav.

INDRETNING, DRIFT, EGENKONTROL

Kort beskrivelse	Fyringsanlægget er et spids- og reservelastanlæg, der indgår i Varmeplan Århus. Anlægget er ombygget i 2011, hvor der er monteret nye brændere, og kedler er opdimensioneret. Anlægget har en maksimal indfyret effekt på 119 MW. Der er op til 300 driftstimer om året. Der anvendes lav-svovl gasolie.
Indretning	Der er fire varmekedler, hver med to oliebrændere med luftindblæser. Udendørs er tre olietanke på hver 200 m ³ i en tankgård med en tilhørende påfyldningsplads på tæt belægning og afløb til olieudskiller. Der er et mindre værksted til småreparationer.
Produktionsareal	1.000 m ³ .
Antal ansatte	Flere forskellige kommer på værket.
Driftstid	Der er én person ad gangen på værket flere gange i løbet af en dag.
Udvidelser / ændringer	Nej.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ikke oplyst.
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden skal årligt indsende følgende oplysninger jf. vilkår 3.10.1: - Anvendte brændselsmængder - Samlet antal driftstimer for kalenderåret, hvor en eller flere kedler er i drift, samt angivelse antal driftstimer som det rullende gennemsnit over 5 år. - Antal driftstimer på hvert særskilt fyringsanlæg - Den samlede årlige energieffekt i relation til netto brændværdi - Anvendte mængder hjælpestoffer - Årsmængden af de forurenende stoffer i røggassen - Producerede energimængder - For hver type affald skal oplyses afleverede mængder, og for restprodukter skal endvidere oplyses afleveringssted. For farligt affald oplyses også EAK-kode. - Forbrug af energi og vand Oplysninger om brændselsmængder, driftstimer, hjælpestoffer, røggasoplysninger og producerede energimængder indberettes årligt i forbindelse med PRTR-indberetning og indberetning af oplysninger for Kredsløbs samlede værker. Oplysninger om affald skal fremgå af Affaldsdatasystemet. Dette er dog ikke tilfældet, se under afsnittet om Affald. Det vurderes, at virksomheden kan undlade at fremsende øvrige oplysninger, som er af underordnet betydning.
Certificering	Virksomheden er certificeret efter ISO 14001.
Andet	-



Oversigtsfoto 2024

BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2023

Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn.

STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Støjkilde		Placering
Blæsere til indsugningsluft		Se placering på oversigtsfoto. Der er lydsluse ifm. blæserne, som dæmper støjen.
Bemærkninger		
	Lydsluse Der er 200 m til nærmeste bolig. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Fælles skorsten	60 m over terræn	Nej
Bemærkninger:		Der er udført en emissionsmåling i 2012, der viser, at både de nuværende og skærpede emissionsgrænser kan overholdes uden etablering af røggasrensning. Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

RÅVARER

Råvarer	Opbevaring
Lud – BW700	Tank på tæt belægning med opkant.
Diverse produkter – mindre mængder	Spildbakke i værksted uden afløb.
Bemærkning	-



Tank til lud



Mærkeplade, ludtank




Produkter i værksted. Tanken, der anes til højre, er en udligningstank med fjernvarmevand

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgraved /over terræn)	Volu-men (l)	Produ-ceret (år)	Tankat-test	Opfyldes krav i oiletankbekendtgørelsen (behold kun relevante)
1	Gasolie	Over jord i tankgård	200.000	1995	?	Ja
2	Gasolie	Over jord i tankgård	200.000	1995	?	Ja
3	Gasolie	Over jord i tankgård	200.000	1995	?	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Tankene er placeret i en tankgård. Ved tilsynet var gården tør og belægningen hel og uden revner. Ved tømning af regnvand fra tankgården åbnes en ventil, der er aflåst med hængelås i overensstemmelse med vilkår 3.2.1 i revurderingen af miljøgodkendelsen. Det kontrolleres inden aftømning, at der ikke er olie i vandet. Tankene er malet indenfor de seneste 6-8 år. Rørene til de tre tanke er både overjordiske og underjordiske og er galvaniserede. Påfyldningspladsen for påfyldning af tankene er belagt med tæt beton med fald mod afløb med olieudskiller i overensstemmelse med vilkår 3.8.6. Tankene er inspiceret i 2016 og fundet i god stand. Næste inspektion skal dermed ske i 2026.				



Tanke i tankgård



Tankgård



Ventil med hængelås til tømning af tankgård

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	09.07.1997

Udleder virksomheden processpildevand				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Ja
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Påfyldningsplads	Ingen	-	?	Ledes til regnvandsledningen via sandfang og olieudskiller
Tankgård, manuel aftapning	Ingen	-	?	
Bemærkning				

Sandfang og udskillere

Type		Volume	Placering
1	Olieudskiller	?	Umiddelbart vest for tankgården.
2	Sandfang	?	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Ja, i 2015 og alt fundet tæt.
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningssordning			Ja, den kommunale ordning.
Er der alarm på udskiller			Blev ikke gennemgået.
Sidste tømning			Blev ikke gennemgået.
Bemærkning		Olieudskilleren er med flydelukke i overensstemmelse med vilkår 3.8.6 i revurderingen og vilkår 3 i tilslutningstilladelse. Jf. tilslutningstilladelsens vilkår 3 skal der være elektronisk fyldningsalarm. Det fremgår ikke af tidligere tilsynsrapporter, om dette er tilfældet, og der blev ikke spurgt ind til det ved dette prioriterede tilsyn.	

AFFALD


Affaldstype	Opbevaring	Transportør	Modtager
Farligt affald:			
Elektronikaffald	I tønde indendørs	?	?
Klude	I beholder indendørs	?	?
Ikke-farligt affald:			
Tekstilaffald	Containere udendørs	Den kommunale ordning	Den kommunale ordning
Pap/papir			
Metal/glas	Beholdere indendørs og containere uden-dørs		
Plast/kartoner			
Madaffald			
Restaffald			
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Ja.		
Bortskaffes farligt affald iht. lovgivningen	Blev ikke kontrolleret.		
Bemærkninger	Virksomheden foretager sortering af husholdningslignende affald i forekommende fraktioner. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at "skrot m.v. der fremkommer ved reparation tages med til Bautavej." Affald er ikke nærmere gennemgået ved dette prioriterede tilsyn.		



Husholdningslignende affald



Pap, papir, tekstil



Aftørningsklude og elektronikaffald

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	God stand inde og ude.
Spild på belægninger	Nej.
Påfyldningsplads for brændstof	Tæt belægning uden revner. 
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Nej.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Kommuneplan: Erhvervsområde 121105ER.
Følsomme brugerområder	160 m til nærmeste boligområde.
Overfladerecipienter	Ca. 100 m til nærmeste sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til flere vandværker.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 22. august 2025

-
- ⁱ Bekendtgørelse nr. 1940 af 4.10.2021 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
^{iv} Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.