




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2087
Ref. PEMJE
Dato: 15. januar 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Dansk Skalform A/S
Virksomhedens adresse	Birkevej 59, 9600 Aars
CVR nummer	17201875
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	9. december 2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, som blev gennemført under hensyntagen til Covid 19 situationen
Varsling af tilsynet	1. december 2020
Deltagere fra virksomheden	Teknisk chef Thomas Dahl Pedersen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Udendørs forhold på virksomheden
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	Der er ikke foretaget håndhævelser siden sidste tilsyn.
-	-	Tilsynet den 9. december 2020 gav ikke anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luftemission, støj, affald m.m.	Virksomheden har ikke krav om indberetning af egenkontrol, men journalføring skal være tilgængelig på virksomheden.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Rundgangen på virksomheden gav dog ingen umiddelbare indikationer på jordforurening eller aktiviteter, der kunne give anledning til jordforurening.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til virksomheden Dansk Skalform af 16. december 2002.
2. Afgørelse af 15. maj 2012 om ikke-godkendelsespligt for ny hal til bearbejdningsfunktioner.

Gennemgang af miljøforhold

På baggrund af Covid 19 situationen blev tilsynet gennemført som et udendørs tilsyn, hvor der kun blev ført tilsyn med oplag og arealer omkring virksomheden.

Indretning og drift

Virksomheden er certificeret efter Kvalitetsledelsessystem ISO 9001 og har diverse procedurer vedrørende driften og produktionen.

Virksomheden har generelt fokus på at minimere risikoen for uheld i den daglige produktion. Palletanke og dunke/tromler med kemikalier er placeret med minimal risiko for påkørsel og er for de relevante produkter placeret på spildbakker.

Virksomheden har på nordsiden af virksomheden opstillet trailer med en container på, hvor der opbevares big-bags med binder til støbesand. Binderen er i tør tilstand i form af flakes. Råvaren er placeret her, da der er for varmt i produktionslokalerne til opbevaring, da binderen indeholder harpiks. Der er ikke risiko for forurening.

På nordøstsiden af virksomheden opbevares big-bags med den frafilterede fraktion af støbesand. På sigt planlægges big-bags' ene opbevaret indendørs.

De øvrige kemikalieoplag er placeret indendørs. Råvarer i form af oliefrit jernskrot leveres i tætte tromler, som placeres udendørs indtil der er plads i indendørs skrotgrav uden afløb, hvor jernskrottet hældes ud af tromlerne. De tømte tromler opbevares udendørs indtil afhentning.

Virksomheden skal føre en række journaler for kontrol af filtre m.m., hvilket foregår elektronisk på PC'ere placeret i produktionen.

Virksomheden fremstår overordnet fornuftigt indrettet og drevet. Ved næste tilsyn vil der også blive foretaget tilsyn i produktions- og lagerlokaler.

Luftforurening

Afkast fra de fleste processer ledes gennem henholdsvis posefiltre eller vådfiltre inden udledning til det fri. Filtrene er forsynet med alarmfunktioner for tilstoppede poser eller svigtende vandtilførsel til vådfiltre.

Virksomhedens luftforurening i øvrigt blev ikke gennemgået men er taget op i forbindelse med revision af miljøgodkendelsen, hvor emissionerne fra betydende afkast er blevet eftervist. Der er ingen indikationer på, at virksomheden forårsager nævneværdig luftforurening.

Lugt

Udendørs kunne der ikke konstateres nævneværdige lugte fra virksomheden.

Spildevand

Virksomheden producerer ikke processpildevand. Sanitært spildevand ledes til kommunalt spildevandssystem.

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer ledes til kommunalt forsinkelsesbassin og faskine.

Virksomheden har 3 olieudskillere, som er tilsluttet kommunal tømningsskema ved Mokana.

Støj

Der kan ikke konstateres nævneværdig støj fra virksomheden.

Virksomheden er sammen med en anden virksomhed beliggende væk fra bymæssig bebyggelse. Mod nord ud mod Aggersundvej er der tidligere etableret en støjvold.

Affald

Virksomhedens affald bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

I vådfilteret dannes en mindre mængde slam, som fjernes direkte fra filteret ved hjælp af slamsuger.

Overjordiske olietanke

Der er ingen olietanke på virksomheden – der anvendes flaske- og naturgas.

Til- og frakørsel

Er ikke en problemstilling på virksomheden, som sammen med en anden virksomhed er beliggende uden for bymæssig bebyggelse ud til landevej.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har procedurer i tilfælde af uheld m.m. og har generelt alarmsystemer på processerne inkl. miljøbeskyttende foranstaltninger.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Ikke relevant. Dansk Skalform er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.