

Tilsynsrapport

Adresse	Hjallerupvej 15, 9382 Tylstrup		
CVR-nummer	38778641	P-nummer	1022631957
Virksomhedstype	H16a22: Slagtesvinehold IED		
Miljøriskoscore	3,13	Dato	22-08-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	22-08-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Efterkommet
Efterkommet Dato	10-09-2024
Bemærkning	Gylleudslusning foretages fremover i henhold til § 36 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og dokumentation for påbegyndt logbog tilsendes kommunen.
Håndhævelse Dato	22-08-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Olietanke, der ikke findes på ejendommen, skal fjernes i BBR ved anmeldelse til kommunen.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger

Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkning
1	Stald Nord	455	
3	Sald Øst	724	
2	Stald Syd	613	

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
3	1	634	Slagtesvin og	16-09-2020		
2	1	472	Slagtesvin og	16-09-2020		
1	1	401	Slagtesvin og	16-09-2020		

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	600	0	(20X 30) M3. Anvendes ikke.
Møddingsplads	01-01-1900	450	0	(10x 45) M3. Anvendes ikke.

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1961	12-01-2021	0	265		
Gyllebeholder	01-06-1989	12-01-2021	0	510		Lundsby
Gyllebeholder	01-01-2001	12-01-2021	0	3000		Perstrup

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv

Intet at bemærke.

Hypig udslusning svinestalde, dok.

Vi drøftede kravene vedr. gylleudslusning fra slagtesvinestalde (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36). Der er krav om udslusning, når der er mere end 10 cm gylle i kanalen, men dog ikke oftere end 7 dage efter, der sidst blev udsluset. I henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal der føres logbog over gylleudslusningen, og logbogen skal indeholde oplysninger om: dyretype, målested i staldafsnit, dato for udslusning, gyllehøjde (f.eks. hvis gyllehøjde er mindre end 10 cm). Dette var landbruget ikke klar over, og derfor kunne der ikke fremvises logbog. Det er aftalt, at udslusningen fremover foretages i henhold til § 36, og at påbegyndt logbog for gylleudslusningen tilsendes kommunen. Vedlagt tilsynsbrevet er et eksempel på en skabelon til logbog.

Møddingsplads, øvrige

Møddingsplads ikke i brug.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Ingen bemærkninger til tilstandene. Ingen bevoksning tæt omkring gyllebeholderne.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Der var kraftigt flydelag på den store gyllebeholder. Der manglede flydelag på den lille beholder, da der for nylig var kørt gylle ud. Logbog kontrolleret. Der bør være en logbog for hver af beholderne, og desuden bør der fremgå oplysninger vedr. aktiviteter, såsom dato for omrøring, udbringning og tømning.

Gyllebeholder, dykket indløb

OK for begge beholdere.

Gyllebeholder, anlæg til tømning

Intet stationært anlæg til tømning af beholdere.

Gyllebeholder - barriere/alarm mm.

Ikke et krav, da der er mere end 100 meter til vandløb.

Gyllebeholder, beholderkontrol

Begge beholdere sidst kontrolleret i 2021. De skal senest kontrolleres igen i 2031.

Antal markstakke*

Ingen markstakke.

Antal:

0

Håndtering og opbevaring, farligt affald

Ingen spildolie på ejendommen. Affald, såsom tomme spraydåser, tages med til anden ejendom.

Konstateret jordforurening ved tilsyn*

Nej.

Olietanke	En olietank på 1.200 L fra 2001 (nr. 118427, G.nr. 01-5023). Denne er registreret i BBR. Ifølge BBR er der i øvrigt tre nedgravede fyringsgasolietanke fra hhv. 1966, 1983 og 1987. Det er oplyst, at disse ikke forefindes på ejendommen. Sløjfning af olietankene skal anmeldes til kommunen. Alternativt skal erklæring om, at olietankene ikke forefindes på ejendommen underskrives. Begge dele kan gøres online, og vejledning til dette er sendt pr. mail til ejer og fremgår desuden i tilsynsbrev. Det er ejers eget ansvar at sørge for, at BBR-oplysningerne stemmer overens med virkeligheden.
Miljøledelse (å)	Opfølgning på aftale fra februar 2023 vedr. manglende fremsendelse af materiale vedr. miljøledelse, oplæringsmateriale, foder og plan for kontrol, reparation og vedligehold af materiel (IE-særregler). Der er stadig ikke modtaget noget. Ved tilsynet drøftede vi den manglende indberetning. Det blev aftalt, at miljøledelse, f.eks. mini-miljøledelse, for denne ejendom tilsendes kommunen.
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	En plan for kontrol, reparation og vedligehold skal laves, og der skal føres logbog over udførte kontroller, reparationer og vedligehold. Vejledende materiale blev udleveret. Vi aftalte, at planen laves og sendes til kommunen inden for 14 dage.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der blev fremvist indlægsseddel fra 2023, og det blev oplyst, at det er den samme blanding de altid bruger - på alle ejendommene. Af indlægssedlen fremgår det, at der er tilsat fytase samt tilsat aminosyrene Lysin og Methionin. Det vurderes, at der leves op til foderkravene.
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Intet krav, da der ikke er anvendt ammoniakreducerende miljøteknologi.
Årlig indberetning til kommunen	Jævnfør § 57 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-brug en gang årligt indsende informationer til kommunen. Informationerne skal omfatte punkterne markeret med (å) her i tilsynsrapporten.
Oplæringsmateriale personale (t)	Endnu ikke fremvist eller sendt til kommunen. På trods af, at der kun er én medarbejder der varetager den daglige drift på ejendommen skal der jævnfør § 50 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen udarbejdes oplæringsmateriale, som er tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Dette skal desuden kunne fremvises til tilsynsmyndigheden ved forelangende. Link til vejledende materiale er indsat i tilsynsbrevet.
Beredskabsplan (t)	Mappe med beredskabsplan blev fremvist. Den er sidst opdateret i 2022, og den bør derfor gennemgås og opdateres.
Energieffektiv belysning (t)	Der er løbende udskiftning til LED.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Det er et lukket system til foderet, og derfor er støv minimeret. Der er overbrusning i staldene.
Biogasegnede husdyrbrug*	Repræsentant fra landbruget mente, at gylle fra denne ejendom leveres til biogas, men var ikke helt sikker.
Øvrige bemærkninger	Stuehuset er blevet revet ned. Nedrivningen skal færdigmeldes via BOM (Byg og Miljø), så BBR opdateres og byggesagen lukkes. Det er ejers eget ansvar.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der bliver løbende udskiftet til lavenergi-ventilationsmotorer samt LED-belysning. De er netop kommet over på kommunalt vand i stedet for egen boring.