

Ole Jensen  
Bodavej 5  
9300 Sæby  
Att.: Ole Jensen

Sendt via: [info@bodav.dk](mailto:info@bodav.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**19. maj 2022**

**Rapport efter miljøtilsyn hos BODAVEJENS AUTO V/OLE JENSEN beliggende Bodavej 5, 9300 Sæby**

Sagsnummer: GEO-2022-03346  
Dokumentnummer: 6713437

Frederikshavn Kommune har den 18.05.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Maria Klitgaard  
Direkte telefon:  
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Ole Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Sløjfning af olietank**

Virksomheden har en overjordisk olietank (under 6.000 l) fra 1988 til opbevaring af virksomhedens spildolie. Tanken er ikke registreret på lokalitetens BBR, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Det **aftaltes** med virksomheden, at spildolietanken tømmes og fjernes fra lokaliteten **inden den 8. juli 2022.**

Virksomheden anskaffer sig en nyere godkendt tank til opbevaring af virksomhedens spildolie. Den nye tank skal registreres på lokalitetens BBR, hvorfor der bedes fremsendt en kopi af tankattesten eller et billede af tankens typeskilt. Herefter kan tanken registreres på BBR.

- **Etablering af opkant rundt om spildolietank**

I henhold til §12 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal *"farligt affald opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak."*

Virksomhedens spildolietank er placeret på fast underlag med opkant rundt på nær i den ene ende, som har afløb til olieudskiller på vaskepladsen, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at der i forbindelse med udskiftning af spildolietanken etableres opkant rundt om hele tanken, således der ikke er risiko for afløb til kloak. Dette gøres **inden den 8. juli 2022**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation over den valgte løsning, som viser at aftalen er overholdt.

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir**

I henhold til §60 i bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres affald til særskilt indsamling.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

Det aftales med virksomheden på tilsynet, at såfremt mængden af pap og papir fremadrettet stiger, så skal virksomheden fremadrettet frasortere pap og papir enten ved at levere det på genbrugspladsen eller ved at anskaffe sig en særskilt container til pap og papir.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

**Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet**



Telefon	98464198	CVR nr.	86836912
Fax		P. nr.	1002757753

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden foretager almindelig reparation og vedligeholdelse af biler. Plade- og karosseriarbejde laves i et yderst begrænset omfang og sendes ud af huset. Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p>  <p>Der foretages ingen lakerings- og undervognsarbejde.</p> <p>Antal ansatte: 2 stk.</p> <p>Åbningstid: kl. 8.00 til 16.00 på hverdage.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden har udsug på udstødningsgas. Der er ikke etableret filtre på udsugene.</p> <p>Der slibes kun i et meget begrænset omfang på virksomheden.</p> <p>Antal afkast: 3 stk., som alle er til udstødningsgas.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p>
Forurennet jord	<p>Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord og grundvand.</p>


**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har punktudsug fra udstødningsgasser 3 steder i værksted, se nedenfor. Der er ingen filter på afkastet.</p>  <p>De 3 afkast er ført ca. 1,5 meter over tagryg, se nedenfor:</p> 

**Støj**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte.</p> <p>Virksomhedens kompressor er placeret ude i skur.</p> <p>Pladearbejde og slibning foregår i et yderst begrænset omfang på virksomheden. Det meste sendes ud af huset.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der forekommer ingen processpildevand fra værkstedet - kun sanitært spildevand.</p> <p>Der er 3 afløb i værkstedet, som passerer olieudskillere.</p> <p>Værkstedet har en udendørs vaskeplads, som anvendes yderst sjældent. Afløb fra vaskepladsen går til samme olieudskillere som afløbene fra værkstedet. Se nedenfor:</p> 

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Olieudskillere og sandfang tømmes automatisk 1 gang årligt af Sæby-Rørholt Kloakservice.</p> <p>Sidste tømning var i aug. 2021.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Virksomheden har på tilsynet i 2018 oplyst, at der er en 1800 l overjordisk tank til opbevaring af spildolie fra 2008. Spildolien pumpes inde fra værkstedet over i tanken, via nedenstående løsning:</p>





Spildolietanken er placeret på fast underlag med opkant og afløb til olieudskiller på vaskeplads. Det aftaltes med virksomheden, at der laves opkant hele vejen rundt om tanken, inden den 8. juli 2022, således der ikke kan se afløb til kloakken.

Tanken er ikke registreret i BBR, hvilket skal gøres. Der blev på tilsynet taget billede af olietankens typeskilt, som viste, at tanken er fra 1988 og ikke 2008, se nedenfor:





Tanken er dermed over 30 år, hvorfor denne skal tømmes, afblændes og bortskaffes.

Virksomheden anskaffer en nyere olietank til virksomhedens spildolie. Muligvis har ejer allerede en plastolietank stående, som han vil undersøge alder og stand på, inden han evt. anskaffer en anden tank. Det aftaltes med virksomheden, at tanken er tømt og bortskaffet indenfor ca. 2 mdr. - dog senest den 8. juli 2022.

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: Spildolie: Avista Oil

	<p>Oliefiltre: MV          Bremsevæske: MV          Kølervæske: MV          Spraydåser: MV          Blyakkumulatorer/batterier: Returordning med FTZ eller Dan-Brit</p> <p>Oliefiltre og spraydåser indsamles af MV og opbevares i deres beholdere. Andet farligt affald opbevares i egnede beholdere og på fast belægning. Se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Spildolietanken er placeret under udhæng og på fast underlag med opkant og afløb til olieudskiller på vaskeplads. Det aftales med virksomheden, at der laves opkant hele vejen rundt om tanken, således der ikke kan se afløb til kloakken.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig          Metal: Sæby Produkthandel          Dæk: Øksendal dæk          Plast kofanger: ingen affald          Bilruder: begrænset mængde - Peter Sørig          Pap og papir: begrænset mængde - dagrenovationen. Såfremt mængden stiger er virksomheden forpligtet til at anskaffe en særskilt container til frasortering af virksomhedens pap og papir.</p> <p>Affaldet opbevares ude på fast belægning, se nedenfor:</p> 