

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 17/41328
Kontaktperson
Birgitte Eriksen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Autohallen Hornslet ApS
Adresse	Ravnhøjvej 15
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	31764572
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	--
Matrikel	5cc af Tendrup By, Hornslet
Planforhold	Der er ingen lokalplan for området, men i kommuneplanen er området udlagt til erhvervsområde
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 125 m til § 3 sø og privat vandløb <u>Følsomme brugerområder</u> : 30 m til boligområde <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Ligger i indvindingsopland til Tendrup Vandværk
Kontaktperson	John Høj
Telefon	86 99 48 02
E-mail	autohallenhornslet@post.tele.dk
Tilstede ved tilsynet	John Høj
Tilsynsdato	Den 5. december 2017
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Birgitte Eriksen, Raluka Blebea Christiansen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Virksomheden er fra før 1986, derfor gælder Autoværkstedsbekendtgørelsen ikke. Syddjurs Kommune kan dog give påbud hvis autoværkstedet giver anledning til væsentlig forurening.

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Reparationer og service • Karosseriarbejde – Meget lidt, 5-10 timer i år 2017 • Slibning - Lidt • Højtryksrensning – 1 gang pr. uge • Salg af personbiler, 8-10 biler pr. år
Produktionsareal	Produktionsareal – Ca. 378 m ² Grundareal – Ca. 924 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med • Lifte x6 • Bremsetester • Motortester • Kompressor • Røggasmåler • Svejseanlæg Udendørs findes • Parkerede biler • Container med opbevaring af vinterdæk
Etableret på nuværende adresse	Værkstedet har været på denne adresse siden 1978, men blev etableret i 1968 på Tendruphøjvej.
Udvidelse /ændringer	Nej.
Antal ansatte	2,5 ansatte – 2 i værkstedet og en kontordame på halv tid.
Driftstid	Mandag - fredag kl. 7.30 – 16. Lørdag – en gang imellem men mest oprydning og rengøring.
Driftsforstyrrelser og uheld	Nej.
Egenkontrol / driftsjournal	Der blev ikke fremvist driftsjournal. Der føres ikke driftsjournal over modtager af affald, da Autohallen har fælles affaldssortering med SEH-Autodele, som ligger i samme bygning.
Bemærkning	På samme adresse ligger virksomheden SEH Autodele A/S, som er et ophug, som har opmagasineret biler omkring bygningen.

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2008

Nr.	Bemærkning i 2008	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017
2	Tanke til fyringsolie og spildolie er > 30 år og skal sløjfes	Fyringsolietanken er udskiftet i 2009. Dog er spildolietanken stadig fra 1974, og dermed mere end 30 år.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Indendørs i ophugshal
2	Luftnøgle	Indendørs i værksted
Bemærkninger		Kompressor står indendørs og giver derfor ikke anledning til støj. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn, og det har virksomheden heller ikke. Værkstedet ligger i erhvervsområde. Der er boliger 30 meter fra værkstedet.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Svejserøg		Filter
2	Udstødningsgas	Ført ud i højde med tag	
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Nej	
Bemærkninger:		Svejseapparatet er ikke blevet brugt længe, da der ikke laves pladearbejde på værkstedet længere. Der stilles derfor ikke krav om at afkastet herfra skal forlænges. Afkastet til udstødningsgas er ikke 1 meter over tagryg. Virksomhedsejeren har oplyst, at afkastet forlænges, så det er min. 1 meter over tagryg inden den 15. januar 2018. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr. Det er en overjordisk olietank fra 2009, som er placeret i autoophugshallen – se kort.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Gulvvask	Allosil (Shampoo)			Tømmes efter brug
Bemærkning	Årligt vandforbrug blev ikke oplyst. Der vaskes gulv ca. hver 2 måned. Der bruges Allosil shampoo fra Randers kemisk. Der foreligger tilladelse til afledning af sanitært spildevand af den 19. maj 1981. Tilladelsen omfatter afledning af max. 200 liter pr. døgn. Virksomheden udleder processpildevand i form af vand fra vask af værkstedsgulv. Vaskevand hældes i afløb inde i værksted og afledes via sandfang og olieudskillere, der ligger nordøst for bygningen og som er fælles med SEH autodele. Der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type		Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskillere		
2	Sandfang		
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema			Ja, ved Reno Djurs
Er der alarm på udskiller			
Sidste tømning			
Bemærkning	Da Autohallen er lejet ind i bygningen, er det SEH Autodele, som sørger for, at sandfang og olieudskillere bliver tømt. Der blev på tilsynet talt om, at sandfang inde i værkstedet eventuelt kan tømmes, næste gang der tømmes olieudskillere/sandfang. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om olieudskilleren i byggesagen.		

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	200 L tromler		Se kort
Kemikalier			Værksted
Smørefedt			Værksted
Bemærkning	Olien er oplagret i et opbevaringsrum med mulighed for tilløb til afløb. Virksomhedsejeren har oplyst, at der etableres spildbakker inden den 15. januar 2018. Derudover er der kattegrus i en tromle inde i værkstedet.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Over terræn	1200 L	2009	016750-11	Ja
2	Spildolie		1800 L	1974	180112	--
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Fyringsolietanken er anmeldt og registreret i BBR. Begge tanke står indendørs på fast gulv, med tilløb til olieudskiller. Spildolietanken er ikke omfattet af Olie tankbekendtgørelsen, men pga. dens alder, bør den udskiftes. Den tilhører SEH Autodele, men benyttes også af Autohallen.					

9. AFFALD

De nævnte mængder stammer både fra Autohallen Hornslet og SEH Autodele.

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	920 kg	Tank	Se tegning		Avista Oil Danmark
Bremsevæske		Dunk	Ophugshal	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Oliefiltre	15 kg	Container	Ophugshal	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Olieholdigt fastaffald		Container	Ophugshal	Marius Pedersen	Marius Pedersen

Kølevæske		Container		Marius Pedersen	Marius Pedersen
Spraydåser		Container	Ophugshal	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Akkumulatorer		Syrefast plastikkasse			Danbrit
Øvrig affald:					
Dæk	714 kg				Helstrup dæk Aps
Elektronisk udstyr	480 kg				HJ Hansen
Plast		Container	Udendørs		
Jern og metal		Container	Udendørs		HJ Hansen
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Nej		
Bemærkning	Da spildolietanken er fra 1974, er der risiko for at den lækker. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at spildolien fremover vil blive opbevaret i en 208 L tromle, med spildbakke under. Alt affald opbevares og sorteres ved SEH Autodele, som står for bortskaffelsen af affald fra begge vikrsomheder.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND


Virksomheden er opmærksom på, at de ligger i indvindingsoplandet til Terndrup Vandværk.

På tilsynet kunne det konstateres, at der stod en skadet forsikringsbil udendørs på grus. Det er efterfølgende aftalt med Svend Erik Høj og John Høj, at forsikringsbiler, hvor der er fare for spild af farlige stoffer, flyttes indendørs enten i Autohallen Hornslets pladeværksted eller ind i miljøbehandlingshallen hos SEH Autodele, hvor der er afløb til olieudskiller. Dette er for at undgå forurening af jord, grundvand og drikkevand.

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold i værkstedet, der tyder på jordforurening.



Billede 1: Opbevaringscontainer til affald u. spildbakke




Billede 2: Shampoo til gulvvask



Billede 3: Opbevaring af råolie u. spildbakke



Billede 4: Opbevaring af kemikalier m. spildbakke



Billede 5: Kompressor



Billede 6: Afløb til olieudskiller

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER


Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

1. Råolien står opbevaret i tromler, hvor der er adgang til afløb. Det skal fremover opbevares over spildbakker, som min. kan rumme indholdet af den største tromle (200 l).
2. Afkast til udstødningsgas skal min. være 1 meter over tagryg.

Det blev oplyst, at begge forhold vil være opfyldt den 15. januar 2018.



Billede 7: Ortofoto 2016



Billede 8: Plantegning