

Malik Energy A/S
Oliepieren 5,
9900 Frederikshavn
Att.: Anders Jensen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

24. august 2023

Tilsynsrapport efter risikotilsyn hos Malik Energy A/S beliggende Oliepieren 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-04210
Dokumentnummer: 7187434

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
+45 9845 6359

Risikomyndighederne var den 17. maj 2023 på tilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Anders Jensen, Ejner Pedersen og Erik Jensen.
Fra risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Anja Bramsløw, Nordjyllands Beredskab med Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Politi med Peter Redder, Frederikshavn Kommune med Birthe Lene Sloth og Jette Brønnum.

Malik Energy A/S (Frederikshavn) er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 2 virksomhed.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen¹ skal risikomyndighederne mindst føre tilsyn hvert tredje år på kolonne 2 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at næste tilsyn skal udføres i 2026.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for Malik Energy A/S (Frederikshavn). Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger ved tilsyn den 17. maj 2023 er indsat i tilsynsprogrammet, som er vedlagt som bilag til denne tilsynsrapport.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

1. Når følgende dokumentation er tilgængelig, skal den fremsendes:
 - Softwareopdatering ved Strøm Hansen. Den sandsynlige tidshorisont er 2 måneder, hvilket betyder inden 3. kvartal 2023.
 - Rapport fra Skanda A/S omkring kontrol af belægninger (vilkår 38)
 - Rapport fra Skanda A/S omkring kontrol af funktionstest af alarmer, følere og niveaumålere (vilkår 49)
 - Rapport over el-tjek fra Lars Hostrup (ELA-1)
 - Indvendig Eemua for tank 31

¹ Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

2. Der skal redegøres for, at hegnet fra losse/læsseområdet på kajen åbnes, hvis strømmen går.
3. Der konstateredes oplag af flydende produkt/affald i palletank uden for spildbakke syd for administrationsbygning. Denne palletank skal placeres på spildbakke.
4. Jf. miljøgodkendelsens vilkår 40 skal tankgårdens miljøboringer monitoreres minimum hvert halve år. De seneste års resultater skal fremsendes til Frederikshavn Kommune.
5. Jf. vedligeholdelsessystemet skulle det årlige eftersyn og vedligeholdelse af tavler og elektriske installationer have været udført senest 9. februar 2022. Myndighederne bemærkede, at de manglende kontroller, medfører, at virksomheden ikke har fulgt egne Instruktioner herfor og dermed vurderes det som en afvigelse. Der skal derfor oprettes en afvigelsesrapport herpå.
6. Det blev foreslået, at anbefalingerne fra EEMUA-kontrollerne indføres i vedligeholdelsessystemet, for at sikre opfølgning.
7. Det aftales på tilsynet, at den "store" rapport for 2022, der er forsinket, fremsendes, når den er tilgængelig (jf. ELA-1)
8. Inden næste tilsyn i 2026 fremsendes afvigelser (OAH rapporter fra rapporteringssystemet) til kommunen.

Oplysninger jf. ovenstående aftaler, skal sendes til Frederikshavn Kommune senest **1. oktober 2023**. Hvis der stadig er udeståender i forhold til levering af dokumentation, skal der redegøres for hvornår denne kan leveres.

Kommunen er koordinerende risikomyndighed, og sørger for at videresende oplysningerne til de øvrige risikomyndigheder.

I øvrigt

Klagesagen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet med klagenummer 1004657 er stadig verserende. Det seneste dokument i sagen er et orienteringsbrev fra Nævnenes Hus, hvori de oplyser, at sagen forventes færdigbehandlet inden udgangen af 2023.

Klager er anført som Nordic Marine Oil A/S (aj@nordicmarineoil.dk) og klagers repræsentant er anført som Torben Møller-Larsen (tml@tml-as.dk). Hvis disse oplysninger er forældede, vil jeg anbefale Jer at skrive til Nævnenes Hus (mfkn@naevneneshus.dk) med reference til klagenummeret og give dem opdaterede oplysninger.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

På risikomyndighedernes vegne

Birthe Lene Sloth og Jette Brønnum

Center for Teknik og Miljø
Frederikshavn Kommune

Vedlagt: Bilag 1 lagttagelser ved tilsyn og besigtigelse
Bilag 2 Tilsynsprogram – konklusion efter tilsynet

Kopi til:

Nordjyllands Beredskab, att. Jørgen W. Pedersen – via mail: jwp@noibr.dk

Arbejdstilsynet, att. Anja Bramsløw – via mail: ab@at.dk

Nordjyllands Politi, att. Peter Redder – via mail: PRE002@politi.dk

Bilag 1 lagttagelser ved tilsyn og besigtigelse

Fotos fra besigtigelsen med bemærkninger. Hvor bemærkning er anført med **rødt**, er forholdet medtaget under aftaler side 1-2 i tilsynsrapporten.

	<p>Læsseramperne er totalrenoveret siden tilsynet i 2020.</p>
	<p>Der er i alt fire olieudskillere på virksomheden. Her ses olieudskiller nr. 4, der afleder fra læsseramper. Olieudskiller nr. 4 modtager endvidere fra nr. 1-3, inden samlet afløb fra virksomheden. (Kloakplan fremgår af bilag 6 til sikkerhedsdokumentet)</p>
	<p>Oplag af flydende produkt i palletank uden for spildbakke, syd for administrationsbygning. Denne tank skal placeres på spildbakke.</p>



Pumpestation med overdækning samt tæt belægning med afløb til olieudskiller nr. 1.



Nyrenoveret 50 m3 tank (T37), uafklaret i forhold til fortsat brug.



Håndtering af flydende produkt på spildbakke.





Oliefyr til opvarmning af isoleret tank. Fyret formodes at være under 1 kW og således ikke omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyr.



1.200 liter olietank (T36) til fyr. Fabrikationsår 2007.



Vandaftapningsrør ved tank 31 (isoleret).

	<p>Jording af tank.</p>
	<p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 40 skal tankgårdens miljøboringer monitoreres minimum hvert halve år. Resultatet heraf blev fremvist på tilsynet. Det aftaltes, at de seneste års resultater fremsendes til Frederikshavn Kommune.</p>
	<p>Flugtvejen i det maritime sikringsområde, hvor fx slangevagten opholder sig under import, blev besigtiget. Det blev diskuteret hvorledes hegnet fra losse/læsseområdet på kajen åbnes, hvis strømmen går. Der skal redegøres herfor.</p>



Kaj-anlæg (SØS anlæg)



Manuel styring af kaj anlæg.