

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Gitte Vestergaard Laursen
Direkte telefon
99 74 14 38
E-post
gitte.laursen@rksk.dk
Dato
10. februar 2025
Sagsnummer
25-001081

Sendt til e-Boks tilknyttet BRMV Station Lem, kopi
til grundejer og til ll@brmv.dk

Tilsynsrapport Miljø- og affaldstilsyn 2025 ved Brand & Redning MidtVest - Station Lem, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St.

Miljøtilsynsrapport

Adresse	Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St.
Virksomhed	Brand & Redning MidtVest - Station Lem
Cvr. og P-nr.	37207969, P-nr. 1022322237
Type	H 51. Redningsstationer
Miljøtilsyn og affaldstilsyn	Mandag d. 10. februar 2025, kl. 10:00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav anledning til at meddele følgende indskærpelse:
 - Vand fra vask af køretøjer skal ledes via olieudskiller til spildevandsledning. Der skal derfor enten etableres vaskeplads, eller køretøjerne skal vaskes andet steds på en korrekt etableret vaskeplads.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget, som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser, som er reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.



Baggrund for miljøtilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedure for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.	3
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	1
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag den 24. marts 2025.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Brugerbetaling

Du skal betale 974,50 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 2 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	10. februar 2025	0,5
Fysisk miljøtilsyn	10. februar 2025	0,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	10. februar 2025	1

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Affaldstilsyn

Sammen med basismiljøtilsynet blev der udført et affaldstilsyn, hvor vi sammen gennemgik de gældende regler for affaldssortering, affaldshåndtering og afsætning (jfr. Affaldstilsyns bekendtgørelsens² § 7).

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle affalds håndtering kan du se i bilaget til dette brev.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er drøftet

Brugerbetaling

Du skal betale 675 kr. for affaldstilsynet.

Timeprisen er 675kr., og jeg har samlet brugt 1. time på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af affaldstilsyn	10. februar 2025	0,5
Fysisk affaldstilsyn	10. februar 2025	0,25
Bearbejdning af affalds tilsyn og registrering i database	10. februar 2025	0,25

² BEK nr. 1221 af 22. november 2024

Virksomheden faktureres for medgået tid, herunder kommunens forberedelse, kørsel, selve tilsynet, opfølgning samt efterfølgende afrapportering til Miljøstyrelsen. Taksten er fastsat efter reglerne i Affaldstilsynsbekendtgørelsen.

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag: Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne og affaldstilsynskommentarerne).

Kloakplan, som viser at vaskevand føres til regnvandskloak.

Venlig hilsen

Gitte Vestergaard Laursen
Miljøsagsbehandler