



Rapport for miljøtilsyn hos Redning Danmark Nord A/S, Sagavej 9, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.01.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	40989056	CVR nr.	39179652
E-mail	901@redningdanmark.dk	P. nr.	Sagavej 9 mangler P.nr.

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	Ikke fornøden
Tilslutningstilladelse spildevand	Se kommentarer vedr. spildevand

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03.06.2014	Indskærpelse	Meddelt til SOS Dansk Autohjælp	Afløber spildevand (til regnvandssystem/grøft) uden tilladelse. Der skal ansøges.
17.01.2020	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden må ikke benytte vaskepladsen før afløb er omkoblet til spildevandskloak, og der er indsendt oplysninger om spildevandet.
17.01.2020	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal rydde op i farligt affald (også fra tidligere ejer) og bortskaffe affaldet. Der skal indsendes kopi af kvittering for korrekt bortskaffelse.
17.01.2020	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal undersøge, hvortil vand fra vaskeplads aflødes, samt meddele om man vil bibeholde vaskepladsen og koble den om til spildevandskloak og indsende oplysninger om spildevandet.
17.01.2020	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal sørge for, at der oprettes et P.nr. for Sagavej 9 i CVR.
17.01.2020	Henstilling	Meddelt	Produkter der indeholder benzin, olier eller stoffer der kan klassificeres som miljøfarlige, skal opbevares på spildbakker eller dertil indrettet oplagsplads.
17.01.2020	Aftale	Meddelt	Virksomheden indsender kopi af kvittering for seneste to tømninger for begge olie- og benzinudskillere.
17.01.2020	Aftale	Meddelt	Virksomheden indsender kopi af kvittering for seneste afhentning af spildolie.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der er en smule værkstedsaktivitet, men hovedaktiviteten er "garageanlæg" med holdeplads for 6-7 biler. Ved tilsynet blev oplyst, at der skiftes fx pærer, batterier og sommetider olie og oliefiltre på bilerne. Der vaskes biler på vaskepladsen – se kommentarer til spildevand.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		Døgndrift	Døgndrift	Døgndrift
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der findes ingen luftafkast på virksomheden.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Lille kompressor, der sjældent er i drift.
Støjkilder, udendørs	Til- og frakørsel.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere
2	2	Gammel tankplads. Bruges til parkering af store køretøjer.				Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Ifølge tegninger fra kommunens byggesags arkiv har olie- og benzinudskilleren fra vaskepladsen afløb til nærliggende vandløb. Der er ikke gulvafløb fra værkstedslokaler. Der er afløb fra en udslagsvask. Følgende kan oplyses: - Der har tidligere været en praksis for at koble olie- og benzinudskillere på regnvand. Tidsmæssigt passer dette meget godt med etableringstidspunktet for vaskepladsen. I dag tillader vi ikke afløb fra olie- og benzinudskillere til regnvand. - Vaskeplads med tilhørende olie- og benzinudskillere er etableret 1976 og afledning sker til regnvandssystemet medens tankplads med olie- og benzinudskillere er etableret 1988 og afledning sker til kloaksystemet beliggende i Sagavej. - Ifølge tilsynsnotater fra 2000 og 2004 (dengang K. A. Holding A/S) er det, ved tilsynet, oplyst, at vaskepladsen ikke benyttes. Det blev endvidere oplyst, ved tilsynet, i 2000, at udskillerne var koblet på den offentlige spildevandskloak. - Det fremgår ikke af arkivet, at der på noget tidspunkt har været givet tilslutningstilladelse (tilladelse til at aflede processpildevand). I forbindelse med tilsyn hos K. A. Holding A/S, har det været oplyst, at vaskepladsen ikke blev benyttet, hvorfor tilslutningstilladelse ikke var fornøden. Det er Virksomhedsmiljøets opfattelse, at virksomheden bør undersøge, hvordan de faktiske kloakforhold er. Dette kan fx gøres med TV-inspektion eller sporstof. Såfremt afløb fra olie- og benzinudskillere sker til regnvandskloak/vandløb, og virksomheden ønsker at bibeholde vaskepladsen, vil der blive givet et påbud om at afløbet skal tilsluttes offentlig spildevandskloak. Virksomheden kan også vælge at nedlægge vaskeplads/sløjfe olie-benzinudskillere. I så fald skal virksomheden dokumentere dette, fx ved kvittering fra autoriseret kloakmester. Virksomheden skal senest den 1. marts 2020 indsende oplysninger om, hvortil spildevandet udledes og samtidig give Virksomhedsmiljøet besked om, hvorvidt man fortsat vil bevare vaskepladsen. Tidligere virksomhed på adressen, SOS Dansk Autohjælp Aalborg, fik ved tilsynet i 2014 indskærpelse om ikke at bruge vaskepladsen, da afløbet fra olieudskilleren afledes til vandløb og ikke til kloak. Tidligere ejer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	valgte ikke at benytte vaskepladsen, men nåede ikke at undersøge, om afløbet rent faktisk var koblet til regnvandssystemet. Dette var Redning Danmark Nord A/S ikke bekendt med. Der blev ved tilsynet taget kopi af tilsynsnotat og tilsynsrapport fra 2014 samt af kloaktegninger. Hvis vaskepladsen fortsat ønskes benyttet, skal afløbet fra olieudskiller kobles om til spildevandskloak og der skal indsendes oplysninger om spildevandet fra vaskepladsen – jf. vedhæftede. Alternativt kan virksomheden vælge ikke at benytte vaskepladsen og fysisk forhindre, at dette sker samt sløjfe udskilleren. Så længe olieudskilleren forefindes, skal den tømmes/tilses af kloakfirma mindst 1 gang/år, også selv om udskilleren formelt ikke er i brug. Under alle omstændigheder indskræpes det, at vaskepladsen ikke må benyttes før der er sket omlægning til kloak og indsendt oplysninger om spildevandet fra vaskepladsen, således at Virksomhedsmiljø kan vurdere, om spildevandet er af en sådan karakter, at der skal ansøges om tilslutningstilladelse.
Spildevand, overfladevand	Området er separatkloakeret. Regnvand fra pladsen ledes til nærliggende grøft/vandløb. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har fokus på at undgå uheld/spild på udendørs arealer. Hvis der sker uheld/spild, bør der strakt dæmmes op rundt om regnvandsristene, således at forureningen ikke løber til regnvandskloak og videre til vandløb. Endvidere skal der straks ske opsamling, således at forureningen ikke kan trænge ned til jord/grundvand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har ikke tilladelse til af aflede processpildevand til offentlige kloak. Hvis virksomheden vælger at bibeholde vaskepladsen, vil Virksomhedsmiljø tage stilling til, om der skal udarbejdes en tilslutningstilladelse ud fra de oplysninger om spildevandet som indsendes.
Spildevand, egenkontrol	Hvis Virksomhedsmiljø, på baggrund af oplysninger om spildevand fra vaskepladsen vurderer, at virksomheden skal ansøge om tilslutningstilladelse, kan der i tilladelsen stilles krav om egenkontrol. Det betyder, at virksomheden skal lade udtage og analysere et nærmere bestemt antal prøver pr. år (normalt mellem 1 og 6 prøver), og resultatet skal indsendes til Virksomhedsmiljø, når prøven er analyseret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægninger på vaskepladser skal vedligeholdes, således at de til enhver tid er tætte.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Udendørs vaskeplads	Ukendt udskiller	?	?	?
2	Tidligere tankplads	Ukendt udskiller	?	1000	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der findes 2 olieudskillere på virksomheden. 1) Ved udendørs vaskeplads. Iht. til de kloaktegninger Aalborg Kommune er i besiddelse af, ser det ud til, at spildevandet fra udskilleren er koblet på regnvandssystemet, og spildevandet afledes til en grøft, der afleder videre til Landbækken. Den tidligere virksomhed på adressen var

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	blevet bedt om at dokumentere afløbsforholdene for udskilleren. Virksomheden nåede ikke at indsende denne dokumentation, inden den lukkede. Den nuværende virksomhed skal derfor undersøge, hvortil spildevandet fra vaskepladsen udledes. Se også bemærkninger i tilsynsbrev. 2) Der findes en olieudskiller som har været tilsluttet ved en dieseltankplads. Tankpladsen er nedlagt, men udskilleren findes stadig og modtager regnvand fra holdepladsen for virksomhedens biler. Begge udskillere skal være tilknyttet en tømningsordning. Der skal indsendes dokumentation herfor, ligesom der skal indsendes dokumentation for, hvortil vand fra vaskepladsen afledes. Såfremt vandet afledes via regnvandssystemet, kan det forventes, at virksomheden pålægges at ændre tilslutningen og evt. søge om tilslutningstilladelse. Alternativt skal vaskepladsen nedlægges.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Det blev aftalt ved tilsynet, at virksomheden indsender kopi af seneste to tømninger for begge olie- og benzinudskillere til dokumentation for, at tømningsfrekvensen overholdes.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Det er tidligere oplyst, at olieudskiller ikke er monteret med alarm.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke længere olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		Til husbehov					
Motorolie		Til husbehov					
Spraydåser		Til husbehov					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Se afsnittet om "Affald, farligt".

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Spraydåser			Beholder					
Diverse affald og farligt affald fra tidligere ejer			Tromler		Bl.a. rustne tromler, udendørs			Farligt affald skal ryddes op og bortskaffes korrekt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spraydåser er farligt affald og skal frasorteres og afleveres separat. Der står en del bøtter/spande, tromler (bl.a. 4 rustne tromler udendørs) og batterier/akkumulatorer rundt omkring. Meget af dette er fra den tidligere virksomhed. Det indskræpes, at virksomheden samler alt det farlige affald sammen og får det afhentet. Der skal indsendes kopi af kvitteringer senest 1. marts 2020, som dokumenterer, at affaldet (både bøtter/spande, tromler og batterier/akkumulatorer) er bortskaffet korrekt. Der stod en del produkter rundt omkring som burde stå i spildbakker. Nogle af produkterne stammer fra den tidligere virksomhed. Opmærksomheden henledes på, at produkter, der indeholder benzin, andre olieprodukter eller stoffer/blandinger, der kan klassificeres som miljøfarlige, skal opbevares på spildbakker eller på en dertil indrettet oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen/spildbakken skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Oplagspladsen/spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder/tromle.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Da virksomheden ikke har de store mængder farligt affald fra driften, anses det ikke for nødvendigt at indsende en anmeldelse. Der skal dog senest den 1. marts 2020, indsendes kopi af sidste to kvitteringer for tømning af olie- og benzinudskiller til dokumentation for, at udskillerne tømmes efter forskrifterne.
Affald, opbevaring	Virksomheden har en container til forbrændingseget affald. Containeren tømmes af Marius Pedersen.
Affald, bortskaffelse	Det blev aftalt, at virksomheden oplyser, hvem der afhenter spildolie ved indsendelse af kopi af kvittering for seneste afhentning. Der frembringes max 500 l/år. Oplysningerne indsendes senest den 1. marts 2020. Batterier/akkumulatorer returneres til Danbrit.
Farligt affald, belægninger	Såfremt virksomheden tager farligt affald med hjem fra fx et færdselsuheld, skal det farlige affald opbevares som ovenfor beskrevet, også selv om det evt. kun opbevares på virksomheden i ganske kort tid.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Der bør ryddes op i de ting der henstår fra den tidligere virksomhed, således at det kun er virksomhedens egne ting, der forefindes. Det farlige affald fra den tidligere virksomhed skal ryddes op og bortskaffes efter reglerne, se afsnittet: "Affald, farligt". Virksomheden skal sørge for, at der oprettes et P.nr. på adressen i CVR. Der indsendes oplysning om P.nr., når det er oprettet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område, der er separatkloakeret (3.1.04)
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der vil blive taget stilling til, om virksomheden skal føre journal eller udtage egenkontrolprøver i en evt. tilslutningstilladelse.
Jordforurening	Ejendommen er anført som uafklaret i Region Nordjyllands database over forurenede eller muligt forurenede ejendomme. Region Nordjylland

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	har endnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold til jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Det kunne ikke ved selvsyn ses, om der forekom jordforurening. Dog skal det bemærkes, at der stod 4 meget rustne tønder udendørs, lige vest for "koldlagerhal".
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden er ikke certificeret eller har egne nedskrevne miljømål.
Bæredygtighed	Der blev snakket om udskiftning af belysning til LED.