



Rapport for miljøtilsyn hos F24 Tankstation, Hjør- ringvej 59, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.12.2017		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	61670416	CVR nr.	61082913
E-mail	infof24@ser- vice.q8.dk	P. nr.	1001473611

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
14-10-2014	Indskærpelse	Fejlretning af dampretur skal ske straks efter konstateret fejl, Efterkommet.
14-10-2014	Indskærpelse	Ekstern kontrol af dampretur skal ske hvert 2. år. Efterkommet.
14-10-2014	Indskærpelse	Der skal fremvises månedlig beholdningsregnskab for tankene. Efterkommet.
14-10-2014	Indskærpelse	Der skal være forbrugeroplysning om dampretur ved standerne. Efterkommet.
14-10-2014	Henstilling	Det skal sikres, at alle olie- og benzinudskillere efterses/tømmes en gang årligt. Det skal ses af kvitteringen, hvilke udskiller der er efterset/tømt. Efterkommet.
14-10-2014	Henstilling	Inspektion af brændstoftank nr. 2. Inspektionsrapport skal fremsendes. Efterkommet.
14-10-2014	Henstilling	Opdatering af olietanke i BBR. Afmelde nedgravet olietank størrelse 6.00-10.000 l. Efterkommet.
18-12-2017	Aftale	Virksomheden bedes inden 15. februar 2018 fremsende følgende (se endvidere i tilsynsrapporten): a. Vedr. dampretur – egenkontrol: i. Dokumentation for den halvårslige egenkontrol af dampretursystemet, jf. dampreturbekendtgørelsen, nr. 1175 af 22/9 2016, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden for 2017, herunder resultatet af egenkontrollen. b. Vedr. dampretur – inspektioner: i. Dokumentation for udbedring af fejl ved inspektion 3/2 2015 ii. Nyeste inspektionsrapporter (der forventes, at foreligge en nyere inspektion end den i 2015, da de skal foretages mindst hvert 2. år). iii. Forklaring af hvilke standere, de enkelte resultater på rapporterne henviser til (gælder både inspektion i 2015, nyeste inspektion og fejlretninger). c. Beholdningsregnskab for alle tanke for de seneste 3 måneder (oktober, november, december 2017) d. Eventuelle tæthedsprøvninger / inspektioner af tanke (kopi af rapporter) i. Såfremt der er foretaget tankinspektioner efter 2014, bedes de fremsendt. ii. Inspektionsrapporter for inspektionen, der skal foretages på alle tanke i 2019, fremsendes til tilsynsmyndigheden, når de foreligger. e. Oplysning om den eksisterende tankstation har en gennemstrømningsmængde over eller under 3000 m ³ /år.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Ubemandet tankstation samt vaskehal. Der kommer dagligt en opsynsmand. Tankstation og vaskehal er etableret før 1986.
Der forefindes 3 standerøer, hvor der er udlevering af både benzin og diesel, samt 1 standerø, hvor der udelukkende er udlevering af diesel (stander benævnt G). På de 3 standerøer med benzin og diesel er

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
der udlevering på hver side af standen af alle produkter (BF92, BF95, Dynamic og Diesel). Standerne er benævnt hhv. A-B, C-D, E-F på tankstationen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	07-22	07-22	07-22
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Dokumentation for den kvartalsvise egenkontrol af dampretursystemet skal fremsendes til tilsynsmyndigheden for 2017, herunder resultatet af egenkontrollen.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	<p>Inspektion, som skal foretages mindst hvert 2. år, bliver udført af Doms Metrology.</p> <p>Der blev forevist inspektionsrapporter for inspektion d. 3/2 2015 for de 3 standere.</p> <p>Af rapporterne er referet til standernes A- og B-side. Der er imidlertid ikke oplyst relationen til tankstationens navngivning af standerne (A, B, C, D, E, F), og det er derfor ikke muligt for tilsynsmyndigheden at vurdere, hvilke resultater, der hører til hvilke standere.</p> <p>Af rapporterne fremgår:</p> <p>Rapport 1: Stander A2: F (fejl) - BF92 Stander A3: 97 % - BF95</p> <p>Rapport 2: Stander A4: F (fejl) - Dynamic Stander B2: F (fejl) - BF92</p> <p>Rapport 3: Stander B3: 98 % - BF95 Stander B4: F (fejl) - Dynamic</p> <p>Der er således fejl på dampreturen på de fleste standere. Ligeledes burde der foreligge en senere inspektion (mindst hvert 2. år).</p> <p>Der bedes fremsendt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentation for udbedring af fejl ved inspektion 3/2 2015 - nyeste inspektionsrapporter - forklaring af hvilke standere, de enkelte resultater på rapporterne henviser til (gælder både inspektion i 2015, nyeste inspektion og fejlretninger).

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	<p>Virksomheden er beliggende i område, som pt. er fælleskloakeret. Det betyder, at både regnvand og spildevand afledes i et fælles system pt.</p> <p>Området står for at skulle separatkloakeres inden 2021, og der vil i den forbindelse blive udsendt varsling af påbud herom.</p> <p>Ved opmarcharealet til vaskehallen er det pt. muligt for kunderne at foretage udvendig vask af bil ved brug af en spand sæbevand og børste. Pt. løber vaskevandet fra manuel vask på opmarchpladsen ned ad terrænet til en vejbrønd øst for vaskehallen. Indretningen er uhensigtsmæssig, da vandet løber uden for tankstationens ejendom.</p> <p>I forbindelse med den forestående separatkloakering skal virksomheden sikre, at også vaskevandet fra manuel vask uden for vaskehallen afledes til spildevandsledning. Det skal samtidig sikres, at arealet, hvorfra der afledes overfladevand til spildevandsledningen (dvs. ikke-overdækket areal) begrænses mest muligt.</p> <p>Da området pt. er fælleskloakeret, og da der formentlig er tale om mindre vandmængder, og da der ikke er indkommet klager over forholdet, accepterer Aalborg Kommune, Miljø foreløbig forholdet.</p> <p>Aalborg Kommune, Miljø forventer, at virksomheden i forbindelse med kloakeringsprojektet vedrørende separatkloakering til den tid indleder dialog / fremsender projektforslag til tilsynsmyndigheden også.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Benzin	20.000	1986	Nedgravet	JA
2	Diesel	30.000	1978	Nedgravet	JA
3	Benzin	30.000	1978	Nedgravet	JA
4	Benzin	20.000	1978	Nedgravet	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	<p>Af BBR fremgår følgende tanke:</p> <p>Anlæg 1 og 2: 2 stk. 4000 liters nedgravede tanke, er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret.</p> <p>Anlæg 5: Tanknr. 227906, 30.000 liter, årgang 1978, nedgravet, benzin (svarende til tankstationens tank 4)</p> <p>Anlæg 6: Tanknr. 227904, 20.000 liter, årgang 1978, nedgravet, diesel (svarende til tankstationens tank 2)</p> <p>Anlæg 7: Tanknr. 227905, 30.000 liter, årgang 1978, nedgravet, benzin (svarende til tankstationens tank 3)</p> <p>Anlæg 8: Tanknr. 337914, 20.000 liter, årgang 1986, to-kammer tank, nedgravet, benzin (svarende til tankstationens tank 1a og 1b)</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	<p>Ifølge inspektionsrapporter fra inspektion 4/9 2009 skal tankene inspiceres igen med følgende tidsinterval:</p> <p>Tank 1, 3 og 4: Efter 10 år - dvs. i 2019.</p> <p>Tank 2: Efter 5 år - dvs. i 2014. Der er fremsendt inspektionsrapport fra inspektion 30/9 2014, der foreskriver inspektion af tanken igen efter 5 år - dvs. i 2019.</p> <p>Såfremt der er foretaget tankinspektioner efter 2014, bedes de fremsendt. Inspektionsrapporter for inspektionen, der skal foretages på alle tanke i 2019, fremsendes til tilsynsmyndigheden, når de foreligger.</p>
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Ved tilsynet kunne ikke fremvises månedsvise beholdningsregnskaber som krævet, jf. benzinstationsbekendtgørelsen, nr. 555 af 9/6 2001, § 15, stk. 2. Beholdningsregnskab for alle tanke fremsendes til tilsynsmyndigheden for de seneste 3 måneder (oktober, november, december 2017).

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	<p>Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 2.2 D2 - Hjørningvej Syd, som er et blandet bolig- og erhvervsområde.</p> <p>Virksomheden støder op til centerområde mod nord og boligområde mod øst.</p> <p>Ca. 140 meter sydvest for tankstationen ligger et §3 beskyttet område (overdrev).</p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Tankstationen foretager egenkontrol, jf. bl.a. dampreturbekendtgørelsen og benzinstationsbekendtgørelsen. Resultatet af egenkontrollen opbevares imidlertid hos benzinselskabets hovedkontor og er ikke tilgængelig på tankstationen i fuldt omfang.
Jordforurening	Ejendommen er V1-kortlagt. Ejendommen er beliggende inden for bufferzone (sø), og det skal derfor ved bygge-/anlægsarbejder vurderes, om der er §8-pligt, jf. jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke ved tilsynet konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Der blev ikke ved dette tilsyn talt om bæredygtighed, da tilsynet alene var prioriteret til inspektioner af olietanke, dampretur og forestående separatkloakering.