



Rapport for miljøtilsyn hos Castus A/S, Charles Lindberghs V 15, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 15.09.2016 | | |
| Til stede ved tilsynet | Jørgen Wahl, repræsentant for virksomheden Søsser Lund, Aalborg Kommune, Miljø | | |
| Telefon | 96380093 | CVR nr. | 10101565 |
| E-mail | jw@twc.dk | P. nr. | 1003001068 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | E61, Fremst.-vegetabiliske levnedsmidler<300t/dag |
| Godkendelsesdato | Ikke fornøden |
| Tilslutningstilladelse spildevand | |
| Risikoscore | 2,08 |

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
|------------|--------|--|
| 15.09.2016 | Aftale | Der indsendes oplysninger om vandmængder og rengøringsmidler senest 1. november 2016 |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden producerer frugtpålæg, frugtstænger, energibarer mm. af forskellig frugt, (primært dadler). Der tilsættes ikke sukker, farvestoffer eller konserveringsmidler. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| | 20-49 | | | |
| Miljøledelse | | | | |
| | Nej | Virksomheden arbejder i 2-holds-drift | | |

Luftemissioner

| Rumopvarmning: |
|--|
| Virksomheden er overgået til fjernvarme. Skorstenen fra det gamle fyringsanlæg er nedtaget og kedelanlægget tages formentlig også snart ned. Tanken er opgravet. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft | Der er ikke luftafkast fra produktionen. Der er et passivt afkast (uden ventilator) i kompressorummet, således at varmen kan komme ud. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Støj | Det vurderes, at der ikke er støjmæssige problemer forbundet med virksomhedens drift. |
| Støjkilder, indendørs | Kompressor. |
| Støjkilder, udendørs | Til- og frakørende biler. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|---|
| Spildevand | |
| Spildevand, procesvand | I den daglige drift fremkommer der ikke processpildevand. Der skylles af og til nogle bøtter og målebægre i vaskerummet på 1. sal. Vandmængden herfra er meget lille. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| | 4 gange om året gøres der hovedrent på både gulv og maskiner. Ved en hovedrengøring fremkommer der ca. 30-35 m ³ spildevand. Snegle rengøres 2 gange årligt. |
| Spildevand, overfladevand | Virksomheden påtænker at etablere en læsserampe. Rampen tænkes etableret som en udendørs dykket rampe med aqu-dræn. Ved tilsynet blev det diskuteret, om der ud over sandfang bør etableres en olieudskiller og om afledningen fra aqu-dræn skal tilsluttes spildevands- eller regnvandskloak. Virksomheden vil tage denne problematik op med arkitekten som projekterer rampen, således at det kan indgå i byggesagsbehandlingen. |
| Spildevand, afløbsforhold | Området, hvori virksomheden er beliggende, er separatkloakeret. Regnvand ledes urensset til Elbæk, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden har fokus på evt. spild/aktiviteter på de udendørs arealer – fx en sprunget hydraulikslange på en lastbil. Ved spild/uheld skal regnvandskloak afskærmes og spild opsamles. |
| Spildevand, tilslutningstilladelse | Virksomheden har ikke tilslutningstilladelse. Afledningen af vaskevand fra rengøringen 4 gange årligt vil blive vurderet, når virksomheden har indsendt datablade for de anvendte rengøringsmidler samt, oplysninger om hvor meget rengøringsmiddel der anvendes. Desuden fremsendes beskrivelse af rengøringsprocessen – herunder indholdet af produktrester fra produktionen. Det blev aftalt, at virksomheden indsender oplysningerne senest den 1. november 2016. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Udskilleranlæg | Der er pt. ingen udskilleranlæg på virksomheden. |
| Udskilleranlæg, tømning/inspektion | Såfremt der etableres udskilleranlæg i forbindelse med læsserampen, skal der indgås kontrakt med godkendt firma om tømning/eftersyn på udskilleren efter behov - dog mindst en gang om året. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Olietanke | I flg. BBR, findes en olietank på virksomheden. Ved tilsynet blev det oplyst, at tanken blev fjernet (opgravet) i forbindelse med overgang til fjernvarme. Det er virksomhedens ansvar, at tanken afmeldes i BBR. |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Råvarer | Frugt, primært dadler, som modtages tørrede og udstenede. Virksomheden har en stor kværn, hvor man selv fremstiller "frugt-fars". I blandemaskinen blandes "fars af forskellige frugter og evt. essenser" til den færdige frugtmasse. Den færdige frugtmasse køres enten igennem en produktionslinje, hvor der udstanses figurer eller igennem en af de to produktionslinjer, hvor der vales barer eller pålæg. |
| Råvarer, opbevaring | Virksomheden har et mindre kølerum og en kummefryser. De fleste råvarer samt færdigvarerne opbevares på lagerreoler i lagerområdet. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|---|
| Affald, farligt | Der kan fremkomme olieaffald eller lignende ved service på maskiner. Jax, som servicerer maskinerne tager affaldet med. Der fremkommer således ikke farligt affald på virksomheden. |
| Affald, sortering | <p>Virksomheden sorterer pap/papir til genbrug. Pap/papir presses i hydraulisk presse og bundtes. Opbevaring sker udendørs på paller indtil afhentning.</p> <p>Plastaffald sorteres i to forskellige fraktioner, som afhentes af Stena Miljø.</p> <p>Plastaffald som ikke kan afleveres til genbrug samt andet ikke genbrugs-egnet affald kommes i lukket container til småt brændbart. Denne container var tom ved tilsynet.</p> <p>Opfej af frugtmasse fra gulv samles og afhentes af landmænd til grise- eller ko-foder. Såfremt der er frugtmasse der ikke afhentes, sendes det til forbrænding.</p> <p>Det kunne undersøges, om affaldet kan sendes til biogasanlæg.</p> |
| Affald, opbevaring | Der er ingen bemærkninger til affaldssortering, opbevaring eller bortskaffelse. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|--|
| Indsatsområde, drikkevandsinteresser | Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresse. |
| Planforhold | <p>Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 5.1.H1. Ejendommen er omfattet af lokalplan 13-006. Området er udlagt til erhvervsformål.</p> <p>Der er knapt 100 m til nærmeste bolig.</p> |
| Jordforurening | Der er ikke kendt jordforurening på ejendommen. |
| Miljøforbedringer, miljømål | Virksomheden forsøger løbende at foretage miljøforbedringer, der er dog ikke en decideret nedskrevet miljøpolitik. |
| Bæredygtighed | <p>Samtaleark var fremsendt til virksomheden på forhånd.</p> <p>Virksomheden oplyste, at stort set al belysning var udskiftet til LED-lys. Forbrugsdata aflæses løbende, således at evt. overforbrug/spild registreres og der kan foretages afhjælpende handling.</p> <p>Virksomheden har udenlandske ingeniørstuderende i praktik hvert semester. Virksomheden har selv fundet frem til at netværke med det udenlandske universitet.</p> <p>Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) blev diskuteret og virksomheden var interesseret i flere oplysninger om netværket.</p> |