



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 29639143  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Damifo Vojens A/S Tingvejen 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	09.12.2021
Til stede ved tilsyn:	Adrian Munteanu, driftsleder Benny Sørensen (fra afd. i Hedehusene) Christa Engell Hansen (fra afd. i Hedehusene) Jesper Vange Heinzl, salgs- og marketingschef Tina Svenson Kirsten Hansen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
-------------	---

Telefon	74204000	Hjemmeside	www.damifo.dk
E-mail	info@damifo.dk	CVR nr.	21840246
Fax		P. nr.	1005247406

Matrikler	785 Skrydstrup Ejerslav, Skrydstrup 1050 Skrydstrup Ejerslav, Skrydstrup
-----------	---

Acadre sagsnr.:	2017/17789
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen fører tilsyn med virksomheden med baggrund i:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kap. 9.</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (tilsynsbekendtgørelsen),</p> <p>Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).</p> <p>Virksomheden er bl.a. omfattet af:</p> <p>Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Miljøgodkendelse:</p> <p>Virksomheden er den 30. marts 2016 meddelt afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 samt revurdering efter lovens § 41, som værende omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, K 203 og K 206. Desuden har virksomheden funktion som genbrugsplads for Haderslev Kommune angående asbestholdigt affald, omfattet af listepunkt K 211.</p> <p>Afgørelsen af 30. marts 2016 er en sammenskrivning af ny og tidligere afgørelser om godkendelsespligtige aktiviteter, idet afgørelsen beror på disse tidligere meddelte afgørelser. De tidligere meddelte afgørelser fremgår af del 3 i afgørelse af 30. marts 2016.</p> <p>Desuden er der den 9. november 2017 meddelt ændringer af tidsfrister.</p> <p>Der er efterfølgende den 26. marts 2018 truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt for øget oplag af rent træ til genanvendelse samt ændrede tidsfrister vedrørende miljøgodkendelsens vilkår 21, 65 og 77.</p> <p>Virksomheden blev i 2018 solgt til ny ejer. Virksomhedsoverdragelsen har ingen betydning i forhold til gældende miljøgodkendelse.</p> <p>Yderligere udvidelser/ændringer:</p> <p>Virksomheden har fremsendt en henvendelse til Haderslev Kommune vedrørende etablering af ny plads på den østlige del af matr. nr. 785, med mulighed for anvendelse af et underlag betegnet KSP (restfraktion som indeholder primært keramik, sten og glasrester og som opstår ved sortering af MGP-affald). Disse planer oplyses ved tilsynet skrinlagte.</p> <p>Der arbejdes dog videre med evt. godkendelse af nye affaldsfraktioner mv.</p> <p>Vilkårsoverholdelse:</p> <p>Ved tilsynet den 28. november 2018 er en række bemærkninger vedr. efterlevelse af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. marts 2016:</p> <p>Vilkår 21, 65 og 77 vedr. oplag og håndtering af farligt affald og jern- og metalkrot</p> <p>Vilkårene efterkommes.</p>

	<p>Vilkår 48 vedr. registrering af trafik Vilkåret efterkommes.</p> <p>Vilkår 27 og 31 vedr. opbevaring af asbestholdigt affald Vilkåret efterkommes.</p> <p>Vilkår 4 vedr. affaldsmængder Vilkåret efterkommes. Ansøgning om anvendelse af KSP-affald som bundsikring på ny plads er udgået.</p> <p>Vilkår 71 vedr. anvendelse af ubefæstede arealer Forhold vedr. containere opstillet på område A er efterkommet. Det oplyses, at den etablerede kørevej ikke benyttes. Virksomheden oplyser ved tilsynet at ville afspærre vejen med en betonklods/sten, således at det sikres, at den ikke benyttes, samt at ville tilsende tilsynsmyndigheden foto-dokumentation herfor.</p>
	<p>Spildevandstilladelse: Virksomheden er ikke meddelt en skriftlig spildevandstilladelse med vilkår. Det vurderes dog, at der foreligger en ikke skriftlig § 28 tilladelse uden vilkår i form af kommunens kendskab til og stiltiende accept af virksomhedens spildevandsforhold.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Christa Engell Hansen (fra afd. i Hedehusene).
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Produktionsforhold	<p>Virksomheden ejer ejendommen. Det bemærkes, at virksomheden pr. 02.07.2021 har ændret navn fra "Dansk Affald A/S" til "Damifo Vojens A/S".</p> <p>Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, omlastning, sortering, neddeling og midlertidig oplagring af en række forskellige affaldsfraktioner. Der håndteres hovedsageligt fraktionerne: MGP, PPP, stort brændbart og træ.</p> <p>Sortering sker ved manuelle og maskinelle processer. Neddeling sker for stort brændbart affald forinden bortskaffelse til affaldsforbrændingsanlæg, samt af træaffald med henblik på genanvendelse og/eller energiudnyttelse ved forbrænding.</p> <p>Anvendte forkortelser: KSP = Keramik, sten, glas. MGP = Metal, glas og hård plast. PPP = Pap, papir, plast.</p> <p>Virksomheden foretager ikke selv større service/reparationsarbejder på kørende materiel, idet der er indgået serviceaftaler på materiellet med ekstern leverandør. Der foretages dog selv evt. efterfyldning af væsker mellem service.</p>

Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er ikke længere ISO 14001 certificeret. Virksomheden har intet miljøledelsessystem, hverken certificeret eller ikke certificeret.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomhedens arbejder i skiftehold og delvist 24-timers drift (indendørs anlæg) inden for de rammer, som fremgår af miljøgodkendelsen, jf. vilkår 48 – 51.  Ved tilsynet i november 2018 blev noteret, at støjvold som beskrevet i vilkår 51 er etableret.
Antal ansatte	Der er p.t. ca. 25 ansatte i virksomheden på lokaliteten.
Ressourcer	Ifølge BBR sker bygningsopvarmning ved brug af naturgas.

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Miljøgodkendelse:</p> <p>Virksomheden har vilkår om egenkontrol i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 82 – 87 samt i henhold til vilkår 52, hvor der er stillet krav om registrering af antallet af lastbiler til/fra virksomheden.</p> <p>Oplysningerne skal ikke indberettes løbende, men skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden via driftsjournal, som skal føres i henhold til vilkår 88 og 89.</p> <p>Ved tilsynet i november 2018 blev det aftalt, at Dansk Affald i forlængelse af tilsynet fremsender nærmere angivne oplysninger vedrørende ovennævnte til Haderslev Kommune.</p> <p>Virksomheden har den 16. januar 2019 fremsendt driftsjournal for 2018 omfattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplysninger registreret i driftsjournal, jf. vilkår 88 og vilkår 89, som dokumentation for egenkontrol af de i vilkårene nævnte punkter.</li> <li>- Oplysninger om antallet af lastbiler, der ankommer til virksomheden som angivet i vilkår 52.</li> <li>- Journal over tæthedskontrol ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem væggene i dieselolietank ved vaskepladsen, jf. olietankbekendtgørelsens § 36, stk. 1 og 2, og bekendtgørelsens bilag 10 nr. 1) og nr. 5).</li> </ul> <p>De fremsendte oplysninger vurderedes i det væsentlige at opfylde dokumentation for udførelse af egenkontrollen og journalføring, og indgår i grundlaget for tilsynsrapporten.</p> <p>Olietankbekendtgørelsen:</p> <p>Endvidere er der krav i olietankbekendtgørelsen vedrørende kontrol med olietankanlæg, og dertil tilknyttede rørføringer, på 6.000 liter og derover.</p>

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Til opvarmning af administrationsbygning og hal 7 anvendes naturgas. Herudover er der forbrug af el og vand.</p> <p>Virksomheden har ikke produktion, hvor der anvendes råvarer eller kemikalier.</p> <p>Det væsentligste ressourceforbrug udgøres af diesel og andre væsker til kørende materiel og til neddeleranlæg i hal 6, samt af diverse produkter, der anvendes i tilknytning til reparationsværksted, og produkter, der anvendes til vaskeaktiviteter.</p> <p>Ved tilsynet fandtes i tilknytning til teknikhus ved vaskepladsområdet opstillet en 1.000 liters palletank indeholdende AdBlue, idet tanken er opstillet uoverdækket direkte på jorden tæt ved vaskepladsens afgrænsning. Udlevering af AdBlue fra palletanken til køretøjer sker angiveligt indenfor afgrænsningen af vaskepladsen.</p> <p>Vaskemidler i form af autoshampoo opbevares i teknikhuset ved vaskepladsen.</p> <p>Der anvendes i begrænsede mængder olie, smøremidler m.v. til almindelig vedligeholdelse af anlæg og materiel. Opbevaring heraf sker i særskilt rum i tilknytning til værkstedet. Ved tilsynet blev det noteret, at oplagsrummet er uden afløb. I olierummet fandtes dog oplag af emballager både i og udenfor spildbakker, idet oplag findes tæt ved port med adgang til det fri, med risiko for at evt. spild kan afledes til omgivelserne.</p>

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Det oplyses ved tilsynet, at omlæsning af dagrenovation forventes bragt til ophør i april 2022. I den forbindelse blev det ved tilsynet drøftet, at virksomheden har mulighed for senere at genoptage denne aktivitet i det omfang, aktiviteten er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, idet kontinuitetsbrud i forhold til godkendelsen gælder den samlede godkendelse og ikke for enkelte aktiviteter, omfattet af godkendelsen.</p> <p>Ved tilsynet fandtes, at der sker "papir"flugt på virksomhedens arealer. Det oplyses, at der kontinuerligt sker opsamling og at det forventes, at problemets omfang minimeres, når der ikke længere foretages omlæsning af dagrenovation.</p> <p>Virksomheden har enkelte afkast, hvor der er stillet vilkår om, at der skal være etableret filter inden udledning til det fri. I forbindelse hermed blev oplyst, at procesanlæg for plastgranulering er solgt, og aktiviteten er udgået.</p> <p>Der blev i forbindelse med tilsynet ikke konstateret uoverensstemmelser i</p>

	forhold til de fastsatte vilkår for luftforurening.
--	---

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kommunen har i juni 2021 og i november 2021 modtaget støjklager over virksomheden.</p> <p>Virksomheden oplyser ved tilsynet, at der pågår en dialog mellem klagere og virksomheden, og at der i virksomheden er en fremadrettet plan for, hvorledes denne dialog opretholdes. Bl.a. påtænker virksomheden, når coronasituationen åbner op herfor, at invitere naboer til et åbent hus arrangement, så naboerne kan se og forstå, hvad der foregår i virksomheden.</p> <p>I forlængelse af tilsynet i november 2018 har virksomheden, som dokumentation for vilkår 52 om daglig registrering af trafik, fremsendt oplysninger i form af et regneark med angivelse af de enkelte indvejninger i 2018. I henhold til de fremsendte oplysninger er antallet af lastbiler, der pr. dag ankommer til virksomheden, væsentligt mindre, end hvad der er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen.</p> <p>Virksomhedens opmærksomhed henledes dog på miljøgodkendelsens vilkår 48, hvor det er forudsat, at der i tidsrummet 06.00 – 07.00 kun ankommer én lastbil. Der er i iht. de fremsendte oplysninger dage, hvor der er registreret indvejning af flere biler (op til 5 stk. før kl. 07.00 og i enkelte tilfælde indvejning før kl. 06.00).</p> <p>Det oplyses ved dette tilsyn, at der er rettet op på forholdet, og at der ikke længere kommer mere end een bil ind i den tidlige morgentime.</p> <p>Ved tilsynet i november 2018 blev endvidere bemærket, at der anvendes en ny intern kørevej mellem det befæstede areal ved den sydligvestlige del af virksomhedens område og området syd for hal 6., idet denne vej medfører mindre intern kørsel. Det bemærkes, at "genvejen" er etableret direkte på terræn og ikke er befæstet. Ved dette tilsyn oplyses, at vejen fortsat findes, men ikke vedligeholdes og benyttes. Virksomheden tilkendegiver at ville blokere vejens brug ved opsætning af betonklodser eller store sten, og vil efterfølgende sende tilsynsmyndigheden fotodokumentation herfor.</p>

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Kloakeringsstatus:</p> <p>Ejendommen er beliggende i et i spildevandsplanen udlagt kloakopland med separatkloakering, dvs. at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, forsynet af spildevandsforsyningsselskabet.</p> <p>Industrispildevand:</p> <p>Gulvafløb i hal 6 er afblændet, jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen. Der er herefter ingen gulvafløb i produktions-/affaldsoplagsområder.</p> <p>Der benyttes en udendørs og uoverdækket vaskeplads, anslået ca. 400 m<sup>2</sup>, til udvendig vask af virksomhedens eget materiel og udstyr, idet der benyttes hedvands-højtryksrensere og vaskekemi (alm. autoshampoo) hertil. Hedvands-</p>

	<p>rensener er placeret i det tilstødende teknikhus, og benyttes i det fri. Det oplyses, at vaskeomfanget svarer til en arbejdsdag ugentligt.</p> <p>Vaskepladsen er indrettet med ikke tæt betonstensbelægning, idet det oplyses, at der er membran under pladsen, og med kuvertfald mod afløb med afledning via sandfang og olieudskilleranlæg. Det oplyses, at der ikke findes en prøvetagningsbrønd efter olieudskilleranlægget.</p> <p>Vaskepladsen benyttes endvidere som virksomhedens brændstof- og Ad-Bluetankplads.</p> <p>Der blev ved tilsynet ikke noteret ændringer i forhold til virksomhedens afledning af spildevand eller overfladevand.</p> <p>Virksomheden er ikke omfattet af en samlet skriftlig spildevandstilslutnings-tilladelse med vilkår.</p>
--	---

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Olieudskilleranlægget er etableret med enten koalescencelement eller med flydelukke, men uden alarm.</p> <p>Udstyr som koalescencelement og/eller flydelukke bør vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.</p> <p>Sandfang/olieudskiller ved vaskepladsen er tilmeldt tømningsskema med årlig tømning ved Simon Moos A/S. Dokumentation for de sidste tre års tømninger er udleveret af virksomheden under tilsynet.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Ifølge BBR findes 4 inaktive olietankanlæg, samt eet aktivt 10.000 liters nedgravet fyringsolietankanlæg.</p> <p>Det aktive tankanlæg er et dieselolietankanlæg med standeranlæg, 10.000 liter, 2003, nedgravet ved vaskeplads, typegodkendelsesnr. 01-1600.</p> <p>I forlængelse af tilsynet i november 2018 har virksomheden fremsendt skema, hvor der for 2018 er angivet tidspunkter for aflæsning af manometer (overvågningssystem) på den nedgravede dobbeltvæggede tank ved vaskepladsen. Det fremgår heraf, at der er foretaget månedlig kontrol (aflæsning), som anført i olietankbekendtgørelsens bilag 10, pkt. 1.</p> <p>Virksomhedens opmærksomhed henledtes ved tilsynet den 28. november 2018 endvidere på, at rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 43, stk. 4.</p> <p>Virksomheden tilkendegiver ved nærværende tilsyn at ville få gennemført en ny inspektion/tæthedsprøvning af tankanlæg og tilhørende rørsystem efter olietankbekendtgørelsens bestemmelser allerede i år 2022, idet dette om alle omstændigheder skal gennemføres senest år 2023. Dokumentationen vil</p>

	efterfølgende blive tilsendt tilsynsmyndigheden.
--	--

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Virksomheden har i forlængelse af tilsynet i november 2018 fremsendt kvartalsvise "lageropgørelser" for 2018, dvs. oplysninger om oplagrede mængder af affald.</p> <p>Det bemærkedes, at der ikke var fuld overensstemmelse mellem de affaldsarter/fraktioner, som fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 4, og de enkelte poster i lageropgørelserne.</p> <p>Det skønnedes dog umiddelbart efter en gennemgang heraf, at de oplyste oplagsstørrelser generelt ikke overskrider de grænser for maksimalt oplag, som er fastsat i miljøgodkendelsen.</p> <p>Det er dog bemærket, at affaldsfraktionen KSP i lageropgørelserne udgør en betydelig del af den samlede oplagrede mængde, og at denne fraktion ikke er angivet specifikt i miljøgodkendelsens vilkår 4 som særskilt affaldsfraktion.</p> <p>Det vurderedes, at fraktionen på det foreliggende grundlag vil kunne henføres til "blandet affald til sortering", hvor godkendelsen fastsætter et maksimalt oplag på 1.000 tons. Supplerende blev bemærket, at der for fraktionen "affald til deponi" (hvortil keramik, der indgår i "KSP", som udgangspunkt kan henføres) er fastsat et maksimalt oplag på 100 tons.</p> <p>Det oplyses ved nærværende tilsyn, at den omtalte KSP-fraktion ikke længere findes på lager, og at den tilsvarende fraktion i dag er en glasfraktion.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Farligt affald, der frembringes ved virksomhedens drift, opbevares i særskilt rum i forbindelse med værkstedet, jf. ovenfor under punktet råvarer og kemikalier.</p> <p>Virksomheden frembringer endvidere sandfangsand og slam fra olieudskilleranlæg, der bortskaffes af Simon Moos A/S. Dokumentation herfor er udleveret af virksomheden under tilsynet.</p> <p>Godkendelsen indebærer ikke mulighed for modtagelse af farligt affald på flydende form, hvorfor det som udgangspunkt vurderes, at evt. spild af de fraktioner af farligt affald, som virksomheden må modtage, vil kunne opsamles uden risiko for, at det kan nå afløb.</p> <p>Asbestholdigt affald opbevares i lukket container ved den sydlige indkørsel. Virksomheden har funktion som genbrugsplads i Haderslev Kommune for asbestholdigt affald fra private og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder, idet miljøgodkendelsen indebærer, at der kun må gives adgang for køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3,500 kg.</p> <p>Ved tilsynet i november 2018 blev det konstateret, at affaldsmængden i containeren var begrænset. Der var et lille oplag af hele eternitpladser og et lille oplag af mindre pladestykker samt andre pladetyper (vurderes at være loftsplader).</p> <p>Det bemærkes, at loftsplader som udgangspunkt betragtes som støvende</p>



	<p>asbestholdigt affald, hvorfor dette er omfattet af krav om, at dette forud for aflevering skal dobbeltemballeres i klare plasticsække og mærkes med oplysninger om indhold, jf. Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald og miljøgodkendelsens vilkår 27 og 31.</p> <p>Med henvisning hertil opfordredes virksomheden til at gennemgå procedurer for modtagelse af asbestholdigt affald med henblik på at skabe sikkerhed for, at de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår herom overholdes.</p> <p>Ved nærværende tilsyn oplyses, at procedurer er gennemgået, og processer er optimeret, samt at der udleveres sække til emballeringen.</p> <p>Ved tilsynet i november 2018 fandtes en lukket container med PCB-holdige vinduer/termoruder, der var placeret på vaskepladsen på tæt belægning (ikke tæt betonsten med membran under) og med afløb via kloaksystemet. Det oplyses ved dette tilsyn, at der ikke længere findes containeroplæg med affaldsprodukter på vaskepladsen.</p> <p>Der henvises vedrørende oplæg af trykimprægneret træ og mineraluld til punktet jordforurening nedenfor.</p> <p>Oplæg af farligt affald på virksomheden er herudover begrænset og tilsynet har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.</p>
--	--

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen i henhold til bestemmelserne i jordforureningsloven. Ejendommen er udgået før kortlægning.</p> <p>Ejendommen er dog omfattet af områdeklassificeringen.</p> <p>Det blev ved tilsynet i november 2018 konstateret, at der ikke er etableret oplagsfaciliteter for jern- og metalskrot, mineraluld og trykimprægneret træ, der opfylder vilkår 21, 65 og 77 i miljøgodkendelsen. Det blev konstateret, at der var oplæg af ovennævnte fraktioner på areal, der ikke er forsynet med tæt belægning.</p> <p>Ved dette tilsyn oplyses, at jern- og metalskrot, mineraluld og trykimprægneret træ nu opbevares under tag over betonbelægning i Hal 6.</p> <p>Oplæg af jern- og metalskrot er i øvrigt opdelt i to lagre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metal fra MGP-affaldet (metal, glas og hård plast), som ikke forventes at afgive væske</li> <li>- metal fra genbrugspladserne, som kan afgive olie eller væske</li> </ul> <p>Ved tilsynet nov. 2018 blev observeret, at der stod to containere med affald på område A. Jf. godkendelsens vilkår 71 må dette område kun anvendes til rene og hele produkter af plast (f.eks. kasser, havemøbler og lign). Ved nærværende tilsyn fandtes, at containerne er fjernet.</p> <p>For så vidt angår den etablerede interne "genvej" (jf. under støj ovenfor) skal bemærkes, at det af godkendelsens vilkår 71 følger, at bortset fra områderne H og 8 (jf. miljøgodkendelsens bilag 3) må virksomhedens ubefæstede arealer ikke indgå i virksomhedens drift. Det forudsættes derfor, at "genvejen" ikke</p>

	benyttes til intern transport af affald eller lignende driftsaktiviteter. Ved nærværende tilsyn oplyses, at virksomheden vil etablere spærring af vejen.
--	--

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er behov for håndhævelser i form af henstillinger.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Ved tilsynet den 28. november 2018 er en række bemærkninger vedr. efterlevelse af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af 30. marts 2016:</p> <p>Vilkår 71 vedr. anvendelse af ubefæstede arealer</p> <p>Det oplyses, at den etablerede kørevej ikke benyttes. Virksomheden oplyser ved tilsynet at ville afspærre vejen med en betonklods/sten, således at det sikres, at den ikke benyttes, samt at ville tilsende tilsynsmyndigheden fotodokumentation herfor.</p> <p>I olierum ved værksted fandtes oplag af emballager både i og udenfor spildbakker, idet oplag findes tæt ved port med adgang til det fri, med risiko for at evt. spild kan afledes til omgivelserne. Oplaget bør spildsikres.</p> <p>Ved tilsynet fandtes i tilknytning til teknikhus ved vaskepladsområdet opstillet en 1.000 liters palletank indeholdende AdBlue, idet tanken er opstillet uoverdækket direkte på jorden tæt ved vaskepladsens afgrænsning. Udlevering af AdBlue fra palletanken til køretøjer sker angiveligt indenfor afgrænsningen af vaskepladsen.</p> <p>AdBlue er ikke mærkningspligtig, men består af en vandig opløsning af urea, dvs. har et højt indhold af kvælstof, som medfører, at udslip kan gøre stor skade på renseanlæg og på jord, grundvand, søer og vandløb ved udslip i større koncentrerede mængder.</p> <p>For at forebygge evt. forurening af omgivelserne er der derfor vigtigt, at AdBlue håndteres og opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde.</p> <p>Det henstilles derfor, at oplag af AdBlue sker beskyttet mod vejrlig, påkørsel og hærværk, og sker over passende spildopsamlingsfaciliteter over tæt belægning uden risiko for, at spild kan afledes via kloaksystemet eller til jord, grundvand og overfladevand. Dette bør ligeledes gælde for udleveringen af AdBlue fra tank til køretøj.</p> <p>Ved tilsynet den 28. november 2018 er en bemærkning vedr. tæthedsprøvning af rørsystem i hht. olietankbekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden tilkendegiver ved nærværende tilsyn at ville få gennemført en ny inspektion/tæthedsprøvning af tankanlæg og tilhørende rørsystem efter olietankbekendtgørelsens bestemmelser allerede i år 2022, idet dette om alle omstændigheder skal gennemføres senest år 2023. Dokumentationen vil efterfølgende blive tilsendt tilsynsmyndigheden.</p>

## **Offentliggørelse**

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Kirsten Hansen  
Miljømedarbejder