



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Ps Car Care IVS
Jomfrustien 24
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	18.10.2019
Til stede ved tilsyn:	Per Jensen, Ps Car Care IVS Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	23916145	Hjemmeside	
E-mail	Pitstop@live.dk	CVR nr.	40333266
Fax		P. nr.	1024491478

Matrikler
852 Haderslev

Acadre sagsnr.:	Acadre 19/46931
-----------------	-----------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af auto-værksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019. - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2019. - Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået med Per Jensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Baggrunden for tilsynet var Haderslev Kommune tilsynskampagne for 2019 vedr. uanmeldte autoværksteder. Tilsynet blev udført som et basistilsyn hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden foretager bilpleje, herunder bilvask, indvendig rengøring og polering. Virksomheden har en del af værkstedet hvor der foretages bilvask. Virksomheden råder over en smørregrav, som dog ikke bruges.
Driftstider	Virksomhedens driftstider er fra kl. 9.00 til kl. 17.30.
Antal ansatte	Der er kun ejer beskæftiget på værkstedet.
Ressourcer	Værkstedet er opvarmet ved hjælp af oliefyring. Fyret står på værkstedet, og olietanken står i hjørnet af hallen der bruges til bilvask.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ingen.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	På selve værkstedet er der ingen afløb. Her er der opbevaret en smule spraymaling. Ejer oplyste at der ikke spraymales længere. Der er desuden opbevaret diverse vaske/rensemidler til brug for rengøring af biler indvendigt. Disse er i små beholdere/sprayflasker. I hallen til bilvask er der opbevaret autoshampoo på på gulvet ved afløb til olieudskilleren, samt en gasfalske med CO₂. Ved siden af olieudskilleren stod en opskåret plastdunk indeholdende olie fra aftapning af privat bil, samt et oliefilter. I hallen til bilvask stod: - 3 x 200 liters tønder indeholdende opblandet sæbe til bilvask. - Cirka 10 dunke af 3-5 liter med mineralsk terpentin til affedning af biler - Dunk med motorolie Generelt stod råvarer og kemikalier meget spredt ud på hele værkstedet i mindre beholdere. Det anbefales at råvarer og kemikalier samles centrale steder. Kommunen henstiller til, at kemikalier, autoshampoo mv. i hallen til bilvask skal opstilles på spildbakke, da spild af disse kan beskadige olieudskilleren funktion. Spildbakken skal indrettes således at den kan rumme indholdet af den største beholder opstillet på denne.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er installeret rumventilation i værkstedet. Der har tidligere været punktudsugning i hallen til bilvask, som dog er afmonteret nu.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De primære støjklender på værkstedet er støvsugere, samt bilvask med højtryksrenser. Virksomheden har ingen kompressor.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden vasker selv aftørningsklude i en vaskemaskine på værkstedet. Derudover er der en håndvask. Der er ingen afløb i selve værkstedet. I hallen til bilvask, er der en olieudskiller. Risten til afløb for olieudskiller er halvvejs tilstoppet, og der er flere lunger i lokalet med vandpytter/slam. Der anvendes højtryksrensere og sæbe til vask af biler. Olieudskilleren er af ældre dato, og er tilbage fra der var autoopretterværksted på adressen. Olieudskilleren vurderes til ikke at være egnet til at håndtere spildevand fra bilvask med højtryksrensere, sæbe og rester fra mineralsk terpentin som bruges til affedtning. Kommunen indskærper, at spildevand fra vask af biler jf. § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal passere en egnet olieudskiller. Kommunen skal have modtaget tilbagemelding senest d. 15. december 2019 om hvordan forholdet påtænkes lovliggjort.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	I hallen til bilvask, er der en olieudskiller. Risten til afløb for olieudskiller er halvvejs tilstoppet, og der er flere lunger i lokalet med vandpytter/slam. Der anvendes højtryksrensere og sæbe til vask af biler. Olieudskilleren er af ældre dato, og er tilbage fra der var autoopretterværksted på adressen. Olieudskilleren er ikke egnet til at håndtere spildevand fra bilvask med højtryksrensere, sæbe og rester fra mineralsk terpentin som bruges til affedtning. Kommunen indskærper, at spildevand fra vask af biler jf. § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal passere en egnet olieudskiller. Kommunen skal have modtaget tilbagemelding senest d. 15. december 2019 om hvordan forholdet påtænkes lovliggjort.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der forefindes en 1.200 liters tank til fyringsolie af ukendt årgang. Tankmærkatet på tanken kunne ikke aflæses pga. tankes placering, og ejer kunne ikke fremvise en tankattest. Ejer ville kontakte udlejer. Der er konstateret en olietank på samme placering under et tilsyn i 1999 på ejendommen. Tanke hvor fabrikationsåret ikke kendes skal jf. § 45, stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen sløjfes. På virksomheden stod desuden 2 andre olietanke. Den ene var et arbejdsbord med indbygget olietank. Begge olietanke fra ikke i brug. Kommunen indskærper, at der skal indsendes tankattest for olietanken til fyringsolie senest d. 15. december 2019. Såfremt tankattest ikke indsendes, skal tanken jf. § 45, stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen sløjfes.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Brændbart affald opbevares i mindre beholdere i værkstedet, og overføres herfra ud i en container som står foran værkstedet. Container tømmes af Flemming Paulsen, og tømmes efter behov. Virksomheden har kun en mindre mængde pap og plastik. Udendørs for enden af bygningen ved containeren var der oplageret tomme olietønder, cirka 7 stk, og 2 tomme plasttønder, samt der var en bunke blandet affald på jorden. Kommunen henstiller til, at virksomheden fjerner det udendørs oplag af affald.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Virksomheden er gjort opmærksom på reglerne for brug af genbrugspladsen, samt har fået oplysning om hvilke fraktioner der anses som at være farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Dele af matriklen er kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at der er konstateret jordforurening på matriklen. Resten af matriklen er kortlagt på vidensniveau 1, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen indskærper, at spildevand fra vask af biler jf. § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal passere en egnet olieudskiller. Kommunen skal have modtaget tilbagemelding senest d. 15. december 2019 om hvordan forholdet påtænkes lovliggjort. Kommunen indskærper, at der skal indsendes tankattest for olietanken til fyringsolie senest d. 15. december 2019. Såfremt tankattest ikke indsendes, skal tanken jf. § 45, stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen sløjfes. Kommunen henstiller til, at kemikalier, autoshampoo mv. i hallen til bilvask skal opstilles på spildbakke, da spild af disse kan beskadige olieudskilleren funktion. Spildbakken skal indrettes således at den kan rumme indholdet af den største beholder opstillet på denne. Kommunen henstiller til, at virksomheden fjerner det udendørs oplag af affald.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen indskærper, at spildevand fra vask af biler jf. § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal passere en egnet olieudskiller. Kommunen skal have modtaget tilbagemelding senest d. 15. december 2019 om hvordan forholdet påtænkes lovliggjort. Kommunen indskærper, at der skal indsendes tankattest for olietanken til fyringsolie senest d. 15. december 2019. Såfremt tankattest ikke indsendes, skal tanken jf. § 45, stk. 4 i olietanksbekendtgørelsen sløjfes. Kommunen henstiller til, at kemikalier, autoshampoo mv. i hallen til bilvask skal opstilles på spildbakke, da spild af disse kan beskadige olieudskilleren funktion. Spildbakken skal indrettes således at den kan rumme indholdet af den største beholder opstillet på denne. Kommunen henstiller til, at virksomheden fjerner det udendørs oplag af affald.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder