

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-01-2020 på ejendommen:

Henningsgårdsvej 2  
6893 Hemmet

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Spaltegulvbokse er tilbygget sengebåse/-række i staldens nordlige side.
- Betonplads med kalvevogne har ikke korrekt afløbsforhold.
- Placering af dybstrøelse skal ændres, så der forløber 5 år mellem oplag af dybstrøelse på samme areal.
- Fortank skal have repareret den faste overdækning.
- Spjæld er fjernet i 650 m<sup>3</sup> gyllebeholder, men hullet er ikke støbt til.
- Gyllebeholder skal have monteret alarm, da afstanden til åbent grøft, der er vandførende året rundt, er mindre end 100 meter.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Produktionsarealet (nye sengebåse) skal lovliggøres** inden den 01-04-2020 ved en ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Ansøgning om godkendelse af produktionsarealet skal ske igennem Husdyrgodkendelse.dk, og I rådes til at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Indskærperen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.

- Oplag af **husdyrgødning i markstak højest må være placeret på samme sted i 12 mdr. af gangen**, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 15 stk. 4.
- **Hul i gyllebeholder, hvor spjæld tidligere har været, skal efterstøbes**, så kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 §9 stk. 6 og §23 stk. 2.

### Opsummering af håndhævelser

14-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Produktionsareal (sengebåse) skal lovliggøres.
14-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal rokere rundt på markareal.
14-01-2020	Indskærpelse, Miljø	Hul i gyllebeholder, hvor spjæld før var monteret, skal efterstøbes.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	06-02-2001
Tilladte dyreenheder	243,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.</p> <p>Det tilladte dyrehold er ved tilsynet 14-01-2020 ændret til 135 årskøer med 148 stk. opdræt. Dette dyrehold er fra 2001: "anmeldelse af 370 m2 landbrugsbygning".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ved tilsyn i 2017 blev det tilladte dyrehold sat til 109 årskøer + tilhørende opdræt ud fra tilsyn i 1999. Vurderingen i 2017 formodes at være en fejlurdering.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li><li>- Spaltegulvbokse er tilbygget sengebåse/-række i staldens nordlige side.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Udvidelse af produktionsareal til dyreholdet er godkendelsespligtig</b>, og Ringkøbing-Skjern Kommune skal derfor modtage en ansøgning om udvidelse af produktionsarealet.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres i markstak.</p> <p>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik, uanset om det opbevares i markstak eller på møddingsplads.</p> <p>Oplag af dybstrøelse i markstak må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Placering af dybstrøelse skal ændres, så der forløber 5 år mellem oplag af dybstrøelse på samme areal.</b></p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	135	180,00	06-02-2001	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,92	06-02-2001	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	115	54,76	06-02-2001	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	135	180,00	4.279,50	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	11,45	0,00	136,04
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	18	8,49	129,59	0,00
Slagtekalv st.r. 43-65 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	81	1,12	0,00	10,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat dyreholdet (køer+ kvier) fra CHR-register, samt slagtekalve fra gødningsregnskab 2018/2019.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 13-01-2020:</u> 135 køer, 60 kvier og 14 handyr.</p>

Dyrehold, fortsat	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 119,8 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 69 kvier (6 mdr.-kælvning), 81 slagtekalve (44-65 kg)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex samt fluestrimler ved malkeobot.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01- 1980	432	432	432	
Ensilageplads	29-07- 1997	350	800		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Afløb fra foderhus og ensilagesilo ledes til opsamlingsbrønd/-tank. Ifølge ejer tømmes tanken efter behov.</p> <p>Ensilagesiloer er fra før 1999, og der er derfor ikke krav om afløb i begge ender.</p> <p>Der er etableret murafrænsning mod vest.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Betonplads med kalvevogne har ikke korrekt afløbsforhold.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Fast plads med kalvevogne skal have afløb til pumpebrønd eller lignende, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.</b></p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak ligger på mark med pil ved Tarmvej. Markstakken er delvist overdækket med plastik.  <b>Der skal gå 5 år før der igen må placeres markstak med dybstrøelse på markareal med pil.</b>  Vær opmærksom på, at dybstrøelse i markstak skal være overdækket med tætsluttende og vandtæt materiale.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Søren Kristian Sommer Madsen m.fl.	Anerbjergervej 48A		1.333,00

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	08-11-2019	10	162	650	Flydelag	Beholder kontrolleret 08-11-2019 med bemærkninger:  Skade i top repareres. Se foto C. Top repareres hele vejen rundt. Skader repareres. Se foto D Spjæld er fjernet. <b>Åbning lukkes.</b> Alle revner større end 0,3 mm i revnevidde skal repareres.

Gyllebeholder	01-01-1988	08-11-2019	10	375	1.500		Beholder kontrolleret 08-11-2019.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	470		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800				65	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	<b>Fortank skal have repareret den faste overdækning.</b>
Alarm på gyllebeholder	<b>Der er krav om alarm på gyllebeholder</b> , da afstanden til åben grøft, der er vandførende året rundt, er mindre end 100 meter (ca. 45 meter).
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 650m<sup>3</sup>. Bruges som buffertank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. Skader er ikke udbedret ved tilsynet. <b>Arbejdet skal udføres inden 01-06-2020.</b></li> <li>- Spjæld er fjernet, men hullet er ikke støbt til: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Husdyrgødningsbekendtgørelse: §9 stk. 6: Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg.</li> <li>o §23: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.</li> </ul> </li> <li>- <u>Vurdering:</u></li> <li>- <b>Spjældhullet skal efterstøbes.</b></li> <li>- Dykket indløb: Der pumpes ved tilsynet ikke til gyllebeholderen.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.500 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til grøft.</li> <li>- <b>Gyllebeholderen skal have monteret alarm.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Andel af gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> på Anerbjergervej 48A. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2015. Skal have foretaget beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb. <b>Alarm skal monteres.</b></li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok ved tilsyn 08-01-2020.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst skab på staldkontor. Rummet er uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand ved tankrum. Kemikalier påfyldes i marken.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinkling af restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
18a	1200956		73040-01	Tank (Produkt på væskeform)		1997	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027



Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
18a	1200956		87194-01	Tank (Produkt på væskeform)		1999	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2029

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton i maskinhuset.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til AFLD eller afhentes via husholdningscontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved gyllebeholder, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Lydum Å til vanding: 48.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes ifølge ejer elektrisk pumpe.</li> </ul> <u>Tarmvej 141B:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.970): 37.600 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-01-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,68

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*