

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hedevangsvej 4A, 6920 Videbæk
CVR:	41965959
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-10-2021 – sammen med bruger af gyllebeholdere.
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det er ved tilsynet vurderet, at ensilageplads fremadrettet kan anvendes til ensilage, hvis der rundt langs pladsens kant holdes 2 meter fri randbelægning (fri asfalt/beton), så restvand frit kan løbe (rundt om en evt. ensilagestak) til afløb mod syd.

Vær opmærksom på:

- Kontinuitetsregler: En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-06-2019
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet i eksisterende stalde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af antal kvæg: Er ikke foretaget. - Opførelse af ny stald: Ikke etableret. - 2 gyllebeholdere: Ikke etableret. - Møddingsplads: Ikke etableret. <p>En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år = kontinuitetsbrud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttelse forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. <ul style="list-style-type: none"> o Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene. <p>Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontinuitetsbrud kommer i 1. række (vægter højest). - I praksis afhænger miljøgodkendelse til byggeri af ny stald, gyllebeholdere og møddingsplads af den fortsatte drift, hvorfor udvidelse ikke kan lade sig gøre, hvis der først er sket kontinuitetsbrud.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast, drænet gulv. - Velfærdsstald med dybstrøelse. - Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Der er skrabe anlæg på fast, drænet gulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget, langs Hedevangsvej og Gl Kirkevej, skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Dybstrøelsesstald	Nej	1.561	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-10-2021
2	Ny dybstrøelsesstald	Nej	182	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-10-2021
3	Kostald	Nej	78	Alle kvæg	Dybstrøelse	05-10-2021
3	Kostald	Nej	2.756	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	05-10-2021
4	Kalvehytter	Nej	180	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	05-10-2021

5	Ny stald	Nej	2.680	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	05-10-2021
---	----------	-----	-------	-----------	-------------------------------------------	------------

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Anvendes ikke ved tilsynet - Ejendommen er ved tilsynet tom for dyr.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 06-10-2021</u>: Dyreholdet er ophørt 07-02-2020.</p> <p>Vær opmærksom på kontinuitetsregler: En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilageplads fra 2010/2012/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb i pladsens sydlige ende: Til pumpebrønd, hvorfra vand/restvand pumpes til markareal. - Mod nord: Ingen afløb og ingen murafgrænsning. <p><u>Vurdering:</u> Det er ved tilsynet vurderet, at ensilageplads fremadrettet kan anvendes til ensilage, hvis der rundt langs pladsens kant holdes 2 meter fri randbelægning (fri asfalt/beton), så restvand frit kan løbe rundt om en evt. ensilagestak til afløb mod syd.</p> <p>Ensilagesiloer fra 2017: Samme afløb som ensilageplads.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads er ikke etableret.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Anvendes ikke til kalve ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	14-07-2010	4.200	5.625	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-08-2017	1.230	2.000	0	Afløb til pumpebrønd.
Fast mødding	17-06-2019	404	400		2021: Ikke etableret

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2006	07-08- 2017	10	750	3.200	Flydelag	Beholderkontrol den 07-08-2017.
Gyllebeholder	14-07- 2011	19-06- 2021	10	750	4.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 19-06-2021.
Gyllebeholder				283	1.000	Flydelag	Ikke etableret.
Gyllebeholder				707	3.000	Flydelag	Ikke etableret.

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Ok. - Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 4.000m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Egerisvej 36		7.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
	10168	Tank	15- 4003	2005		1.500	Nedgravet		30- 12- 2045
1997	115135	Tank		1997	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs		30- 12- 2027

Olie og kemikalier	
Olietanke	Nedgravet olietank ved stuehus: Ifølge lejer af gyllebeholdere er olietanken opgravet i forbindelse med ny flisebelægning rundt om hus. <u>BBR-register:</u> - I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank registreret som opgravet og fjernet.

	- I forbindelse med tilsynet blev 5.900 l diesel-/olietank fjernet fra BBR (Tanken er flyttet til Egerisvej 36).
Olje (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er ændret, så udsprinklingsanlæg er flyttet længere mod syd (på mark syd for stuehus, i den vestlige ende). Hvis ensilageplads fremadrettet anvendes til ensilage, skal restvandet udsprinkles = via sprinklere - så restvand fordeles ud på et areal, der er stort nok til at næringsstoffer kan optages af afgrøde.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring ved ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til forsinkelsesbassin/§3-sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand fra tagflader.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-10-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.