



Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. 2019 - 2049
Ref. PEMJE/BEVCH
Dato: 28. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Robdrup Flyveaskedepot, Randers
Virksomhedens adresse	Rud Kirkevej, 8900 Randers C
CVR-nummer	27446469
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	19. juni 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Udført uvarslet da adgangen til deponiet er kompliceret
Deltagere fra virksomheden	-
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Peter Møller og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Mindre rundgang på den vestlige del af anlægget
Materiale udleveret	-



1995



2004

Håndhævelser

Nærværende tilsyn har ikke afstedkommet håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet Miljøgodkendelse Robdrup Flyveaskedepot, 11. november 1991
- Påbud om revideret kontrolprogram, 31. august 2011

Generelle forhold

Der er over de senere år tilkørt landbrugskompost til deponiarealet med henblik på at forbedre jordkvaliteten. Der ligger fortsat nogle mindre bunker syd for rensningsanlægget langs vejen, som ikke er blevet jævnet ud.

På den sydlige del af arealet blev der tilbage i 2013 udlagt jord fra IKEA-byggeriet ved en jordflytning. Denne jordflytning blev aldrig helt færdiggjort og den modtagne jord blev ikke udjævnet hensigtsmæssigt mod nord. Dette bidrog til, at den eksisterende store lunke på deponiarealet blev endnu mere markant og en sø opstod.

Det fremgår at deponiarealet ligger udyrket hen og er stærkt tilgroet. Den tidligere konstaterede sø i en stor lunke midt på deponiet fremstår delvist udtørret og den vestlige halvdel er nærmest sprunget i skov. Luftfotos (nyeste fra 2024) bekræfter dette forhold, at deponiarealet samt den sydlige trekant med jordopfyldning ikke er opdyrket.

Elskabet nordvest for rensningsanlægget er blevet påkørt og måske forsøgt indbrud i.

Moniteringsboringerne kan umiddelbart ikke besigtiges, da hele området er kraftigt tilvokset.

Der er i en længere periode ikke foretaget monitoring og rensning af oppumpet perkolat fra deponiet på grund af uoverensstemmelser mellem Lodsejeren og Ørsted. Der pågår et arbejde med afklaring af situationen.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Fotos fra tilsyn

	Kig fra nordsiden mod nord med tilvokset rensningsanlæg
	Kig fra nordsiden mod nordøst med tilvokset deponi
	Kig fra nordsiden mod nord med påkørt elskab

	Kig fra nordsiden mod syd med rensningsanlæg til højre og tilvokset deponi.
	Kig fra sydsiden mod øst, hvor for fortsat ligger nogle bunker landbrugskompost.
	Kig fra sydsiden mod øst med deponiet til venstre og skrænten efter jordpåfyldningen midt i billedet.



Kig fra sydsiden mod nordøst, hvor den vestlige side af deponiet er under tilvoksning