



## Rapport for miljøtilsyn hos Motorgården Svenstrup A/S, Mosevangen 12, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	19.06.2024		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98383947	<b>CVR nr.</b>	10029961
<b>E-mail</b>	mail@motorgaarden-mc.dk	<b>P. nr.</b>	1007740472

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-10-2018	Aftale	Andre forhold	OK. Intet at bemærke.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden forhandler og udfører reparationer af motorcykler.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8.00 - 17.00		

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning af udstødningsgas.
Luft, afkast	Afkastet er 2 meter over tag.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning
3	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjkloder vurderes ikke at give anledning til støjgener for naboer.
Støjkloder, indendørs	Motorstøj. Der arbejdes oftest bag lukket port
Støjkloder, udendørs	Kørsel til og fra virksomheden.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Husspildevand og vaskevand.
Spildevand, procesvand	Der er afledning af processpildevand fra indendørs vaskeplads til vask af motorcykler.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er seperatkloakeret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Tæt belægning

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	1 stk
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskilleren tømmes én gang årligt af 3 B Kloakrensning.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Gulvvaskemiddel				Plastdunk		Ikke relevant	2024
Smøreolie				Spraydåse		Ikke relevant	2024

Motorolie				Beholder - lukket		Indendørs, ingen opkant	2024
Rensevæske				Beholder		Ikke noteret ved tilsyn	2024

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	-
Råvarer, opbevaring	Råvarer i form af motorolie, sprinklervæske og kølervæske opbevares på fast bund indendørs. Sprinklervæske og kølervæske opbevares desuden med spildbakke under. Der er siden det seneste tilsyn også etableret spildbakke under tønder med motorolie.
Råvarer/Kemikalier, belæggninger	Ok

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Restaffald			Beholder - lukket				Renovation, HCS	
Blyakkumulatorer			Container - lukket				Skrotspecialisten	
Dagrenovation			Beholder - lukket					
Dæk			Ikke oplyst				Villadsen	
Kølervæske			Plastdunk				SP Jensen	
Metalskrot			Beholder				Skrotspecialisten	
Olie- og benzindskillere			Ikke relevant				SP Jensen	
Oliefiltre			Tromle				SP Jensen	
Pap			Beholder - lukket					
Spildolie			Beholder - lukket				SP Jensen	
Spraydåser			Beholder				SP Jensen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Metal, brændbart, pap, dæk, alm. husholdningsaffald.
Affald, farligt	Spildolie, akkumulatorer, spraydåser,
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ok
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Ok
Affald, bortskaffelse	Blandet brændbart og pap afleveres til HCS. Metalskrot afhentes af Nibe Produkt. Dæk afleveres til Villadsen Dækfabrik. Spildolie afleveres til Gunnar Lund Olieservice.
Farligt affald, belægninger	Ok

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ligger uden for indsatsområde
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har ikke foretaget væsentlige driftsændringer siden det seneste tilsyn.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Bæredygtighed*	Der er overvejet LED-belysning, men umiddelbart fundet for dyrt.