

Shell 7-eleven
Hjortespringvej 24
2730 Herlev

06-07-2018
Journalnr. 09.20.02-K08-141-10
CVR 32056598

Att.: Torben Dahl, e-mail:
711dk426@7-eleven.dk

Miljøtilsyn d. 18. juni 2018ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 18. juni 2018 været på miljøtilsyn hos Shell 7-eleven. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn fra Herlev Kommune. Johnni fra Shell 7-eleven viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, dampgenvindingsudstyr, støj og oplag af olie, kemikalier og farligt affald.

Drift af Shell 7-eleven

Servicestationen har salg af benzin og diesel samt vaskehal og butik med salg af varer. Der er ikke sket ændringer i driften siden sidste tilsyn.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Henstilling

Herlev Kommune henstiller til, at sprækkerne og lunkerne på påfyldningspladsen og salgspladserne udbedres inden den **1. oktober 2018**.

Dokumentation, der skal sendes til Herlev Kommune

Følgende skal sendes til Herlev Kommune:

- Dokumentation for foring af olieudskillere.
- Dokumentation for reparation af dampretursystem.
- Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning af olietanke.

Dokumentationen skal sendes til Herlev Kommune inden den **15. august 2018**.

Olietanke og dampretursystem

På tilsynet blev det oplyst, at der er udført inspektion af standerne den 15. februar 2018. Begge standere har defekt dampretur ifølge inspektionsrapport fra Force, da de begge er uden sug. Johnni oplyste, at de er blevet repareret af Wennstrom. Shell 7-eleven skal sende dokumentation for reparationen til Herlev Kommune.

Olietankene er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i 2018. Shell 7-eleven skal sende dokumentation for reparationen til Herlev Kommune.

Belægninger

På tilsynet blev der konstateret revner i belægningen på påfyldningspladsen og på salgspladserne, se fotos:



På en enkelt salgsplads var der SF-sten med lunger.



Herlev Kommune vurderer, at der er risiko for nedsivning af benzin og dieselloleie gennem sprækker og lunger på påfyldningspladsen og salgspladserne, hvis der sker spild.

Herlev Kommune henstiller derfor til, at sprækkerne og lunkerne udbedres for at undgå forurening af den underliggende jord med benzin og dieselloleie. Arbejdet skal udføres inden den 1. oktober 2018. Herlev Kommune vil komme på tilsyn i starten af oktober 2018 for at kontrollere, om sprækkerne og lunkerne er blevet udbedret.

Kommunen kan som tilsynsmyndighed give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening, jf. § 42, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilslutningstilladelse af 27. december 2001

Ved eftersyn af olieudskillerne blev det konstateret, at de skal fores. Dokumentation for foring skal sendes til Herlev Kommune.

Herlev Kommune vurderer, at Shell 7-eleven overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen af 27. december 2001.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Center for Teknik og Miljø

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem.