

HJALLERUP TRÆ OG SPÆRFABRIK A/S
Håndværkervej 36
9320 Hjallerup

Plan og Miljø

Dato: 07-09-2016
Sags nr.: 09.02.05-K08-1642-10
Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen
Lokaltilf.: +4599454665
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 6. september 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 10. august 2016

Til stede ved tilsynet var:

- Jimmi Jensen, HJALLERUP TRÆ OG SPÆRFABRIK A/S
- Henrik Sørensen (sidste del af tilsynet), HJALLERUP TRÆ OG SPÆRFABRIK A/S
- Kasper Nimand Steffensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger.

Affald

Kildesorteringen af affaldet på virksomheden var mangelfuld. Lidt af plasten samt papkasser udsorteres til genanvendelse. Herudover udsorteres metalaffald og rent træ.

Som det fremgår af nedenstående billeder bar især de indendørs containere præg af mangelfuld sortering, idet der bl.a. både var træ, papir/pap og plast i disse.



Mangelfuld sortering i indendørs container



Mangelfuld sortering i udendørs container

Det **indskærpes**, med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens¹ § 64, at virksomheden skal kildesortere affaldet. Med kildesortering menes jf. affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 nr. 36 sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til materialenyttiggørelse, forbrændings- og deponeringseget affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

¹ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Tanke

På forrige tilsyn i 2010 blev det påpeget, at den nedgravede dieseltank fra 1974 skulle sløjfes senest i 2014. Tanken er ikke sløjfet og benyttes stadig. Der er ikke nogle oplysninger om eventuel korrosionsbeskyttelse og udvendig belægning, hvorfor tanken skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Det **indskærpes** med hjemmel i olietankbekendtgørelsens² § 46, stk. 1 nr. 2, at tanken skal sløjfes. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der ikke er forsikringsdækning såfremt der sker udslip fra forældede tanke.

Det var ikke muligt at finde noget mærkat på tanken, hvorfor vi ikke kan være helt sikre på fabrikationsåret. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på olietankbekendtgørelsens § 46, stk. 1 nr. 4, hvorefter nedgravede tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes (med sikkerhed) eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.

Jordforurening

Den del af ejendommen, hvor produktionsbygningerne er beliggende, er V1-kortlagt grundet tidligere træimprægnering. Det er Region Nordjylland, der er ansvarlig for kortlægning af ejendomme i forhold til reglerne i jordforureningsloven.

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen³ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Klagevejledning og aktindsigt

Da en indskærpelse er en konstaterende afgørelse, der alene fastslår hvad der allerede gælder af vilkår for virksomheden, kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

I henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven⁴ skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

² Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

³ Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kasper Nimand Steffensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Kasper.Nimand@99454545.dk