



Rapport for miljøtilsyn hos Langmølledalvej 9, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-11-2017		
Ejer Adresse	Boe Holger Jørgensen Ejdrupvej 55, 9240 Nibe		
Baggrund for tilsyn	Kampagnetilsyn flydelag - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	21723
Mobiltelefon	20205809	CVR nr.	26933188
E-mail	boejorgensen@gmail.com	P. nr.	1004452344
Samkøring	Landmand Boe Holger Jørgensen Landmand Boe Holger Jørgensen Landmand Boe Holger Jørgensen		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	24-07-2017		
Tilladte dyreenheder	165,52 DE		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Flydelaget på gyllebeholderen skal genetableres senest 7 dage efter en mangelfuld overdækning konstateres
15-12-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres terrænændring ved gyllebeholderen, da den er beliggende i et risikoområde i forhold til sø
27-08-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal foretages beholder kontrol på gyllebeholderne på Langmøllevej 9 og Vester Søvej 8.
07-06-2016	Aftale	Efterkommet	Der er en anden sammensætning af dyr, så der skal søges om miljøgodkendelse eller anmeldelse
07-06-2016	Aftale	Efterkommet	Spild ved gyllebeholder opsamles og sikring af at det ikke kan ske igen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.050	165,52	24-07-2017	

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-1995	08-08-2016	625	1.980	Flydelag	
Gyllekana- ler	01-01-1979		0	270		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1995		5	14		Dybde 3 m.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998		0	14		Etabl. i forb.m. ny staldbygning.
Gyllebeholder	01-01-1995	08-08-2016	257	1.030	Flydelag	Beholderen ligger syd for Vester Søvej 8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ejendommen var udpeget til kampagnetilsyn vedr. flydelag, fordi der tidligere er givet indskærpelser pga. manglende flydelag. Ved tilsynet var der meget fint flydelag. Ingen fra ejendommen var til stede, og ejer var ikke at træffe pr. telefon, og derfor blev vigtigheden af at have flydelag ikke drøftet. Materiale om flydelag sendes til ejer sammen med tilsynsrapporten Materiale om flydelag medsendes.