

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	17. september 2024
CVR-nummer	29628343
P-nummer	1012375960
e-Doc journal nr.	13/027445, MIL-000327
Virksomhed	Sejer Jensen Automobiler A/S
Adresse	Gåseagervej 5
Postnummer og by	8250 Egå
Telefonnummer	86222311
e-mail	brian@86222311.dk
Kontaktperson	Brian Sejer Jensen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Virksomheden startet i 1957 på Skovvejen 56. På adressen Gåseagervej i 1978. Jf. CVR.dk: 22. juni 2006
Udvidelser/ændringer	Drift er overdraget til Brian Sejer Jensen og Jimmi Sejer Jensen
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Brian Sejer Jensen
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Aarhus Kommune har registreret.

BEMÆRKNINGER FRA TILSYN

Aarhus Kommune har henstillet, at vaskevand fra gulvvask skal hældes i et gulvafløb eller udslagsvask, der ikke er tilkoblet olieudskiller, da sæben vil kunne udvaske opsamlet olie.

Virksomheden har herudover fået en henstilling i forhold til at motorolietanken skal udskiftes samt at genanvendeligt affald ikke må anbringes i containeren til brændbart affald.

Virksomheden bedes senest den 18. december 2024 redegøre for at henstillingerne er efterkommet.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område med Byplanvedtægt *H-E 3* for Hjortshøj-Egå Kommune Handel, let industri og lager samt parcelhusbebyggelse øst for Grenåvej ved Gåseagervej, Egå Havvej og Bredkær Tværbvej. Virksomhedens beliggenhed kan ses på nedenstående billede 1 og de forskellige aktiviteter på virksomheden kan ses på billede 2.



Billede 1. Virksomhedens placering.



Billede 2. Oversigt over virksomhedens aktiviteter.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med salg og reparation af biler.

Pladearbejde sendes til Grenå Bilcenter.

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 3-4 personer. På virksomheden i alt 5 ansatte.

Driftstid

Hverdage kl. 8-16 (15.30)

Lørdage og søndage kl. 11-14/15 (kun salg)

RÅVARER

Virksomheden har et oplag af smøreolier, olie, renseprodukter, sæbe, sprinklervæske, køler-væske m.v.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til let erhverv og blandet bolig. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er omkring 50 meter.

Der foretages ikke nogen støjende aktiviteter såsom svejsning eller slibning. Virksomhedens væsentligste støjklender er kompressoren, der er placeret indendørs ved siden af værkstedet. Værkstedsaktivitet foregår bag lukkede porte.

Området er kraftigt befærder på Grenåvej og ligeledes er der stor aktivitet på Gåseagervej, hvor virksomheden ligger ved indkørslen til området med mange handelsvirksomheder.

LUFT

Der findes kun afkast på rumsug og udstødningsgasser. Ingen filtre på nogen af disse afkast.

Afkast fra ventilation og udsugning fra udstødningsgasser er ført ca. 2 meter over tag på værkstedsbygningen. Der findes desuden inaktive afkast fra tidligere, hvor værkstedet også havde pladsaktiviteter.

OPVARMNING

Fjernvarme siden omkring 1993.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand afledes til Egå Renseanlæg.

Virksomheden har ikke nogen tilslutningstilladelse. Vaskevand efter vask med højtryksrensere afledes via sandfang og olieudskillere.

Tømning af olieudskillere

Virksomheden er omfattet af den kommunale tømningsordning og Avista har tømt virksomhedens olieudskillere den 25. juni 2024.

Vaskevand fra gulvvask

Ved tilsynet oplyste virksomheden, at deres vaskevand fra gulvvask bliver bortskaffet i kloakken, som er tilkoblet sandfangsbrønd og olieudskillere. Det blev derfor nævnt, at denne bortskaffelse kan være problematisk i forhold til olieudskillerens funktion. Vaskevandet skal derfor hældes i et gulvafløb eller udslagsvask, der ikke er tilkoblet olieudskillere, da sæben vil kunne udvaske opsamlet olie.

PFAS

Ved tilsynet blev PFAS problematikken drøftet. PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens spildevand. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille vilkår til udledningen. Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

AFFALD

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](https://mst.dk)

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør /indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Virksomhedens affaldsfraktioner

Affald	Affaldsafhenter
Olieklude	Berndtsen
Spildolie	Avista
Plastic	Bedes oplyst af virksomheden
Dæk	Helstrup Dæk
Køler væske	Marius Pedersen
Oliefilter	Marius Pedersen
Pap og Papir	Bedes oplyst af virksomheden
Bilglas	Bedes oplyst af virksomheden
Brændbart affald	Bedes oplyst af virksomheden
Jern og Metal	Jatop

Virksomhedens affald er opbevaret miljømæssigt forsvarligt og der er ikke risiko for forurening af jord, grundvand eller kloak.

Affaldssortering

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Det blev oplyst at virksomheden skal affaldssortere i de ti affaldsfraktioner. De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarer-kartoner, restaffald og farligt affald. Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb \(kredsløb.dk\)](https://kredsløb.dk)

Virksomheden fik oplyst, at de skal kildesortere deres brændbare affald. Der blev ved tilsynet observeret hård- og blød plastic, papir, madaffald og sodavandsdåser i virksomhedens containere for brændbart affald, se nedenstående billede 1.



Billede 3. Virksomhedens container til brændbart affald

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Virksomhedens farlige affald er opbevaret miljømæssigt forsvarligt. Det er placeret på en rist med opsamling.

Opbevaring af flydende råvarer

Flere af virksomhedens flydende råvarer var placeret rist med opsamling. Tilsynsførende fra kommunen gjorde dog opmærksom på, at opbevaringen og håndtering af kemikalier tæt på afløb skal foregå med stor forsigtighed, således kemikalierne ikke løber ned i kloakken og ødelægger olieudskillerens funktion, se billede 3.



Billede 3. Kemikalier på en opsamlingsrist tæt på afløb med olieudskiller.

Belægnings på pladser og arealer

Betongulvet i værkstedet er fundet i god stand.

Der er siden sidste tilsyn blevet lagt på virksomhedens udendørs plads foran bygningen.

Opvarmning

Virksomheden har haft fjernvarme overalt siden omkring 1993.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Ved tilsynet blev der observeret, at fabrikationsåret for virksomhedens tanke til olie og spildolie var 1993.

Ved efterfølgende sagsbehandling er kommunen blevet opmærksom på, at der for overjordiske tanke først kom krav om typegodkendelse og G.nr. fra år 2000. Det er dette nummer, der viser om tanken evt. er korrosionsbehandlet indvendigt, og deraf om ståltanke har en levetid på 30 eller 40 år. Når der for tanke fra før år 2000 derfor ikke foreligger viden om eller dokumentation for indvendig korrosionsbehandling, er levetiden for disse tanke derfor 30 år jf. vedhæftede pjece.

Det skal dog gøres opmærksom på, at ovenstående regler ikke gør sig gældende for spildolie-tanke, da det betragtes som et affaldsprodukt.

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

På baggrund af ovenstående skal virksomhedens olietank til motorolie udskiftes umiddelbart. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke observeret jordforurening fra virksomhedens drift.

HENSTILLING

Gulvvask

Vaskevand fra gulvvask skal hældes i et gulvafløb eller udslagsvask, der ikke er tilkoblet olieudskiller, da sæben vil kunne udvaske opsamlet olie.

Olietank for motorolie

Virksomhedens tank til motorolie skal udskiftes.

Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Brændbart affald affaldssortering

Der må ikke anbringes genanvendeligt affald i virksomhedens container til brændbart affald.

Virksomheden bedes senest den 18. december 2024 redegøre for at henstillingerne er efterkommet.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>.

Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

AKTINDSIGT

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven sætter.

Hvis I har nogen spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I velkomne at kontakte os.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson

Biolog

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 20. september 2024.