



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion

J.nr. 2024 - 34051

Ref. Lonni/Mapou

Dato: 18.09.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Maglehøjgård Losseplads
Virksomhedens adresse	Maglehøj 3A, 4050 Skibby
CVR nummer	29189129
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17.06.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	03.06. 2026
Deltagere fra virksomheden	Kaspar Pickering Pedersen
Øvrige deltagere	Dorte Nygaard Jørgensen, DMR
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	Formålet med det prioriterede tilsyn er at følge op på indskærpelse af vilkår 3 i påbud af den 23. februar 2015 om vedligehold af perkolat afværagesystem, meddelt den 22. maj 2024.
Materiale udleveret	



Figur 1 Maglehøjgård Losseplads, beliggende Maglehøj 3A i Skibby

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
21.maj 2024	Indskærpelse af vilkår 3 om vedligehold.	Med baggrund i årsrapport 2023 fandt Miljøstyrelsen, at vilkår 3 i gældende påbud meddelt den 23. februar 2015 ikke var opfyldt.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Grundvand	Viser en stigende tendens til PFAS i de nedstrøms borer B2 og B3 Strømningsretning NØ
Perkolat	I slutningen af 2025 og start 2026 er der etableret et nyt online system til logning af perkolatmængderne og højvandsalarm. Der foretages desuden manuel aflæsning af pumperne. Kloak er suget/spulet fra stikbrønde til pumpebrønd og fra pumpebrønd til spildevandsbrønd i 2025. DMR oplyser, at de udfører to årlige tilsyn for at sikre, at pumpesystemer, målesystemer, afledningssystemer mm. vedligeholdes. Tilsynene afrapporteres i årsrapporterne.

	Der er indgået aftale med VVS-firmaet Tage Bagger om servicering af pumper og Sejr kloakservice står for regelmæssig spuling af kloak Maglehøjgård Losseplads omfatter et areal på ca. 20.000 m² og affaldet ligger i ca. 14 m's højde. Det oplyses i årsrapporten, at perkolatmængden er halveret fra 857 m³ i 2024 til 432 m³ i 2025. Deponiet bør aflede anslået 2-4000 m³ perkolat årligt. Den oplyste perkolatmængde sammenholdt med boringsovervågningen, som viser en påvirkning indikerer, at deponiet ikke opsamler den nødvendige perkolatmængde. Miljøstyrelsen ønsker en plan for at sikre perkolatsamlingssystemets funktion. Opmærksomheden skal skærpes på hvordan perkolatmængderne udvikler sig i den kommende tid. DMR fjernaflæser måler. Pumpe baserer drift på tryktransmitter som Miljøstyrelsen ønsker kontrolleret.
--	--




Foto 1: Eltavler for pumpe 1 og pumpe 2 Foto 2: Perkolatbrønd 1 -Der er perkolat i brønden




Foto 3: Start, stop og alarm niveau
Perkolatbrønd 2



Foto 4:



Foto 5: Pumpe 1 - kunne kun styres fra andet skab



Foto 6: Pumpe 2




Foto 7: Perkolatbrønd 2



Foto 8: Pumpe PB1



Foto 9:

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Liste over gældende afgørelser:

- Påbud om monitoring og vedligehold af anlæg ved Maglethøjgård Losseplads af den 23.02.2015
- Påbud om ændret egenkontrol – Tilføjelse af PFAS – forbindelser ved kontrol med grundvand og perkolat af den 01.02.2023.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Frederikssund Kommune fremsender seneste tjek af styring af pumperne.

Det henstår efter Miljøstyrelsens opfattelse, at perkolatproduktionen er for lille i forhold til deponiets størrelse og Miljøstyrelsen ønsker en plan for at sikre perkolatopsamlingssystemets funktion.

Miljøstyrelsen vil desuden følge perkolatproduktionen og resultater fra overvågningsboringer, og vil fortsat være opmærksom på at håndhæve at perkolatbortskaffelsen er funktionel.

Miljøstyrelsen står til rådighed for nærmere uddybning af krav til plan for sikring af perkolatopsamlingssystemets funktion.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.