



Rapport for miljøtilsyn hos Huse Gracanin Auto v/Huse Gracanin, Lufthavnsvej 25, 9400 Nørre- sundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15.09.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	27556825
E-mail	huse2004@hotmail.dk	P. nr.	1010345630

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
07-10-2020	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal stille tromlen med spildolie indendørs på spildbakke, der kan rumme tromlens volumen.
07-10-2020	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal etablere en spildbakke under motorolien, der kan rumme tromlens volumen.
07-10-2020	Henstilling	Meddelt	Opbevaringen af de 3 uregistrerede biler skal straks bringes i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §12.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden har et stor lager af reservedele og et værksted. Værkstedet er specialiseret i renovering af turbo. Aktiviteterne omfatter afbalancering, reparation og rensning af turbo. Der udføres i mindre omfang (<10 årligt) service og reparation af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling, vask eller lakering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	8-16		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftkast, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.
Lugt	Ved tilsynet konstateres der ingen generende lugt i værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår inde på værkstedet, hvor også kompressor og metalafrensemaskine er placeret. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at give anledning til støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der udføres ikke vaskeaktiviteter. Der afledes ikke processpildevand. Der er sanitært spildevand. Der er ingen yderligere afløb fra værkstedet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i fællesprivat separatkloakeret område.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olie- og benzinudskiller tilknyttet virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Begrænset mængde råvarer.
Råvarer, opbevaring	Motorolie opbevares i tromle på palle på gulvet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer affald kun i mindre mængde. Ved tilsynet oplyste Huse Gracarin, at han selv kører affald væk til genbrugsplads, dog undtaget metalskrot. Der er 2 containere udendørs til jernskrot.
Affald, bortskaffelse	Virksomheden bortskaffer spildolie til Avista Oil. Kvittering blev fremvist.
Farligt affald, belægnings	Spildolie og spraydåser står udendørs. Vi aftalte, at spildolie stilles indendørs.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Stor lager af reservedele. Der stod 3 biler uden nummerplader udenfor værkstedet. Virksomheds-ejer oplyste, at 1 er hans egen (sølvgrå peugeot), 1 skal skrottes (mørkegrå peugeot) og 1 er kundebil som skal repareres (sort mercedes).
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 2.4.I1, som er udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 12-007 Lindholm Industripark
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.