

Nordmark Maskinfabrik A/S
Kjeldgaardsvej 10
9300 Sæby

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

1. juli 2026

**Rapport efter miljøtilsyn hos Nordmark Maskinfabrik A/S beliggende
Kjeldgaardsvej 10, 9300 Sæby**

Sagsnummer: GEO-2023-07730

Frederikshavn Kommune har den 30. juni 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jonas Christensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type MVB Maskinværksteder >1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- OML-beregning

Ved tilsynet blev det oplyst, at der er foretaget emissionsmålinger på alle afkast på alle haller i maj 2026.

Der vil blive udarbejdet OML-beregning for alle afkast og OML-beregning skal være fremsendt til Frederikshavn Kommune senest den 1. november 2026

- Driftsjournal

Jf. § 34 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal der føres driftsjournal.

Denne driftsjournal skal fremsendes til Frederikshavn Kommune senest den 1. september 2026

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt
Miljøplanlægger

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98469800	CVR nr.	26632773
		P. nr.	1009137889

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Der er beskæftiget ca. 90 medarbejdere på virksomheden. Produktionen består af højteknologisk specialiseret bearbejdning af store emner til bl.a. vindmølle-, værfts-, offshoreindustrien og i mindre grad til den grafiske industri. Produktionsprocesserne består af spåntagende bearbejdning i form af fræsning i almindeligt stål/støbejern, rustfrit stål og aluminium. Metalbearbejdningsmaskinerne i den nordlige hal (hal 1, 2 og 3) er tilknyttet to centrale køle-smøremiddelanlæg. Der er siden seneste tilsyn etableret ny drejebænk i hal 2 og ny fræser i hal 3. I den sydlige hal (hal 4) er der etableret tre CNC-fræsere tilknyttet et centralt køle-smøremiddelanlæg. I den nye hal (hal 5 på Gyldendalsvej 3) er der tilknyttet ét kølesmøremiddelanlæg med 2 fræsere, 2 karusseller og målerrum
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden er ISO 9000 certificeret og 140001 certificeret.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden er ved at udarbejde internt elektronisk driftsjournal med angivelse af de punkter, som er omfattet af kapitel 8 (driftsjournal) i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Driftsjournal fremsendes til Frederikshavn Kommune
Forurenet jord	Metalbearbejdningsmaskinerne, hvor der anvendes køle-smøremiddel, er placeret på tæt gulv. Under hver maskine er opsamlings kar/sump og køle-smøremidler recirkuleres. Produktionshallerne er etableret med tæt gulv uden spildevandsafløb.
I øvrigt	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg > 1 MW	Det blev oplyst, at der ikke er fyringsanlæg på denne adresse.
Luftforurening	Der er opsat nyt ventilationsanlæg på hal 1, 2, 3 og 4, der er tilkoblet metalbearbejdningsmaskinerne. anlægget er placeret på taget. Her sidder også filteranlægget. I den sydlige hal er der opsat lignende ventilationsanlæg, der er tilkoblet metalbearbejdningsmaskinerne. Der er foretaget nye emissionsmålinger maj 2026 for alle haller (hal 1-5 og 7-8)

	og OML-beregning vil blive fremsendt til Frederikshavn Kommune.
--	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen støjklager over virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ikke etableret gulv afløb i produktionshallerne. Udendørsarealerne er befæstet med SF-sten og der er etableret regnvandskloakker. Der er ingen processpildevand. Der er anskaffet en gulvvaskemaskine. Vaskevandet herfra må ikke kommes i kloakken, men virksomheden har fået "Lovliggørende tilladelse til etablering af nedgravet samletank for gulvvaskevand fra produktionen" af 23. februar 2026

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ikke etableret olieudskillere på kloaksystemet, idet virksomheden ikke generer processpildevand. Der er kun sanitært spildevand

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I olierummet på Kjeldgaardsvej 10 er opsat en 1200 l dieselolietank. Denne tank er fra Roug, og er registreret i BBR. Typegodk. nr. 01-5323. Fab.nr. 018965-11. 1200 liter. Stål. Årgang 2010. Tanken er registreret korrekt i BBR. I olierum er der afløb til kar.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har opstillet container med spildbakke til opbevaring af flydende farligt affald. I hal 4 er der kemikalierum, hvor der primært opbevares olieprodukter. Gulvet hælder mod en afløbsrende i midten af rummet, der leder til en 1000 l sump. Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Virksomheden har egen affaldsplan, hvor det er beskrevet hvorledes og hvordan affaldet skal kildesorteres. Affaldscontainere placeret strategisk ved proces, hvor affaldet produceres. Større containere er placeret udendørs, hvor alle affaldsfraktioner opbevares inden afhentning. Gennemgået ved separat affaldstilsyn.

--	--