



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2024-36777
Ref. PRECH, SOEJE
Dato: 26. august 2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ydernæs Havneslamdepot
Virksomhedens adresse	Vestre Kaj 16, 4700 Næstved
CVR-nummer	30887697
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	6. juni 2024, kl. 14.30 – 15.00
Baggrunden for tilsynet	Miljøuheld – risiko for digegennembrud, samt orientering fra anlægget samme morgen om, at udsivningen gennem diget var stoppet og Ydernæs Slamdepots dige dermed blev anset for tæt
Varsling af tilsynet	Uvarslet pga risiko for forurening ved digegennembrud samt mulig afslutning af akutfase
Deltagere fra virksomheden	-
Tilsynet udført af	Preben Christophersen
Tilsynet omfattede	Formålet med tilsynet er at konstatere, om strakspåbud af 2. juni 2024 om udpumpning er efterkommet. MST konstaterer ved tilsynet, at udsivning gennem diget er stoppet.

Håndhævelser

Tilsynet blev udelukkende foretaget for at vurdere, om strakspåbud af 2. juni 2024 om udpumpning kunne anses for efterkommet. Det vil i praksis sige, om formålet med påbuddet er nået og akutfasen kan anses for afsluttet. Det fremgår af påbuddet, at:

"Nærværende påbud vedrører akutfasen. Påbuddet anses for efterkommet, når diget er tæt, jf. indskærpelse af 31. maj 2024, hvoraf det fremgår, at "tæt" skal forstås således, at der ikke må være synlig udsivning fra diget. Miljøstyrelsens skal ligeledes skriftligt orienteres, når Næstved Havn vurderer, at dette er nået. Miljøstyrelsen skal dog godkende indstilling af udpumpning og måleprogram jf. nærværende påbud. Når påbuddet accepteres efterkommet, overgås til normale krav for udledning."

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
02-06-2024	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Strakspåbud om udpumpning. Påbuddet meddeles iht. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1, nr. 1.



Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Observationer ved tilsynet

Ydersiden af Ydernæs Slamdepot ud mod Karrebæk Fjord blev besigtiget som opfølgning på, at Næstved Havn d. 6. juni 2024 har meddelt, at udsivning fra diget er stoppet. Diget blev besigtiget fra øst mod vest. Se kort på sidste side.

Der var opsat et skilt med teksten ”Sti spærret, risiko for digeskred” og en delvis afspærring. Ca. 100 meter længere mod vest var et tilsvarende skilt og afspærring



Foto 1: Skilt og afspærring mod vest



Foto 2: Skilt og afspærring mod øst

Den del af volden mod spulefeltet hvor der ved tidligere tilsyn havde været meget vådt var nu uden synlig vand / perkolat, men der var tydelige tegn på, at det havde været vådt. Se foto 3.

På stykket mellem de to skilte havde der ved tidligere tilsyn været flere strækninger med perkolatsøer på stien og tydelige afløb herfra ned af skråningen mod fjorden. Nu har der tørt alle steder, dog med tegn på, at det havde været vådt. Se foto 4, 5, 6 og 7.

Udløbsbrønden blev besigtiget. Vandstanden i brønden var nu i niveau med vandet i fjorden. Der var en tydelig strøm af vand til brønden fra spulefeltet. Se foto 8 og 9.

Længere mod vest fra udløbsbrønden var der et vådt stykke på stien med lidt frit vand. Det kunne ikke med sikkerhed vurderes, om det kommer fra spulefeltet eller var en rest fra tidligere regn. Diget mod spulefeltet var ikke vådt. Se foto 10.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 8 udløbsbrønd



Foto 7



Foto 9 udløbsbrønd



Foto 10 Vådt stykke set mod vest.
Spulefelt er til højre

