



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 25.08.2021 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 hos Andersen & Larsen. Flammeskæreri ApS, Brogrenen 12, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Prioriteret tilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Bjørn Cederberg-Krohn
Fra virksomheden deltog: Jimmy Larsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. Timetaksten for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2021 er timetaksten 433,41 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-4-21

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
13ar	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Jimmy Larsen	Birkelyngen 22	2680 Solrød Strand
JIMMY LARSEN HOLDING ApS	Brogrenen 12	2635 Ishøj

Betaleradresse	Andersen & Larsen. Flammeskæreri ApS, Brogrenen 12, Ishøj CVRnr: 11158609		
Tlf. / mobil / e-mail	43739686		
Hjemmeside	-		
CVR- / P-nummer	11158609 / 1000191119		
Etableringsdato	01.01.1987		
Kort beskrivelse	Metalforarbejdende virksomhed		
Antal ansatte:	12		
Produktionsareal (m ²):	990		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m		
Bemærkning			

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	27-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
12-10-2021	Indskærpelser	<p>Det blev ved tilsynet konstateret at bilbatterier stod placeret omkring udendørs på ejendommen på arealer uden tæt belægning. Bilbatterier er farligt affald, der udgør en betydelig risiko for jord og grundvand. Jf. Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald §12.3 skal opbevaring ske uden risiko for afløb til jord og grundvand.</p> <p>- Det indskræpes at affaldet skal opbevares miljømæssigt forsvarligt senest 25. oktober 2021.</p>
12-10-2021	Indskærpelser	<p>Under tilsynet konstaterede Ishøj Kommune, at tomme olietønder blev opbevaret under åben himmel aflukket med en plastic kop og stående på engangspaller</p> <p>Ved regn og overløb kan der ske overløb til jord og grundvand, samt at der er risiko for påkørsel</p> <p>Olieholdigt metalaffald er farligt affald. Om tom kemikalieemballage er farligt affald kræver en konkret vurdering, som afhænger af emballagens tilstand og restmængden af produktet.</p> <p>Jf. Regulativet for Erhvervsaffald §12 skal opbevaring ske i egnede beholdere på tæt bund og uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således at spild opdages og kan opsamles.</p> <p>- Det indskræpes at affaldet skal opbevares miljømæssigt forsvarligt senest 25. oktober 2021.</p>

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	Grunden er V1-kortlagt pga. at der har været jern- og metalvareindustri på grunden siden 1974.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
13ar	V!	29-11-2016	Matriklen er kortlagt som følge af at der har været jern- og metalvareindustri på matriklen siden 1974	183-05056	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.



Oplag af affald	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Hydraulikolie i 200 L tromle, indendørs på en palle (200 L / 3 år), på spildbakke Slibesand, olieaffald, batterier i tromle uden låg og spildbakke

Bortskaffelse					
Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/ stk/vægt	Enhed	Placering/beskyttelse	Transportør
Dagrenovation					normal afhentning
Plast					Kørt til genbrugsstationen
Pap					Kørt til genbrugsstationen
Jern og metal (flere fraktioner)				I container	Sælges
Hydraulikolie				På spildbakke indendørs	Marius Pedersen
Slibesand				I sække, uden for uden overdækning	Til regenerering hos producenten i Sverige: Meldgard
Bilbatterier				Udendørs uden overdækning	P Kronborg metal
Olieaffald				Tromler uden låg på paller udendørs uden overdækning	Marius Pedersen

Generelt	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	Dokumentation for egenkontrol eftersendt

Luftemissioner	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ventilation fra skæring efterses per ½ år.

Spildevand	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevands vilkår overholdt

Støj	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Skæring, bankning – inde. Ventilation – bagside mod motorvej Der har ikke været klager over støj

Tanke	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1000 l Diesolietank til truck.

Tilsynskommentar:

Udført af: Bjørn Cederberg-Krohn
e-mail: bjorn.cederberg-krohn@sweco.dk