



Rapport for miljøtilsyn hos Chrysler Aalborg, Gammel Gugvej 59, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	29.05.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98114139	CVR nr.	89442028
E-mail	poul@chrysler-aalborg.dk	P. nr.	1011573513

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
10-10-2014	Henstilling	Efterkommet	NKI - dok. for tømning af olieudskiller
10-10-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring af blyakkumulatorer
29-05-2018	Aftale	Efterkommet	Tømning af olieholdigt vand i opsamlingskar v. spildolietank
29-05-2018	Aftale	Efterkommet	Aftale vedr. tømning af olieudskiller hvert 2. år, eller egenkontrol af olieudskiller og sandfang 1 gang årligt
29-05-2020	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt at ejer kontrollerer tætheden af motorolietankens opsamlingskar, samt kontrollerer tankens tilstand.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden består af værksted og lokaler til bilsalg. Værkstedet er opdelt således, at den ene del er et serviceværksted og den anden del er et pladeværksted. Da der foretages meget lidt pladearbejde, bliver dette værksted også brugt til service eftersyn. Der forekommer ikke autolakering, klargøring eller vask af biler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	8	7:30-17:00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Slibning			Patronfilter
2	Rumudsugning			
3	Udstødningsgas			
4	Svejsning			
5	Rumudsugning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	8,5	2,0	0,10	0,10	0,08	10,50	
2		2,0	0,63	0,63			
3		2,0			0,22	11,00	
4		2,0	0,25	0,25	0,56	12,00	
5		2,0					

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ved tilsynet var der intet at bemærke.
Luft, afkast	Afkastene er ført 2 meter over tagryg.
Luft, støv	Ved tilsynet var der intet at bemærke.
Luft, filtre	På slibeafkastet er der et patronfilter. Virksomheden fører selv tilsyn med filtret. Filtret er med indbygget alarm.
Lugt	Ved tilsynet var der intet at bemærke.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Indendørs i bygning
3	Plade-/karroseriarbejde		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet var der intet at bemærke. Der udføres næsten ikke pladearbejde mere.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Produktion				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der produceres meget lidt spildevand, og kun fra vask af hjul - dette sker højst en gang om måneden.
Spildevand, procesvand	Vand fra renskar afleveres på genbrugspladsen en gang hvert 2-3. år.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vaskepladsen er belagt med SF-sten.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
----	------------------	------	-----------------	-------------	--------------

1	Produktion	Ukendt olieudskiller			200
---	------------	----------------------	--	--	-----

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Det oplyses, at der er meget begrænset tilløb af vand til udskilleren - kun når der vaskes hjul på vaskepladsen, hvor udskilleren er tilkoblet. Der afledes ikke vand til olieudskilleren fra værkstedet.</p> <p>Virksomhedsmiljø har ved tilsynet i 2018 vurderet ud fra de givne oplysninger, at tømning af virksomhedens sandfang og olieudskiller ikke er påkrævet hvert år, da der er tale om tilledning af meget begrænsede mængder olieholdigt vand.</p> <p>Ovenstående forudsætter, at virksomheden selv tilser olieudskilleren mindst en gang om året, og foretager en funktionsafprøvning af udskillerens alarmsystem, så det sikres, at sandfang og olieudskiller virker efter hensigten.</p> <p>Virksomheden skal udarbejde en instruks, som beskriver hvordan denne egenkontrol udføres, og kontrollen skal fremgå af en drift journal, som skal fremvises ved tilsyn.</p> <p>Hvis ovenstående er opfyldt, kan olieudskilleren i så fald blive tømt hvert 2. år. Dog må opsamlingsvolumen i tanken ikke overstige 70%.</p> <p>Alternativt skal olieudskilleren besigtiges af et eksternt firma mindst hvert 2. år, og dokumentation herfor skal fremgå af drift journalen.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1996	1996	Spildolie	1.200	Over jord	NEJ	
2	1996	1998	Olieprodukter	2.400	Over jord	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er 2 olietanke på ejendommen. En til spildolie og en til motorolie. De står i gården bag bygningerne, og begge fyldes med pumpefunktioner.</p> <p>Begge tanke står i hvert sit opsamlingskar, beskyttet mod vejrlig og på en fast belægning.</p> <p>Det blev aftalt, at ejer kontrollerer tætheden af motorolietankens opsamlingskar, da dette fremstår rustent, samt kontrollerer tanken.</p>

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske	600	60	Liter			Indendørs	2020
Køler væske	700	60	Liter			Indendørs, bag opkant	2020
Bremsevæske						Indendørs, bag opkant	2020

Motorolie	5.000		Liter	Ståltank	2.400	Udendørs, overdækket, bag opkant	2020
-----------	-------	--	-------	----------	-------	----------------------------------	------

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	RENO NORD I/S	MARIUS PEDERSEN A/S	
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Udendørs	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S	
Bremse- og koblingsvæske		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Dæk		Stk	Ingen beholder		Udendørs	VISLI APS	VISLI APS	Bliver hentet en gang om ugen.
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	Nordjyllands Skrothandel og Autohandel	Nordjyllands Skrothandel og Autohandel	
Køler væske		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Olie- og benzindskillere			Beholder		Ikke relevant	LMJ (Leif M Jensen)	LMJ (Leif M Jensen)	
Oliefiltre		Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling	Stena Recycling A/S	
Spildolie		Liter	Ståltank		Udendørs, overdækket, bag opkant	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	
Spraydåser			Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er en afskærmet "affaldsgård" hvor der opbevares gamle dæk, containere til brændbart affald, samt en stålbeholder til gammelt jern og skrot.
Affald, farligt	Virksomheden har et miljøskur, hvor farligt affald opbevares. Alt affaldet står i godkendte beholdere og i opsamlingskar.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Intet at bemærke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Lokalplan: Frydendalskvarteret. Området er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	V1-kortlagt: Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Virksomheden har LED belysningen i både pladeværksted, serviceværksted og i udstillings lokaler. Der er nye porte i værkstedet der mindsker varmetabet, samt ur på kompressoren. Har etableret propeller i loftet til at fordele varmen rundt i værkstedet. Det blevet ydermere aftalt at kommunen sender materiale omkring Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBEN).