



Rapport for miljøtilsyn hos MASKINSNEDKERI V/EVAN CHRISTENSEN, Fuglestræde 14, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.11.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon	31926459	CVR nr.	15612347
E-mail	1001724873	P. nr.	1000950392

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	Ikke fornøden
Tilslutningstilladelse Spildevand	Ikke fornøden

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
		Ingen aftaler eller håndhævelser.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er under afvikling, og der købes ikke nye råvarer hjem. Alt produktion foregår som underleverandør til Vela A/S, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV. Rent træaffald (uden limrester) opsamles og afbrændes i et nyt (fra februar 2011) træfyr. Varmen herfra anvendes til opvarmning af værkstedet. Virksomheden råder over 2 save, 3 fræsere og 1 pudsemaskine. Udsugning fra de spåntagende maskiner opsamles i 8 posefiltre, som er opsat inden dørs. Intet afkast.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
472	1	7 - 16	-	-
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånfyr			Ingen rensning
2	Spånsugningsanlæg			Posefilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	10,0						
2							

Rumopvarmning:
Træ hhv. oliefyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra træfyret er ført 10 meter over terræn.
Luft, filtre	Udsugning fra samtlige maskiner sker via et centralt spånsugningsanlæg via 8 stk. posefiltre. Affald fra filtre afleveres (efter aftale) hos virksomhedens leverandør af bølgefinér Vela A/S, som sikrer korrekt bortskaffelse af dette affald. Spånsugningsmaterialet indeholder således rester af lim, hvorfor det ikke må afbrændes i virksomhedens træfyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden giver ikke anledning til lugtgener.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Spånuudsugning		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Kompressor og spånsugningsanlæg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden blev vejledt i, at området er separatkloakeret og at regnvand ledes direkte og urenset til Spensig Bæk. Ved evt. spild på udendørs arealer, skal der opdæmmes omkring regnvandsafløbet, således at spild kan opsamles.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200	Februar 2008	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 stk. olietank fra 2008 på 1.200 liter. Tanken anvendes både til opvarmning af værksted samt til drift af dampkedlen, som leverer damp til finérpressemaskinen. Denne maskine bruges dog ikke mere. Endvidere findes en anden olietank fra 2008, som hører til opvarmningen af en tilhørende bolig.
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs og overjordisk.
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Begge tanke er opsat i 2008. Tankene skal sløjfes i 2048.
Olietanke, registrering i BBR	Korrekt registreret i BBR.
Olietanke, belægnings ved salgspladser	Ingen påfyldnings- eller salgsplads.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Træ	8		Ton	Ikke relevant		Indendørs	2011

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Træ er alene i form af 2 mm bøgefinér. Mængden vurderes til at være 8 til 10 tons i 2011. Har været kraftigt faldende over de senere år. Var 15-18 tons i 2003 og 12-15 tons i 2007. Virksomheden har ikke planer om at købe flere råvarer hjem, men bruge det op der er på lager. Tilsvarende er forbruget af lim også faldet – fra ca. 550 liter i 2003 til 400 liter i 2007 og til ca. 250 liter i 2011. Der er tale om urealim fra Akzo Nobel af mærket "Cascorit 1206", CAS nr. 50-00-0 (formaldehydholdigt). Der har ikke været anvendt urealim de seneste par år, men der anvendes fortsat lidt hvid snedkerlim.
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer opbevares indendørs på støbt underlag. Ingen gulvafløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Metalaffald			Tromle		Indendørs			
Plast			Tromle		Indendørs			
Træaffald			Tromle		Indendørs			Rent træaffald brændes i eget fyr.
Træspåner			Papirsække		Indendørs			Leveres til Vela, som virksomheden er underleverandør til.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	- Træspåner stammer fra spånsugningsanlægget - Træaffald stammer fra afskæring/fræsning. - Den samlede mængde træaffald udgjorde ca. 800 kg/år i 2012. - Metalaffald består af tomme tromler fra limen. Ca. 1-2 tromler/år - Plastaffald består af plastspændebånd, som finéren leveres med. Ca. 5-10 kg/år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Træspåner og træaffald afleveres som farligt affald til deres eneste kunde (Vela A/S), når de leverer bøgefinéren.
Affald, sortering	Sortering foretages korrekt.
Affald, opbevaring	Alt affald opbevares indendørs.
Affald, bortskaffelse	- Træspåner og træaffald afleveres som farligt affald til deres eneste kunde (Vela A/S), når de leverer bøgefinéren. - Metalaffald afhentes af Nordjysk Skrot A/S. - Plastaflald afleveres på genbrugspladsen.
Farligt affald, belægnings	Indendørs på støbt gulv.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et indsatsområde. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er under afvikling. Formpresseren med damp anvendes ikke længere og driftstiden på de andre maskiner er yderst begrænset.
Planforhold	Virksomheden ligger i byzone. Virksomheden er beliggende i et boligområde (fastsat i Kommuneplan-rammerne). Der findes inden lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ikke relevant.
Jordforurening	Virksomhedens areal er kortlagt på vidensniveau 1 pga. tidligere/nuværende aktiviteter på ejendommen. Det blev ved tilsynet oplyst, at der har været foretaget prøveboringer, men resultatet er ikke kendt endnu.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ingen.
Miljøforbedringer, miljømål	Ikke relevant.
Bæredygtighed*	Ikke relevant.