



Miljøcenter Enggården ApS

Kalundborgvej 94

4200 Slagelse

Center for Teknik, Plan og
Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Teknik, Plan og Miljø har den 22.08.2018 foretaget et opfølgende miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Kalundborgvej 94.

11. juni 2019
Sagsnr.: 2018-000052

Kontaktperson:
Tine Fehrmann
Direkte tlf. 58574786
Mail: tifeh@slagelse.dk

Af indskærper, der blev givet på baggrund af tilsynet den 18. juni 2018 er følgende forhold endnu **ikke bragt i orden:**

- Manglende spildevandsanalyser
- Utilstrækkelig afdækning af slam
- Overholdelse af vilkår 7 og 56 eller alternativ ansøgning om ændring af vilkår
- Opdatering af driftsinstruks
- Manglende sikring af slam mod nedbør
- Manglende opsamling af spild af slam
- Manglende dokumentation af besigtigelser af belægninger og beholdere
- Manglende fremsendelse af boreprofiler
- Fjernelse af asfaltbrokker
- Mangelfuld modtagekontrol
- Manglende adskillelse og mærkning af jordpartier
- Overholdelse af jordflytningsbekendtgørelsens registrering- og dokumentationskrav (virksomheden har anmodet om fristforlængelse)
- Beskrivelse af håndteringen af 5 konkrete jordsager

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

På baggrund af tilsynet den 22. august 2018 og fremsendte oplysninger, har Slagelse Kommune konstateret følgende problematiske forhold:

- Udendørs oplag af bioaffald
- Manglende fjernelse af olie i lagunen
- Gennembrud mellem de to lagunebassiner
- Manglende overdækning af slam
- Manglende tilladelse til fraktion af papir/glas

Følgende materiale skal Miljøcenter Enggården fremsende til Slagelse Kommune:

- Tegninger og kort over afvandingssystemet
- Redegørelse om, hvor olien fra lagunen stammer fra og hvordan lignende situationer kan undgås fremover.
- Spildevandsanalyser (1 analyse pr. måned)
- Boreprofiler
- Fyldestgørende opgørelser af modtagne og bortkørte jordmængder
- Kontrolrapport vedrørende tætheden af gyllebeholderen (**fristen var 1. september 2018**)
- Rapport fra uvildig sagkyndig om tilstand og tæthed af alle befæstede og impermeable arealer, gulve, sumpe, brønde og beholdere (frist 1. oktober 2018)

Til orientering behandles fremsendte bassin- og vandanalyser separat. Analyserne viser forureningspåvirkning af både terrænnært grundvand og vandet i lagunen. Der vil blive fremsendt separat brev.

Tidsfrist for indskærpede forhold fra tilsynet 22. august 2018

Forholdene konstateret på tilsynet den 22. august 2018 skal bringes i orden straks, og **senest 5. oktober 2018**.

Indskærpede forhold fra tilsynet 18. juni 2018

De indskærpede forhold skulle være bragt i orden senest den 20. august 2018. De efterspurgte oplysninger skulle ligeledes være fremsendt inden ovenstående dato.

Tidsfristen er derfor overskredet.

Klagevejledning

Indskærpelserne er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens² § 68, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 69.

Søgsmål

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelser prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Fristen for søgsmål er 5. marts 2019.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen³. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

² LBK. Nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

³ BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

⁴ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 22. august 2018

Det opfølgende tilsyn er udført af: Kim Hansen og Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune. Tilsynet var uanmeldt, og vi mødte ingen medarbejdere på virksomheden.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt'

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
3f	2001454	JERNBJERG, SLAGELSE JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
MILJØCENTER ENGGÅRDEN ApS	Valbygårdsvej 75	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Miljøcenter Enggården ApS, Valbygårdsvej 75, 4200 Slagelse CVRnr: 28691823
CVR- / P-nummer	28691823 /
Etableringsdato	05.08.2010
Godkendelsesdato §33	27.08.2012

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Indskærper meddelt på baggrund af det opfølgende tilsyn 22. august 2018

Vilkår 7: Bioaffald, slam, fejesand, sand fra vejbrønde og jord til kartering skal opbevares og behandles indendørs eller i gylletank.

- Ved tilsynet den 22. august 2018 kunne Slagelse Kommune konstatere, at der var aflæsset bioaffald udendørs på asfaltplads med afløb til lagunen. Slagelse Kommune indskærper, at bioaffald opbevares og behandles indendørs eller i gylletank.

Vilkår 17: Virksomheden må kun modtage og opbevare affaldsarter/fraktioner i de angivne mængder, nævnt i tabel 2 i miljøgodkendelsen.

- Virksomheden har endnu ikke tilladelse til at modtage fraktionen af glas og papir. Virksomheden skal ansøge om midlertidig tilladelse indtil den nye ansøgning om miljøgodkendelse kan færdigbehandles.

Vilkår 39: Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 m fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker eller lign.

- Slammet er enten overdækket med et tyndt lag halm eller ligger uden overdækning. Slagelse Kommune indskærper, at slammet overdækkes effektivt. Hvis virksomheden fortsat ønsker at benytte snittet halm, skal halmen ligge i et lag på mindst 10 cm.

Vilkår 64: Der må ikke være synlig fri oliefase på vandet i lagunen.

- I lagunen var der oliebrømmer i vandet. Olien skal straks fjernes fra lagunen. Miljøcenter Enggården skal fremsende redegørelse om, hvor olien stammer fra og hvordan lignende situationer kan undgås fremover. Slagelse Kommune indskærper, at olien straks fjernes fra lagunen, og at virksomheden fremsender redegørelse.

Vilkår 66: Myndigheden kan kræve, at virksomheden skal lade udtage og analysere spildevandsprøver af det afledte spildevand til dokumentation for at vilkår 65 er overholdt.

- Slagelse Kommune kræver og indskærper, at virksomheden lader udtage og analysere spildevandsprøver af det afledte spildevand. Virksomheden skal udtage og analysere 1 spildevandsprøve pr. måned i perioden september 2018-marts 2019. Spildevandsprøven skal udtages fra det bagerste bassin i lagunen, så vidt muligt af vandet der udledes til Skidenrenden. Herefter vil Slagelse Kommune vurdere omfanget af analyseprogrammet.

Bemærkninger til færdiggravet lagune

- Lagunen er færdiggravet. I bedes fremsende nye tegninger over afvandingssystemet. På tegningerne skal der fremgå følgende: brønde, afløb, ledningsnet og bassiner. Endvidere skal det af tegningen fremgå, hvilke arealer, som afvandes til regnvandssystemet. Hvis der er dræn på virksomhedsområdet, bedes disse også markeret.
- Slagelse Kommune konstaterede på tilsynet, at der er gennembrud mellem de to bassiner i lagunen. Slagelse Kommune indskærper at overgangen mellem de to bassiner opretholdes som på den fremsendte beskrivelse og tegning. Virksomheden skal sørge for at overgangen mellem de to bassiner er udformet sådan, at der ikke kan ske gennembrud trods store mængder nedbør.

Gennemgang af indskærper meddelt 4. juli 2018

Vilkår 3. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion.

- I driftsinstruksen for Miljøcenter Enggården mangler der følgende oplysninger;

- o Beskrivelse af modtagekontrol af slammet:

Vi mangler oplysninger om:

- Hvem forholder sig til kategoriseringen af slammet ved ankomst?
- Hvem og hvordan informeres chauffører om, hvor slammet skal placeres?
- Hvordan har I overblik over aflæsninger, når der ikke er en pladsmand til stede?
- Hvordan afvises slam, der ikke må modtages?
- Hvordan sikres, at A, B, C-slam holdes adskilt?

- o Beskrivelse af afvisning af tydeligt forurenede jord og materialer

Vi mangler oplysninger om:

- Hvordan afvises tydeligt forurenede jord og materialer?
- Hvordan holder I øje med, hvad der bliver aflæsset, hvis chaufføren selv skal henvende sig på kontoret?

- o Instruks om inspektion af jordpartier inden aflæsning

Vi mangler oplysninger om:

- Hvordan får chaufføren fat på pladsmanden, sådan at partiet kan inspiceres inden aflæsning?
- Hvordan sikrer I, at chaufføren ikke aflæsser partiet uden gennemgang?
- Hvordan sikres det at de enkelte jordpartier holdes adskilt og markeres med entydig identifikationsnavn?

- o VC skal ændres til VOC i nr. 6

Vi mangler oplysninger om:

- VC skal ændres til VOC i driftsinstruksen.

- Uddybelse af beskrivelse om eftersyn af belægninger; hvilke belægninger er tjekket, hvad er konstateret samt eventuelle udbedringer.

Vi mangler oplysninger om:

- Driftsinstruksen skal præciseres. Kontrol af belægninger skal noteres for hver enkel belægning og ikke samlet for alle belægninger. Der skal endvidere ske kontrol for hver enkelt sump, brønd og beholder. Billedokumentation vil være en hjælp for virksomheden.

Vilkår 7 og 56.

- Virksomheden overholder stadig ikke vilkår 7 og 56, og har heller ikke søgt om vilkårsændring.

Vilkår 19. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kommer i kontakt med vand.

- Indskærpelsen var ikke efterkommet ved tilsynet den 22. august 2018. Virksomheden meddeler, at indskærpelsen er efterkommet 23. august 2018.

Vilkår 23. Tilførte jordlæs skal straks ved modtagelsen inspiceres ved syn og lugt af en person, som er ansvarlig for, at kun de tilladte jordtyper modtages. Jord, der helt åbenlyst ikke må modtages eller håndteres på virksomheden, skal afvises.

- Slagelse Kommune har ikke mulighed for at vurdere om indskærpelsen er efterkommet.

Vilkår 25. Der må ikke opbevares større mængder jord på karteringspladsen, end at der kan sikres, at partierne ikke utilsigtet blandes sammen, hverken ved oplag eller ved håndtering af jorden.

- Ved det opfølgende tilsyn lå ikke alle jordpartierne adskilt. Der var skilte i næsten alle jordpartier, men ikke alle.

Vilkår 51. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstaterede. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret samt
Vilkår 53. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer.

- Indskærpelsen om at udbedre den større sprække mellem gulv og mur i det sydøstlige hjørne af hallen med bioaffald er efterkommet. Der er ikke udført en egentlig tæthedskontrol. Slagelse Kommune afventer resultatet af den uvildige inspektion og kontrol af belægninger mv.

Vilkår 54. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

- På det opfølgende tilsyn kunne vi konstatere, at der var spildt slam fra tidligere aflæsninger, der ikke var opsamlet.

Vilkår 85. Virksomheden skal 6 gange årligt, jævnt fordelt over året, udtage egenkontrolprøver af det terrænnære grundvand, fra de 3 brønde.

- Slagelse Kommune kan endnu ikke vurdere, om indskærpelsen er efterkommet.

Vilkår 88. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelser og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.

- Slagelse Kommune kan endnu ikke vurdere, om virksomheden kan dokumentere den visuelle kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Kontrollen skal næste gang udføres af en uvildig sagkyndig. Fristen herfor er 1. oktober 2018.

Vilkår 96. Virksomheden skal føre en driftsjournal.

- Virksomheden har fremsendt driftsjournal fra maj 2017. Fremadrettet skal driftsjournalen være fyldestgørende og dokumentere kravene opstillet i miljøgodkendelsen.

Billeder fra det opfølgende tilsyn 22. august 2018



Bioaffald aflæsset udendørs på asfaltplads med afløb til lagunen.



Gennembrud mellem de to bassiner i lagunen.



Synlig olie i lagunen.



Opbevaring af slam uden afdækning.



Mangelfuld afdækning af slam.



Jordpartier uden skiltning.



Asfaltbunke, der skal flyttes til fast belægning.



Spild af slam



Spild af slam



Oplag af papir/glas