



Til sagen

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.20.02-G01-4-22

Dato: 12. juni 2024

Tilsynsnotat i word (til DMA) partielt 2022 Shell Hold-an Vej 2, Ballerup

Partielt tilsyn den 5. juli 2022 - tømning af de 3 OBU på pladsen. Ved tilsynet deltog LMJ v/Lars Iserhorst (LI) og Heidi Bay og Lill Dueholm, C-BM.

LI oplyste at de 3-4 gange årligt pejler OBU mv. og tømmer 1 gang årligt (sommer; juni/juli) også alle vejbrøndene. Alarmkontrol 1 gang årligt (oktober). Sidst pejlet og muligvis lidt skimmet 071021 og 250122.

OBV Vaskehal

Både sandfang, olieudskiller, gennemløbsbrønd (meget dyb) og rist blev tømt, bundsugeset, spulet og fyldt med rent vand) - så fint ud.

OU Salgsplads

Stadig meget tykt slam lag - viste sig at være fedtlag (lugtede sådan lidt halvråddent) - mistænker at nogen tømmer noget fedtholdigt deri. Den burde være pejlet og skimmet i januar 2022 (1 cm lag) - så noget er sket derefter? Årsag undersøges. Detailhandlen på stationen har ikke friture o.l.

OU Påfyldningsplads

Olieudskiller (dyb) blev tømt, bundsugeset, spulet og fyldt med rent vand - ingen bemærkninger.

Opfølgning

Vi påtænker at deltage ved næste pejling (oktober 2022) for at se om der genereres fedt i den omtalte udskiller igen.

DCC Energi kontaktes mht opfølgning.



Med venlig hilsen
Lill Dueholm
Civilingeniør