

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, I
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 53
anjc@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Vojens renseanlæg - Slammineralisering Jernhytvej 36B 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	10.11.2015
Til stede ved tilsyn:	Malene Staub og Hans Henrik Johansen, Provas Anette Juel Nielsen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Telefon	73520520	Hjemmeside	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32882277
Fax		P. nr.	1016003839

Matrikler
348 Gl. Ladegård, Hammelev

Acadre sagsnr.:	09/19192
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, pkt. K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ...".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har godkendelse til etablering og drift af slammineraliseringsanlæg af 5. august 1999.
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontaktperson for virksomheden er Malene Staub.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15. maj 2013 og omfattede besigtigelse af alle bedene.
Produktionsforhold	Der er 9 bede. Nogle af bedene er forsøgt tømt for slam i 2011. Ved tømningsen blev det konstateret, at under det øverste lag mineraliseret slam, var der et ca. 50 cm flydende lag. Det er ikke siden gjort forsøg på at tømme bedene. Man afventer en afvanding/mineralisering af det tynde slam. Undersøgelse i forbindelse med tømningsforsøget viste, at der også var problemer med de øvrige bede. Alle bede er derfor taget ud af drift og tilføres ikke længere slam. Det er planen, at alle bedene tømmes i 2020, Der gror tagrør i alle bedene. Men i bed 4 var der en hel del græs. Det er Thorkild Dalsgaard ApS, der vedligeholder områderne ved slammineraliseringsanlæggene. Ved tilsynet kunne der ses vækst af en del små træer i flere af bedene. Nogle træer står midt i de ca. 30-35 meter brede bede. De er forsøgt fjernet, men på grund af det flydende lag, er disse træer, meget vanskelige at fjerne. Det blev ved tilsynet oplyst, at de træer, der har groet i det meget våde område og som det er lykkedes at fjerne, kun havde rødder i overfladen og man derfor vurderer, at træerne ikke skader membranen. Der tages kontakt til Thorkild Dalsgaard ApS så de træer, det er muligt at fjerne, fjernes snarest.
Miljøledelse/grønt regnskab	Miljøledelse og miljømål blev drøftet i forbindelse med gennemgang af Miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder miljørisikovurdering.
Risikobekendtgørelsen	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Anlægget tilføres ikke slam.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår 4. Tilsynsmyndigheden skal underrettes før tømning af et slambed, så det er muligt at besigtige bunden før bassinet tages i brug igen. ad. 4 Der er ikke foretaget tømning af slambedene. Efter tømning skal anlægget ikke i drift igen. 5. Kontrolsystem – kontrolboring Prøvetagningsfrekvens samt analyseparametre skal accepteres af godkendelsesmyndigheden. ad 5. Der er et monitoringsprogram og der foretages pejling og udtages prøver til analyse 2 gange årligt. Prøverne analyseres for Total N og P, Klorid samt Ledningsevne og E. coli. Desuden foretages pejling af grundvandsstanden. Prøver har ikke vist tegn på forurening fra bedene. 9. Ved ophør af driften af slammineraliseringsanlægget skal der foretages en oprydning, der skal accepteres af tilsynsmyndigheden. Arealet skal tilbageføres til landbrugsmæssig drift, hvis anden tilladelse ikke opnås.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der kommer fortsat rejeftvand fra bedene. Alt rejeftvand ledes tilbage til renseanlægget.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der var ikke behov for håndhævelse, udover en henstilling om at fjerne træer i bedene.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover at de træer det er muligt at fjerne, skal fjernes.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 9 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 497/2013).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 9, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetalning

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetalning, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 463/2007). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 16 i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Anette Juel Nielsen
Miljømedarbejder