

Krogen Auto v/ Søren Jørgensen
Krogen 26
9900 Frederikshavn

Sendt via mail: info@krogenauto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

23. maj 2022

**Rapport efter miljøtilsyn hos KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen beliggende
Krogen 26, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2012-06872
Dokumentnummer: 6718791

Frederikshavn Kommune har den 19.05.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Søren Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30134451
Fax	P. nr.	1015043810

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler og dækskift. Der foretages ingen undervognsbehandling, autolak eller autovask. Det er tidligere oplyst der foretages pladearbejde i meget begrænset omfang. Nedenfor ses billeder af værkstedet:  Antal ansatte: 4 stk. Åbningstid fra kl. 7.00 til kl. 16 på hverdage. Der er ikke arbejde i weekenden.
Egenkontrol (journal)	Virksomheden oplyser, at der er installeret et afkast med filter på fra sandblæseren, hvori bl.a. bremses rengøres. Afkastet oplyses at være 1 meter over tag. Sandblæseren anvendes ikke længere, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremses. Vandrenseren er ikke koblet på afkastet - afkastet anvendes derfor ikke pt.

	Der er udsug på udstødningsgas, men der er ikke filter på. Afkastet er ført 1 meter over tag.
Miljøgodkendelse	Værkstedet er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Det vurderes, at den nuværende drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.
I øvrigt	Ejendommen er opvarmet med fjernvarme og oliefyr (kalorifer), hvilket også står registreret i BBR. Oliefyret er anskaffet fordi fjernvarmen ikke kan opvarme hallen hurtigt nok. Derfor benyttes oliefyret ind i mellem. Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Virksomheden har afkast uden filter på udstødningsgas og afkast med filter fra sandblæseren. Afkastet fra sandblæseren anvendes ikke, hvorfor filteret ikke efterses pt. Virksomheden oplyser, at sandblæseren ikke anvendes, men er i stedet erstattet af en vandrenser til rensning af bremses, se nedenfor:  Afkastet er ført 1 meter over tag. Virksomheden blev orienteret om, at afkastet skal forlænges, såfremt sandblæseren igen anvendes og der kommer klager fra omkringboende. Virksomheden har på nuværende tidspunkt ingen ventilationsanlæg. Virksomheden har ønsket om at bygge til, hvor der er planer om at anskaffe et ventilationsanlæg, som også kan køle om sommeren, hvor der bliver meget varmt i værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle aktiviteter foregår indendørs - virksomhedens kompressor er placeret indendørs på loftet. Virksomheden oplyser, at pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset.

	Det blev på tilsynet i 2022 oplyst, hvis der anskaffes ventilationsanlæg er det vigtigt at få det placeret, således at det giver anledning til mindst mulige gener for de omkringboende. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.
--	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der genereres ingen processpildevand fra virksomheden og der findes ingen afløb i værkstedet/hallen. Gulvvaskevand opsamles i palletank, som afhændes af Avista Oil som farligt affald. Virksomheden overvejer i forbindelse med en evt. udvidelse at etablere gulvafløb og olieudskillere. Derudover har virksomheden ønske om en overdækket vaskeplads, som også skal tilkobles olieudskilleren. Hertil blev virksomheden oplyst om, at det formentlig vil kræve en tilslutningstilladelse, som skal indhentes ved Center for Teknik og Miljø ved Frederikshavn Kommune. Der er sanitetsspildevand fra vask og toilet, som ledes til offentlig separatkloak.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ingen udskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 2 aktiv tanke op ejendommens BBR: Størrelse: 1.200 L Placering: Indendørs Indhold: Fyringsolie År: 2007 Størrelse: 1.000 L Placering: Indendørs Indhold: Spildolie År: 2019

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager: - Oliefiltre, spraydåser: Stena Recycling - Kølevæske: begrænset mængde - Avista Oil - Bremsevæske: Stena Recycling - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ og eller Sæby Produkthandel. Affaldet opbevares i særskilt rum i godkendte beholdere. Der er ingen afløb i rummet. Beholderne med flydende olieaffald er placeret på spildbakke. Opbevaringen er som følgende og billeder ses nedenfor: - Oliefiltre i plast spændelågsfad. - Bremsevæske, kølevæske og gulvaskevand i palletank fra Stena. - Spildolie i oiletank. - Spraydåser i plast spændelågsfad.
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition Dæk: Sæby Produkthandel Plast kofanger: Yderst begrænset - Sæby Produkthandel Bilruder: Sæby Produkthandel Jern/skrot: Sæby Produkthandel Papir/pap: HCS A/S Transport & Spedition - opbevares i særskilt container Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. En åben container til jern og metal er placeret indendørs. Virksomheden oplyser, at en lukket containeren til jern og metal har stået ude, men det fungerede ikke i praksis og støjede en del, når jernet blev påfyldt containeren. Virksomheden er tidligere blevet orienteret om, at container skal placeres under halvtag eller være forsynet med låg, hvis den skal placeres udendørs, således den ikke fyldes med vand, som kan udvaske eventuelle olierester fra metallet til omgivelserne/grundvandet. Virksomheden har ønske om at udvide værkstedet

	og i den forbindelse er der ønske om, at lave en overdækket miljøgård til alt affald, da virksomheden er træt af at have det hele stående inde.
--	---