

Miljøcenter Enggården ApS

Kalundborgvej 94

4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Teknik og Miljø har den 18.06.2018 foretaget et miljøtilsyn jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Kalundborgvej 94. På tilsynet blev Miljøcenter Enggårdens miljøgodkendelse af 27. august 2012 gennemgået med henblik på at finde ud af, om virksomheden overholder miljøgodkendelsen. På tilsynet var der især fokus på oplag og sikring mod forurening af jord og grundvand samt virksomhedens egenkontrol.

8. august 2018
Sagsnr.: 2018-000052

Kontaktperson:
Tine Fehrmann
Direkte tlf. 58574786
Mail: tifeh@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomhedens miljøgodkendelse er ikke overholdt.

Slagelse Kommune meddeler 10 indskærpelser af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. august 2012, samt 3 indskærpelser af vilkår i Jordflytningsbekendtgørelsen. Se venligst tilsynsrapporten for uddybelse af indskærpelser og aftaler.

Slagelse Kommune indskærper:

- at virksomheden overholder vilkårene 7 og 56 eller søger om vilkårsændring. Virksomheden overholder ikke vilkårene 7 og 56. Vilcårene vurderes imidlertid uhensigtsmæssige og vanskelige at opfylde. Sammenholdt med resten af godkendelsens vilkår fremstår de endvidere ikke entydige. Slagelse Kommune vurderer, at det er op til Miljøcenter Enggården, om virksomheden ønsker at overholde vilkårene eller at ansøge om vilkårene ændres eller fjernes.
- at driftsinstruksen opdateres jf. vilkår 3.

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

- at slammet opbevares, så det ikke kommer i kontakt med vand jf. vilkår 19.
- at tilførte jordlæs straks ved modtagelsen inspiceres ved syn og lugt, således at virksomheden har mulighed for afvise jordlæsset jf. vilkår 23.
- at virksomheden sikrer, at alle jordpartier holdes adskilt på pladsen og at alle partier er tydeligt mærket med identifikationsnummer eller lignende, der entydigt identificerer jordpartiet jf. vilkår 25.
- at skaderne i gulv og mur i hallen med bioaffald udbedres jf. vilkår 51 og 53.
- at spild af slam straks opsamles jf. vilkår 54.
- at virksomheden fremover skal kontrollere det terrænnære grundvand henholdsvis drænvandet fra omfangsdrænet omkring gyllebeholderen jf. vilkår 85.
- at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af alle befæstede og impermeable arealer, gulve og sumpe inden 1. oktober 2018 jf. vilkår 88.
- at virksomheden kan dokumentere den visuelle kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe jf. vilkår 88 og 96.

Slagelse Kommune indskærper følgende vilkår af Jordflytningsbekendtgørelsen²:

- Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggården registrerer den faktiske bortkørte mængde for alle bortkørte jordpartier jf. § 2, pkt. 6 og § 9.
- Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggården anmelder alle jordflytninger væk fra det godkendte modtageanlæg jf. § 2, pkt. 6.
- Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggården registrerer den faktiske modtagne jordmængde inden sagen lukkes jf. § 13, stk. 4.

Følgende aftaler indgik Slagelse Kommune med virksomheden under tilsynet:

- Miljøcenter Enggården fremsender boreprofiler for de to nye borer til det terrænnære grundvand.
- Asfaltbrokkerne skal flyttes hen på tæt belægning med afløb til lagunen.
- Analysekravet "VC" i vilkår 86 skal ændres til "VOC". Det blev aftalt, at prøverne fremover analyseres for VOC (flyg-

² BEK. nr. 1452 af 07/12/2015: Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

- tige organiske forbindelser) frem for VC (vinylchlorid).
- Forholdene vedrørende lagunen og afvandingssystemet er igangsat og er derfor ikke indskærpet yderligere ved tilsynet.
 - Dele af driftsjournalen blev fremvist ved tilsynet. En fyldestgørende driftsjournal for perioden fra 1. januar 2017 til i dag bedes fremsendt snarest muligt.
 - Slagelse Kommune har kun fået tilsendt analyserapport af det terrænnære grundvand for de prøver, der blev udtaget 9. maj 2017. Kopi af den anden analyserapport, der blev fremvist ved tilsynet bedes fremsendt.
 - Miljøcenter Enggården anmodes om at fremsende en fyldestgørende opgørelse over modtagne og bortkørte jordmængder for årene 2016 og 2017.
 - Som en stikprøvekontrol, bedes Miljøcenter Enggården for følgende jordpartier beskrive jordens vej gennem virksomheden: Jordweb nr. 115354, 116713, 130319, 130401 og 130327.

Tidsfrist

De indskærpede forhold skal bringes i orden **senest mandag den 20. august 2018**. De efterspurgte oplysninger bedes ligeledes være fremsendt inden ovenstående dato.

Klagevejledning

Indskærpelserne er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens³ § 68, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 69.

Søgsmål

I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelser prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Fristen for søgsmål er 4. januar 2019.

³LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen⁴. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁵. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

⁴ BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

⁵ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

På tilsynet blev Miljøcenter Enggårdens miljøgodkendelse af 27. august 2012 gennemgået med henblik på at finde ud af, om virksomheden overholder miljøgodkendelsen. På tilsynet var der især fokus på oplag og sikring mod forurening af jord og grundvand samt virksomhedens egenkontrol.

Tilsynet er udført af: Kim Hansen, Brian Badike Thomsen og Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog: Willy Jensen, Mathias Andersen, Torben Wissing og Lene Deshasta.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1 Ingen': (Kategori: 1b) K212

Virksomheden har følgende biaktiviteter:
K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
3f	2001454	JERNBJERG, SLAGELSE JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
MILJØCENTER ENGGÅRDEN ApS	Valbygårdsvej 75	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Miljøcenter Enggården ApS, Valbygårdsvej 75, 4200 Slagelse CVRnr: 28691823
CVR- / P-nummer	28691823 /
Etableringsdato	05.08.2010
Godkendelsesdato §33	27.08 2012
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhverv og industri

Gennemgang af Miljøgodkendelsen af 27. august 2012

Vilkår 3. *Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion.*

- I driftsinstruksen for Miljøcenter Enggården mangler der følgende oplysninger;
 - o Beskrivelse af modtagekontrol af slammet
 - o Beskrivelse af afvisning af tydeligt forurenede jord og materialer
 - o Instruks om inspektion af jordpartier inden aflæsning
 - o VC skal ændres til VOC i nr. 6
 - o Uddybelse af beskrivelse om eftersyn af belægninger; hvilke belægninger er tjekket, hvad er konstateret samt eventuelle udbedringer.
- Slagelse Kommune indskærper, at driftsinstruksen opdateres med nævnte oplysninger. Efter rettelserne er foretaget skal driftsinstruksen fremsendes til Slagelse Kommune.

Vilkår 19. *Tørret slam skal opbevares, så det ikke kommer i kontakt med vand.*

- Der var en så stor mængde spildevandsslam oplagret i den midterste hal, at der lå slam ud over hallens afgrænsning og ud på det SF-stens belagte areal. Slammet er derfor ikke beskyttet mod vejrlig, og kan komme i kontakt med vand, der kan udvaske forurenende stoffer til jorden uden for hallen. Slagelse Kommune indskærper, at slammet opbevares, så det ikke kommer i kontakt med vand.

Vilkår 23. *Tilførte jordlæs skal straks ved modtagelsen inspiceres ved syn og lugt af en person, som er ansvarlig for, at kun de tilladte jordtyper modtages. Jord, der helt åbenlyst ikke må modtages eller håndteres på virksomheden, skal afvises.*

- Virksomheden oplyste, at modtagekontrollen af den modtagne jord til kartering, først bliver foretaget efter at jorden er læsset af på pladsen. Det blev indskærpet, at modtagekontrollen skal ske inden aflæsning af jorden, idet modtagekontrollen blandt andet har til formål at kunne afvise jordpartier, der fremstår synligt forurenede og som derfor ikke må modtages. Jorden må ikke udvise tegn på, at være forurenede udover kategori 2 (tabel 3).
- Miljøcenter Enggården må ikke modtage jord, der på forhånd forventes at være forurenede udover kategori 2. Jordpartiet med Jordweb nr. 115354 måtte derfor ikke have været modtaget. Det fremgår af anmeldelsen, at der er tale om forurenede jord.
- Slagelse Kommune indskærper, at tilførte jordlæs straks ved modtagelsen inspiceres ved syn og lugt, således at virksomheden har mulighed for afvise jordlæsset.

Vilkår 25. *Der må ikke opbevares større mængder jord på karteringspladsen, end at der kan sikres, at partierne ikke utilsigtet blandes sammen, hverken ved oplag eller ved håndtering af jorden.*

- Slagelse Kommune indskærper, at virksomheden sikrer, at alle jordpartier holdes adskilt på pladsen og at alle partier er tydeligt mærket med identifikationsnummer eller lignende, der entydigt identificerer jordpartiet.

Vilkår 51. *Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstaterede. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret samt*

Vilkår 53. *Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer.*

- Der stod blank væske på gulvet i det sydøstlige hjørne af den hal, der rummer bioaffald. Der er etableret en opsamlingsbrønd i hjørnet, men væsken drænede ikke ordentligt af dertil. Der stod således væske på gulvet i størstedelen af den sydlige ende. Ifølge virksomheden bliver der dagligt oppumpet væske fra arealet, som overføres til de køretøjer, der kører bioaffald bort fra Miljøcenter Enggården.
- Der var en større sprække mellem gulv og mur i det sydøstlige hjørne af hallen med bioaffald. Væsken stod op til muren i dette område. Det var ikke muligt at afgøre om væske kan sive ud gennem sprækken, men det kan omvendt heller ikke afvises. Virksomheden har ikke undersøgt, om der kan trænge væske ud af hallen gennem sprækken. Det blev indskærpet, at skaderne skulle udbedres og at virksomheden skulle sikre sig, at væske ikke kan trænge ud af hallen. Virksomheden skal orientere Slagelse Kommune, når det er afklaret, om der har kunnet ske udsivning gennem sprækkerne. Virksomheden skal orientere Slagelse Kommune, når skaderne er blevet udbedret.
- Hvis virksomheden fremadrettet observerer skader på belægninger, opsamlingssumpe eller opkanter, der kan medføre udsivning af forurenede væske til jorden, skal virksomheden straks udbedre skaderne og registrere observationer og afhjælpende tiltag i driftsjournalen.

Vilkår 54. *Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.*

- Der var spildt slam ved indkørsel til slamoplag. Slagelse Kommune indskærper, at spild straks opsamles.

Vilkår 85. *Virksomheden skal 6 gange årligt, jævnt fordelt over året, udtage egenkontrolprøver af det terrænnære grundvand, fra de 3 brønde.*

- Virksomheden har ikke udtaget de krævede prøver af det terrænnære grundvand henholdsvis drænvand i de 3 drænbrønde der er etableret til formålet. Brøndene skal være så dybe, at det året rundt er muligt at udtage vandprøver. Virksomheden har alene foretaget en visuel bedømmelse af vandet og har ikke noteret disse bedømmelser ned. Virksomheden har indenfor det seneste år fået udtaget to runder prøver fra drænbrøndene af Højvang, jf. vilkår 86. Analyserne viser forhøjet indhold af blandt andet kvælstof i det terrænnære grundvand. Slagelse Kommune har kun fået tilsendt analyserapport for de prøver, der blev udtaget 9. maj 2017. Kopi af den anden analyserapport, der blev fremvist ved tilsynet bedes fremsendt. Virksomheden har netop fået etableret to nye filtersatte borer, som skal erstatte de to vestlige drænbrønde som prøvetagningspunkter. Boreprofiler og oplysninger om filtersætning bedes fremsendt.

Slagelse Kommune indskærper, at virksomheden fremover skal kontrollere det terrænnære grundvand henholdsvis drænvandet fra omfangsdrænet omkring gyllebeholderen jf. vilkårene 85 og 86.

Vilkår 88. *Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelser og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.*

- Virksomheden oplyste, at 1 gang årligt besigtiges alle belægninger for at afgøre, om der er skader på belægningerne. Virksomheden har ikke en beskrivelse af hvorledes denne besigtigelse foretages. Af virksomhedens driftsjournal fremgår, at virksomheden "Ingen bemærkninger" havde ved den seneste besigtigelse i maj 2017. Det fremgår ikke hvilke belægninger

og brønde der er besigtiget eller hvorledes besigtigelsen og tilstandsvurderingen er foretaget. På baggrund af usikkerhed fra virksomheden om, hvordan belæggningerne tjekkes, skal beskrivelsen af gennemgangen af belæggninger og brønde uddybes væsentligt. Der skal således foretages en tilstandsbedømmelse af hver belægning og opsamlingsbrønd for sig. Observationer og vurderinger skal registreres. Slagelse Kommune anbefalede, at beskrivelsen af gennemgangen af belæggninger og brønde fremover vedlægges fotodokumentation.

- Slagelse Kommune indskærper, at virksomheden skal dokumentere den visuelle kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe.
- Jf. vilkår 88 stiller Slagelse Kommune krav om, at næste kontrol af belæggninger og opsamlingsbrønde skal foretages af en uvildig sagkyndig. Kontrollen skal gennemføres inden 1. oktober og afrapporteres til Slagelse Kommune senest 3 uger efter den er foretaget. Med en sagkyndig menes der en fagperson med forstand på belæggninger og deres tilstand. Slagelse Kommune forventer, at afrapporteringen indeholder beskrivelse af, hvorledes kontrollen er foretaget, hvilke observationer af skader mv., der blev registreret samt en beskrivelse af, hvorledes eventuelle konstaterede skader blev udbedret. I tilfælde af, at der observeres skader, forventer Slagelse Kommune, at der vedlægges en vurdering af, hvorvidt skaderne har medført risiko for udsivning af forurenede væske.

Vilkår 96. Virksomheden skal føre en driftsjournal.

- Dele af driftsjournalen blev fremvist ved tilsynet. En fyldestgørende driftsjournal for perioden fra 1. januar 2017 til i dag bedes fremsendt snarest muligt.

Gennemgang af virksomhedens jordhåndtering

- Jordflytningsbekendtgørelsens⁶ § 2, pkt. 6 og § 9: Der er i perioden 1. januar 2016-15. juni 2018 anmeldt 11.066 tons jord til flytning bort fra Miljøcenter Enggården. Der er imidlertid kun registreret 4.721 tons som faktisk udvejet mængde. For 6 jordflytninger er den faktiske mængde imidlertid slet ikke registreret.
Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggården registrerer den faktiske bortkørte mængde for alle bortkørte jordpartier.
- Jordflytningsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6: Jord der flyttes mellem karteringspladsen på Miljøcenter Enggården og støjvolden omkring Enggården skal altid anmeldes. Dette skyldes, at der principielt er tale om 2 forskellige jordmodtageanlæg, og der er pligt til at anmelde alle jordflytninger bort fra det godkendte modtageanlæg. Anlæggene er korrekt oprettet som 2 selvstændige anlæg i Jordweb.
Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggården anmelder alle jordflytninger væk fra det godkendte modtageanlæg.
- Jordflytningsbekendtgørelsens § 13, stk. 4: Der er i perioden 1. januar 2016-15. juni 2018 anmeldt i alt 4.829 tons jord til karteringsvirksomheden på Miljøcenter Enggården. Der er imidlertid kun registret 353 som faktisk indvejet mængde. For mange af jordpartierne er den faktiske jordmængde imidlertid ikke registreret i jordweb.
Den anmeldte modtagne jordmængde er betydelig mindre end hvad der, jf. ovennævnte, er

⁶ BEK. nr. 1452 af 07/12/2015: Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

anmeldt frakørt Miljøcentret. En forklaring kan være, at Miljøcentret har modtaget "ikke-anmeldepligtig" jord.

Slagelse Kommune indskærper, at Miljøcenter Enggård registrerer den faktiske modtagne jordmængde inden sagen lukkes.

- Miljøcenter Enggård anmodes om at fremsende en fyldestgørende opgørelse over modtagne og bortkørte jordmængder for årene 2016 og 2017.
- Som en stikprøvekontrol, bedes Miljøcenter Enggård for følgende jordpartier beskrive jordens vej gennem virksomheden: Jordweb nr. 115354, 116713, 130319, 130401 og 130327. Følgende bedes beskrevet:
 - Hvor stammer jorden fra (opgravningslokalitet)?
 - I hvilken periode blev jordpartiet tilkørt Miljøcenter Enggård?
 - Under hvilket jordweb nr. blev jordpartiet tilkørt Miljøcenter Enggård.
 - Hvordan blev jordpartiet vurderet i forhold til forurening ved modtagekontrollen?
 - Hvor på virksomheden blev jordpartiet placeret?
 - Hvornår blev der udtaget prøver af jorden og hvad viste analyserne?
 - Hvornår i forløbet fik Miljøcentret mistanke eller viden om, at jorden var forurenede?
 - I hvilken periode blev jorden kørt bort fra Miljøcenter Enggård?
 - Under hvilket jordweb nr. blev jorden bortkørt?
 - Hvor blev jorden bortskaffet til?

Billeder fra miljøtilsynet 18. juni 2018



Foto 1: opbevaring af tørret slam. Slammet ligger udover hallens afgrænsning.



Foto 2: opbevaring af tørret slam. Slammet ligger udover hallens afgrænsning.



Foto 3: spild af slam.



Foto 4: bunke af asfalt, der skal flyttes til befæstet areal.