



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 18.04.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Baldersbækvej 33, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i nedenstående).

Tilsynet er udført af: Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Dirgham Hekmat Ateya.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-6-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
12o	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
Dirgham Hekmat Ateya	Alberts Vænge 17	2620 Albertslund

Betaleradresse	DHA-BILER ApS, Baldersbækvej 33, Ishøj Attention: CVRnr: 32670199
Tlf. / mobil / e-mail	26622622 / /
CVR- / P-nummer	32670199 /
Etableringsdato	07.03.2013
Spildevandstilladelse	Ikke relevant.
Kort beskrivelse	Virksomheden køber og sælger biler typisk til udlandet. Virksomheden har et veludstyret værksted som dog kun bruges til olieskift, dækskift o.l. Ingen reparationer.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	Værksted ca. 200 m ² . Grund ca. 1.500m ²
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-16 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	Byplan Lokalplan 3
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	19-04-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Tilsynsfrekvens (år): 0

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
18-04-2018	Indskærpelse	§ 12 i autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes ikke

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kildesortering	Virksomheden har kun spildolie som affaldsfraktion ud over forbrændingseget med meget lidt papir fra kontor og "madpakkepapir" og kaffegrums. Det forbrændingsegnete bortskaffes via privaten. OK
Farligt affald	Virksomheden har en 700 liter tank til spildolie. Tanken står udendørs uden spildbakke og tæt på regnvandsrist. Det blev mundtligt indskærpet at den skal stå beskyttet mod vejrlig og på spildbakke (eller løsning der har samme funktion) jf. autobekendtgørelsen § 12. Indskærpelse. Dirghem ville skaffe en spildbakke og stille tanken på den indendørs. Tanken tømmes af Avista oil, og sidste tømning var 25/1-2017. Tanken er helt fuld og bør tømmes straks. (Kviitering fremvist) - OK

Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/ stk/vægt	Enhed	Placering/beskyttelse	Transportør
Forbrændingseget	Beholder	110	Liter	Udendørs, overdækket	Virksomheden/Privaten
Spildolie	Tank	700	Liter	Udendørs, ubeskyttet	Avista Oil

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	Værkstedet er ikke i brug som egentligt autoværksted, men bruges kun til olieskift, dækskift o.l. Værkstedet fremstår som sådan. Meddelte at Ishøj Kommune skal have besked hvis de starter med at drive egentlige værkstedsaktiviteter.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandstilladelse	Aktiviteterne retfærdiggør ikke spildevandstilladelse

Tilsynskommentar:

Udført af: Hans Schlüter
Miljømedarbejder

telefon: 43577507
e-mail: hschl@ishøj.dk