

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-08-2018 på ejendommen:

Agersbækvej 22  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen skal have foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks.
- Vaskepladsen skal tages ud af drift, idet afløbsforholdene ikke er i orden.
- Pladsen til udlevering af grise skal have etableret afløb til opsamling.
  - Dette kan evt. ske i forbindelse med udvidelse af udleveringspladsen.

#### Til information:

- 1.800 liters olietank fra 1987 har overskredet sin anvendelsestid og må ikke længere anvendes til opbevaring af diesel/olie.
- Gyllebeholdere på følgende adresser skal også have foretaget beholderkontrol:
  - Holstebrovej 101
  - Heebro 10
  - Stampevej 4

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Gyllebeholderen skal inden **01-10-2018** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Vaskepladsen skal tages ud af drift *eller* have etableret korrekt afløbsforhold inden **01-01-2019**. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse § 27. Der henvises i øvrigt til byggeblad om vaskeplads til landbrugsmaskiner.

### **Håndhævelser, opsummering**

13-08-2018	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
13-08-2018	Indskærpelse, Miljø	Vaskepladsen skal tages ud af brug eller have etableret olieudskille/have afløb til gyllebeholder.
13-08-2018	Indskærpelse, Miljø	Udleveringsplads skal have afløb til gyllebeholder.

### **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17
Godkendelsesdato	22-09-2017
Sidste tilladelse	22-09-2017
Tilladte dyreenheder	100,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Ikke-godkendelsespligtig ændring fra 2017 er taget i brug, idet vægtintervallet på slagtesvin ifølge gødningsregnskab 2016/2017 er ca. 31-115 kg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning. Gyllebeholderen kan ikke ses fra vejen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin</b>	<b>Drænet gulv + spalter (33/67)</b>	<b>3.381</b>	<b>100,00</b>	<b>22-09-2017</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	728	21,04	420,55	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.465	44,15	882,54	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <p>2016/2017: 728 slagtesvin (31-113,9 kg.), 1464,5 slagtesvin (31-116,7 kg.).</p> <p>2015/2016: 3.000 slagtesvin (31-118,8 kg.).</p> <p>2014/2015: 3.658 slagtesvin (31-115,2 kg.).</p> <p>Ved tilsyn: Ifølge ejer har der i 2016/2017 været flere dyr, end der er registreret i gødningsregnskabet. Dette skyldes ifølge ejer, at konsulent har misforstået nogle tal.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1992	02-05- 2002	450	1.800		<b>Skal have foretaget beholderkontrol!</b>
Gyllekanaler	01-01- 1992		0	281		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1992		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 1800 m <sup>3</sup> . Gyllebeholderen skal have foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol straks. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i rum i værksted med betongulv. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på "vaskeplads" med vandur.  Vær opmærksom på, at kemikalier ikke må påfyldes på pladsen, da afløbet fører til regnvand - ikke til opsamling.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afløbsforhold	<u>Pladsen til udlevering af grise skal have etableret afløb til opsamling.</u>  Dette kan evt. ske i forbindelse med udvidelse af udleveringspladsen.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til dræn/kanal.  Vaskepladsen skal tages ud af drift, idet afløbsforholdene ikke er i orden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaskepladsen skal enten have etableret olieudskiller + sandfang eller have etableret afløb til gylle/opsamlingsbeholder.</li> </ul> Ifølge ejer ved tilsynet forventes der i fremtiden at blive etableret vaskeplads og værksted på en nyere erhvervet ejendom: Heebro 10.
Olieudskillere	Der er ikke etableret olieudskiller ved afløb fra vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
23a	1180353		SR631	Tank (Produkt på væskeform)		1987		1.800	Indendørs		
23a	1180353		37357-1	Tank (Produkt på væskeform)		1993		4.000	Over terræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 stk. olietanke på hhv. 4.000 og 5.500 liter står på fast bund i værksted.  I forbindelse med tilsynet blev 5.500 liters olietank registreret i BBR.-register, og 1.800 liters olietank er fjernet fra BBR.-register.  1.800 liters olietank fra 1987 har overskredet sin anvendelsestid og må ikke længere anvendes til opbevaring af diesel/olie.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton uden afløb i værkstedet.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles fra flere ejendomme (I C Christensens vej 17, Holstebrovej 101 + 115) til denne ejendom.  Affald kommer delvist i brændbar container, som tømmes efter behov. Kanyler, batterier samt diverse affald afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen tilladelse til indvinding af grundvand til vanding fra adressen.  Markarealer vandes fra Stadil Fjord. Der er tilladelse til indvinding af overfladevand fra Agersbækvej 26: 164.000 m <sup>3</sup> /år. Denne tilladelse bortfalder (skal fornyes) i 2025.  Der er ifølge ejer etableret el pumpe til indvinding af vand ved fjorden.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-08-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*