

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



G. BECH HANSEN A/S
Enghavevej 21
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
7. april 2025
Sagsnummer
25-001169

Tilsynsrapport for det prioriterede miljøtilsyn torsdag den 13. marts 2025 hos G. Bech-Hansen A/S, Enghavevej 21, 6950 Ringkøbing

Adresse: Enghavevej 21, 6950 Ringkøbing
Virksomhed: G. Bech-Hansen A/S
Cvr.nr.: 14158847
Type: Autoværksted
Miljøtilsyn: Torsdag den 13. marts 2025

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Nedgravet olietank fra før 1988

- På tilsynet talte vi om, at der på virksomheden befinder sig en underjordisk olietank, som du vurderede er fra før 1988, og at tanken benyttes til fyringsolie. Hvis virksomheden ligger inde med en tankattest, hvoraf tankens godkendelsesnummer, årstal, rumfang og materiale fremgår skal tanken følge olietankbekendtgørelsens sløjfningsfrister. Hvis sløjfningsfristen endnu ikke er overskredet, kan tanken fortsætte i drift på betingelse af, at tanken bliver inspiceret og tæthedsprøvet jf. Olietankbekendtgørelsens regler herfor. Hvis der ikke forefindes en tankattest eller et læsbart tankemblem, skal tanken sløjfes ved at blive bundtømt og afblændet. Anmeldelse om sløjfning sker på www.bygogmiljoe.dk



Overjordisk indendørs olietank fra 1991

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

- På tilsynet talte vi om at den overjordiske indendørs olietank fra 1991, der benyttes til motorolie har overskredet sløjfningsfristen. Vi talte om at olietanken tilsyneladende fremstår i pæn stand, men desværre er der ikke mulighed for at dispensere fra sløjfningsfristen. Ud fra tankens godkendelsesnummer kan vi se, at tanken ikke er udstyret med offeranoder, og så er sløjfningsfristen på tanken 30 år. Olietanken anmeldes sløjftet på www.bygogmiljoe.dk

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var olietanke samt opbevaring af olie- og kemikalier. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der	5

	er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag den 22. april 2025.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1949 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 4,0 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	27. februar 2025	0,5 timer
	12. marts 2025	0,5 timer
Fysisk miljøtilsyn	13. marts 2025	1,0 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	7. april 2025	2,0 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Steen Stokholm