

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr. 17/19813  
 Kontaktperson  
 Jesper Nørskov Madsen

### 1. OPLYSNINGER

<b>Virksomhed</b>	<b>Hornslet Undervognscenter</b>
Adresse	Sortevej 28
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	31764572
Virksomhedstype	Autoværksted
Hovedaktivitet	Undervognsbehandling
Biaktivitet	-
Matrikel	3y Tendrup By, Hornslet
Planforhold	Byzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter:</u> < 200 m til vandløb med god økologisk tilstand. <u>Følsomme brugerområder:</u> 200 - 500 m til boligområde. 200 - 500 m til beskyttet natur (§3) <u>Vandindvindingsinteresser:</u> Ligger i område med almindelig drikkevandsinteresse og i indvindingsoplåd til Mørke Stationsby Vandværk og Tendrup Vandværk.
Kontaktperson	Flemming Lillie
Telefon	86 99 43 33
E-mail	<i>info@hornsletundervogn.dk</i>
Tilstede ved tilsynet	Flemming Lillie
Tilsynsdato	Den 15. juni 2017
Tilsynstype	Basistilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Jesper Nørskov Madsen

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen, da virksomheden er etableret efter 1986<sup>1</sup>
  - Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
  - Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
  - Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 12. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering af autoværksteder m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervognsbehandling</li> <li>• Højtryksrensning</li> </ul>
<b>Produktionsareal og grundareal</b>	Produktionsareal: Ca. 300 m <sup>2</sup> Grundareal: Ca. 7000 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Lifte</li> <li>• 1 Kompressor</li> </ul> Udendørs findes Parkerede biler
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1990
<b>Udvidelse / ændringer</b>	Ingen ændringer
<b>Antal ansatte</b>	1 person i produktionen.
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 8 - 16 Lørdag og søndag: Lukket
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årlige forbrug af undervognsbehandlingsprodukter og afrensningsmidler, herunder produktblade.</li> <li>2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.</li> <li>3. Tidspunkt for kontrol af rensesforanstaltninger på luftafkast.</li> <li>4. Tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskiller</li> </ol>
<b>Bemærkning</b>	Der er fortsat ikke meget arbejde. Maksimalt to biler om dagen. Der er kapacitet til at opbevare fem biler indendørs. Virksomheden opbevarer de undervognsbehandlede biler indenfor natten over til af-dryp. Dagen efter klargøres bilerne og køres derefter ud og er klar til afhentning.

### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2011

Nr.	Bemærkning i 2011	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017
1	Virksomheden opbevarer afrensningsprodukter tæt ved et afløb	Afrensningsprodukterne er nu flyttet til et lukket lokale uden afløb.
2	Virksomheden opbevarer farligt affald tæt ved port uden opkant.	Farligt affald opbevares i lukket rum uden afløb.
3	Henstilling af undervognsbehandlede biler på ubefæstet areal	Der henstilles ikke længere bil på ubefæstede arealer.
<b>Bemærkning</b>		Ingen bemærkninger.

**STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER**

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Udsugningsanlæg	Udendørs
2	kompressor	Indendørs
3	Højtryksrensning	Indendørs
<b>Bemærkninger</b>	Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

**5. LUFT, LUGT**
**Udsugning, ventilation, afkast**

<b>Aktivitet/proces</b>		<b>Afkasthøjde over terræn/over tag (m)</b>	<b>Filter/ rensning</b>
1	Undervognsbehandling	12 m	Olietågefilter
2	Oliefyr	Ca. 1,20 m	-
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		Ja Filtret skiftes ca. en gang hver 14. dag eller efter behov.	
<b>Bemærkninger:</b>		<p>Udsugningsanlægget har en kapacitet på 8.000 m<sup>3</sup> pr. time.</p> <p>Der benyttes samme olietågefilter, som oplyst ved etableringen i 1990, hvor der blev oplyst en rensningsgrad på 99%.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p>	

**Opvarmning**

<b>Type</b>	<b>Oliefyr</b>
<b>Bemærkning</b>	-

**6. SPILDEVAND**

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>			Ja	
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår.</b>			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask af biler før undervognsbehandling	Ingen	-	-	Sandfang og olieudskillere
Klargøring af biler efter undervognsbehandling	Clarisol og Delta F2	-	-	Sandfang og olieudskillere
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomheden udleder fortsat processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p> <p>Processpildevand kommer fra rengøring af biler før og efter undervognsbehandlingen. Spildevandet afledes via olieudskillere.</p> <p>Clarisol benyttes til afrensning efter undervognsbehandlingen. Derudover benyttes der i begrænset omfang afrensningsmidlet Delta F2 til motorrum.</p>			

**Sandfang og udskillere**

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskillere	1.000 l	Udendørs
2 Sandfang (Klargøring)	-	Indendørs
3 Sandfang (afrensning)	-	Indendørs
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>		Nej
<b>Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsordning</b>		Ja
<b>Er der alarm på udskillere</b>		Nej
<b>Sidste tømning</b>		2016
<b>Bemærkning</b>	Virksomhedens olieudskillere tømmes 1 gang årligt af ISS	

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet 2017 oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
<b>Suvo undervognsolier:</b>			
	Specialtank	1200 l	Indendørs i separat rum
	tromle	200 l	Indendørs i separat rum
	Spraydåser	Ej noteret	Ej noteret
<b>Afrensning:</b>			
Clarisol	tromle	200 l	I det rum hvor der foretages afrensning og klargøring af biler.
Delta F2	tromle	200 l	I det rum hvor der foretages afrensning og klargøring af biler.
<b>Bemærkning</b>	Udover råvarer er der oplagring af materialer som sommer/vinterdæk og hjælpemidler til redningsarbejde som kattegrus (olieabsorbering), ildslukker (CO <sub>2</sub> , pulver) og forbindingsmateriel til ambulancetjeneste.		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabriktionsår	Tankattest	
1	Fyringsolie	Indendørs	1.200	2009	01-5323	Ja
2	Undervognsbehandlingsprodukt	Indendørs (specialtank)	1.200	-	-	Ikke omfattet
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>	ingen					

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Afdryp under behandling til genanvendelse	1.700 l	Sump i rum for under-vognsbe-handling	Indendørs tæt ved port	LHG group	-
Brugte filtre	-	ABAS behol-der	Indendørs i rum med tæt underlag	ABAS	-
Afdryp efter undervogns-behandling	-	Sump under afdrypnings-plads	Indendørs tæt ved port	ISS	-
Spraydåser	-	ABAS behol-der	Indendørs i rum med tæt underlag	ABAS	-
<b>Øvrig affald:</b>					
Pap og papir		Container	Udendørs	Kommunal ordning	-
Dagrenovation		Container	Udendørs	Kommunal ordning	-
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Afhentes farligt affald i henhold til regula-tiv</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	-				

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

### MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Syddjurs Kommune har i forbindelse med tilsynet ikke fundet forhold, der har givet anledning til miljømæssige be-mærkninger.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER

1. Virksomheden udleder fortsat processpildevand uden en spildevandstilladelse.