



Rapport for miljøtilsyn hos DtK Diesel Værksted, Mineralvej 21B, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07.10.2025		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon	28690132	CVR nr.	34234639
E-mail	dennis@dtkdiesel.dk	P. nr.	1017787965

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-10-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal sikre at beskidt jern står overdækket uden mulighed for afløb til omgivelserne
17-10-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal etablere spildsikring i forbindelse med opbevaring af beholdere på 25 liter eller mere
17-10-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal have serviceaftale på udskilleanlæg, samt indsende oplysninger om hvor meget der ca. vaskes årligt
17-10-2023	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal have service aftale på filtre samt ventilationssystem og afkast. Systemet skal også gennemgås af en fagperson
07-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal tømme olieudskiller og sandfang. Efterfølgende skal det undersøges om udskilleren har fyldningsalarm og hvor tit der er behov for tømning
07-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal sikre at jern indeholdende olie kun opbevares i container med låg eller under tag beskyttet mod vejrlig
07-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal etablere spildsikring i forbindelse med opbevaring af olie. Spildsikringen kan f.eks. være i form af en opkant eller spildbakke
07-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal fremsende oversigt over ventilationsanlæg med udsugningspunkter, filtre samt afkast Datablade for filtre skal fremsendes Der skal føres journal over egenkontrol med ventilationsanlægget
07-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret at maskiner, traktorer og lastbiler, som virksomheden har til reparation, bliver opbevaret udendørs ubeskyttet mod vejrlig og med risiko for forurening af jord og grundvand. Alle køretøjer som er under reparations eller i en stand hvor den kan forekomme spild eller afdrypning skal opbevares inden-dørs

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Dtk Diesel Værksted reparerer lastbiler, maskiner og traktorer. Der er indrettet vaskeplads i rum tidligere anvendt til undervognsbehandling.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
400	4	6-16	Sjældent	
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden mangler oversigt med udsugningspunkter, filtre og afkast. Oversigten skal sikre dokumentation for, at emissionskoncentrationer for bl.a. slibestøv kan overholdes.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden skal få tømt olieudskiller og sandfang. Efterfølgende skal virksomheden vurdere størrelsen i forhold til behov

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden opbevarer flere olietønder indendørs på vogne med hjul, men uden opkant eller spildbakke. Dette vurderes ikke at være i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsen, da spild ikke kan holdes indenfor et afgrænset område

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden har en åben affaldscontainer med metal med olie, som står udendørs uden tag. Der er således risiko for, at der kan ske spild til jord og grundvand, da containeren ikke er beskyttet mod vejrlig.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening i forbindelse med tilsynet
Generelle bemærkninger	Der blev ført tilsyn på baggrund af en klage. Samtidigt blev der fulgt op på aftaler fra tidligere tilsyn
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Ved tilsynet blev det konstateret at maskiner, traktorer og lastbiler, som virksomheden har til reparation, bliver opbevaret udendørs ubeskyttet mod vejrlig og med risiko for forurening af jord og grundvand