



Rapport for miljøtilsyn hos Uggerhøj Aalborg A/S, Enggårdsgade 74, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.04.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98123600	CVR nr.	60227519
E-mail	hl@uggerhoej.dk	P. nr.	1002028792

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres at tønder med råvare stod uden spildbakke både på værkstedet, men også ude under halvtaget ved de 3 nye 1000 liters olietanke. Det blev aftalte at virksomheden enten flytter tromlerne til et rum som kan fungere som spildbakke eller anskaffer en spildbakke som tromlerne kan stå på. Virksomheden skal inden den 1. August 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres at spildolietanken på 4000 liter er opstillet ulovligt. Arealet hvorpå olietanken er opbevaret skal være beskyttet mod vejrlig og indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 kommer med forslag til hvordan forholdet lovliggøres.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev der spurgt til hvad virksomheden skal gøre med elektronisk affald. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug. Elektronisk affald er egnet til materialenyttiggørelse og skal derfor sorteres fra andet affald. Elektronisk skal opbevares beskyttet mod vejrlig, d.v.s. i en lukket eller overdækket container. Det er efter tilsynet oplyst over telefon at en ny beholder til elektronisk affald er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. August 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	I forbindelse med forberedelse af tilsynet er det konstateret at plastikkofangere og brugte dæk ikke er registreret i affaldsdata-basen. Alle affaldsstrømme fra virksomheden skal kunne dokumenteres. Det blev aftalte at virksomheden snares muligt får taget kontakt til modtager af affaldet og meddelt problemet. Der skal ved fremtidige tilsyn kunne fremvises dokumentation for alle virksomhedens affaldsstrømme.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet blev det oplyst at savsmuld som blev benyttet til opsnugningsmateriale, kom i container til husholdningsaffald. Savsmuld som indeholder olie, kemikalier m.v. skal bortskaffes som farligt affald i en separat fraktion. Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 anskaffer en separat beholder til brugt opsnugningsmateriale.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Det er efter tilsynet oplyst over telefon at en ny beholder til brugt opsugningsmateriale er bestilt. Virksomheden skal inden den 1. August 2023 indsende dokumentation for at forholdet er bragt.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ingen af de 5 olietanke på ejendommen er registreret i BBR. Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 får registreret olietankene i BBR.
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres at 3 nye 1.000 liters olietanke som er designet til indendørs opstilling, stod udendørs under halvtag. De 3 nye olietanke er derfor opstillet forkert. Olietankenes opstilling kan bl.a. lovgiggøres ved at flytte dem indendørs, eller ved at udbygge arealet de står på således de er beskyttet mod vejrlig. Det blev aftalte at virksomheden inden 1. August 2023 indsender dokumentation for at forholdet er bragt i orden.
18-04-2023	Henstilling	Efterkommet	Olietanken på 4000 liter fra 1998 er grundet dens anvendelse som spildolietank ikke omfattet af olietankbekendtgørelse. Aalborg kommunes VirksomhedsMiljø henstiller dog stadig, at spildolietanken sløjfes efter samme sløjfningsterminer som olietanke til "nye" olier, dvs. efter 30 år. Sløjfningsterminen bør derfor stadig være 2028
18-04-2023	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet kunne det konstateres at de anvendte vaskemidler som benyttes i vaskehallen, ikke er de samme som dem der blev anmeldt ved etableringen af vaskehallen i 2008. Det er derfor uvist om de nye vaskemidler indeholder A-, B- eller C-stoffer. Det blev aftalte at virksomheden inden 1. august 2023 indsender ABC-vurdering af de nye vaskemidler.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en bilsalgsvirksomhed med et autoværksted, der foretager autoreparationer, pladearbejde, svejsning, slibning og klargøring, herunder vask i automatisk vaskehal (etableret 2008).				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	37	06.00-16.00	(13-16)	(13-16)
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og slibning	Svejserøg		Ukendt filter
1	Svejsning og slibning	Slibestøv		Ukendt filter
2	Svejsning	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
3	Limning			Ingen rensning
4	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4		2,0					

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomheden har 4 procesafkast (svejserøgs-/slibestøv (gl.), svejserøg (nyt), punktudsug fra rudelimning, udstødning). Der er 2 adskilte anlæg - 1 tilknyttet værkstedet og 1 tilknyttet klargøringen. Afkasthøjden på det nye svejserøgsudsugningsanlæg er ifølge anmeldelsen (2004) ført 2 m over tagryg. Der er ikke ændret på afkasthøjde mv. på de øvrige anlæg. Der er monteret filter på såvel det gamle svejserøgs-/slibestøvaftast, som det nye svejserøgsafkast. Filter- og ventilationsanlæg serviceres af Ib Andersen Ventilation A/S - de gennemgås 1 gang om året. Der foreligger en serviceaftale af den 24. juni 2008. Der har senest været service på anlæggene i november 2016. Servicerapporter fra begge anlæg blev fremvist under tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
2	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer
3	Ventilation		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressorer (1 primær og 1 nødkompressor) er placeret i bulderhus langs vestsiden af mekanisk værksted. Som aftalt fremgår hermed de gældende regler vedrørende stærkt støjende aktiviteter. Vaskehallen er i autobranchebekendtgørelsen defineret som "stærkt støjende aktivitet", der er forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00, da den er beliggende mindre end 100 meter fra forureningsfølsomt område (børnehaven). Det betyder, at vaskehallen først må benyttes efter kl. 7 om morgenen. Porten skal være lukket, når vaskehallen er i drift, jf. § 2, stk. 1, pkt. 1. Tilsvarende betragtes slibning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde samt højtryksspuling også som "stærkt støjende aktivitet", og disse aktiviteter er ligeledes forbudt i tidsrummet kl. 22.00 - 07.00. Porte, døre og vinduer skal altid være lukkede, når ovennævnte aktiviteter finder sted.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Gulvafløb/værksted				Olieudskiller
1	3	Gulvafløb/værksted				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer spildevand fra vask af biler i forbindelse med klargøring. Der er i 2008 etableret et nyt automatisk vaskeanlæg i en vaskehal. Vaskehal er tilsluttet nyt sandfang og ny koalescensudskiller med lukke og alarm. Der blev vasket 6.250 personbiler i vaskehallen i 2016 - og dette er stigende. Med et anslået vandforbrug på ca. 150 liter/bilvask svarer det til ca. 875 m³ vand pr. år. Der foretages ikke affedtning. Der benyttes vaskeprodukter fra Wash Tec: - FoamClean Swan - Adekema Master FX 320 - DryGloss Swan Datablade forevist under tilsynet.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden d. 19. august 1987, og tillæg til tilslutningstilladelse (vedr. bremsevaskervand) d. 1. juni 1988.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskillere m koalescens, alarm, lukke	3,0	1.000	
2	Gulvafløb/værksted	Ukendt olieudskillere		500	
3	Gulvafløb/værksted	Ukendt olieudskillere		1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 udskilleranlæg på virksomheden. Som opfølgning på tilsyn i 2015 er der monteret alarmer på alle 3 udskillere ligesom de 3 udskillere tilsluttet gulvafløbende er blevet tæthedsprøvet. Tæthedsprøvningen viste, at udskilleranlægget tilknyttet værkstedet var utæt. I forlængelse heraf er der foretaget installering af en ny samt fjernelse af olieforurenede jord (jvf. dokument nr. 2016-002525-30)
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskillerne på ejendommen tømmes af Marius Pedersen A/S 4 gang om åretDer foreligger en tømningsaftale vedrørende tømning af 3 udskillere. Tømningsaftale er fremvist under tilsynet. Tømning er senest foretaget d. 13. februar 2017.
Udskillere, vilkår i tilladelse	I tilslutningstilladelsen af d. 19. august 1987 er der stillet vilkår om, at udskillerne skal være forsynet med akustisk alarm eller pejles mindst en gang månedligt. Alle 3 udskillere er udstyret med en akustisk og visuel alarm.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		1996	Motorolie	1.800	Udendørs	NEJ	
2		1998	Spildolie	4.000	Udendørs	NEJ	
3		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	
4		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	
5		2019	Olieprodukter	1.000	Udendørs	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
35			1964	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	
35			1964	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
35	201 9	111 190 534 0	2023	Mineral- ske olie- produk- ter	1.000	Inden- dørs	2059		
35	202 3	799 24	2023	Andet	3.000	Over ter- ræn, uden- dørs	2063		
35			1964	Mineral- ske olie- produk- ter				Tanken er af- blændet	
35	201 9	111 190 534 0	2023	Mineral- ske olie- produk- ter	1.000	Inden- dørs	2059		
35	201 9	111 190 534 0	2023	Mineral- ske olie- produk- ter	1.000	Inden- dørs	2059		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar									
Olietanke	Olietankenes fabrikat, årstal og nummer er følgende: <table><tr><td>Motorolie 1800 liter Roug</td><td>1996</td><td>64647-01</td></tr><tr><td>Motorolie 1500 liter Roug</td><td>1987</td><td>396326</td></tr><tr><td>Spildolie 4000 liter Roug</td><td>1998</td><td>9357-01</td></tr></table> Kopi af tankskilte er udleveret under tilsynet. Tank nr. 2 (1.500 liter) har ikke været i brug i et stykke tid, men er på vej ind i drift igen.	Motorolie 1800 liter Roug	1996	64647-01	Motorolie 1500 liter Roug	1987	396326	Spildolie 4000 liter Roug	1998	9357-01
Motorolie 1800 liter Roug	1996	64647-01								
Motorolie 1500 liter Roug	1987	396326								
Spildolie 4000 liter Roug	1998	9357-01								
Olietanke, registrering i BBR	Virksomhedens 2 fyringsolietanke var sløjfet og fjernet ved sidste tilsyn. De er registreret fjernet 10. december 2007 i BBR.									

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter	400		Liter	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2023
Motorolie	10.000		Liter	Ståltank	1.800	Udendørs	2023
Oliefiltre	3.000		Stk	Embal- lage, ori- ginal		Indendørs	2023
Akkumulatorer	250		Stk	Beholder		Indendørs	2023

Bremsevæske	600		Liter	Emballage, original		Indendørs	2023
Kølevæske	700		Liter	Emballage, original		Indendørs	2023
Dæk	5.000		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares indendørs i original emballage. Vaskeprodukter opbevares i klargøringshallen ved siden af vaskehallen. Motorolie opbevares i udendørs opstillet tank på 1.800 liter.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium	175	Kg	Container - åben		Udendørs, overdækket, bag opkant	Marius Pedersen A/S		
Autoruder/bilglas	3.000	Kg	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S		
Blandet brændbart	15.000	Kg	Container - lukket		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S		
Blyakkumulatorer	250	Stk	Plastkasse, syrefast		Udendørs, overdækket, ingen opkant	FTZ A/S		
Bremse- og koblingsvæske	1.300	Liter	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Dæk	1.000	Stk	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	DK Tyres & Logistics ApS		
Jern og metal	17.000	Kg	Tromle		Udendørs, ubeskyttet	H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S		
Kølevæske	700	Liter	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling A/S		

Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim	60	Kg	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Lysstofrør, lavenergi-pærer	30	Stk	Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Stena Recycling A/S		
Oliefiltre	3.000	Stk	Tromle		Udendørs, overdækket, ingen opkant	Stena Recycling A/S		
Olieudskiller og sandfang	3	Stk	Olieudskiller		Ikke relevant	Marius Pedersen A/S		
Papir og pap	8.500	Kg	Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn	Marius Pedersen A/S		
Plastkøfanger og -spoilere	1.300	Kg	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S		
Slam *	3.000	Kg	Olieudskiller		Ikke relevant	Marius Pedersen A/S		
Spildolie	10.000	Liter	Ståltank		Udendørs, ubeskyttet	Avista Oil A/S		
Spraydåser	1.500	Stk	Tromle		Udendørs, overdækket, ingen opkant	Stena Recycling A/S		
Træaffald	5.000	Kg	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	Marius Pedersen A/S		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares i skurene i gården på den vestlige side af mekanisk værksted. Der er gravet spildbakker ned. Akkumulatorer opbevares i syrefast kasse i skurene. Spildolie opbevares i en 4.000 liters olietank. Spildolietanken er etableret i 1998, hvor spildolietanke fortsat var omfattet af den dagældende olietankbekendtgørelse. Spildolietanke er ikke længere omfattet af olietankbekendtgørelsen. Miljøhenstiller, at spildolietanken sløjfes efter samme sløjfningsterminer som olietanke til "ny" olie, dvs. efter 30 år - i 2028. Udendørs i det nordvestlige hjørne er der indrettet en støbt plads til opbevaring af øvrige affaldsfraktioner:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Blandet brændbart opbevares i en lukket container, jern/metal opbevares i en åben container, plastkofangere, bilruder og dæk opbevares på pladsen.
Affald, bortskaffelse	Spildolie bortskaffes til Avista Oil A/S. Øvrige fraktioner af farligt affald bortskaffes til Stena Recycling A/S bortset fra akkumulatorer, som afhentes af FTZ A/S. Dæk afhentes af PN Dæk i Langå. Plastkofangere afhentes af Marius Pedersen A/S. Pap, brændbart og jern/metal afhentes af Marius Pedersen A/S.
Farligt affald, belægninger	Spildolie opbevares i en 4.000 liters olietank, der er placeret udendørs langs muren på den vestlige side af mekanisk værksted. Tanken står på ben på en asfaltbelægning. Lige ved siden af står de 2 stk. motorolietanke opstillet, hvoraf den ene ikke har været i drift i et stykke tid. Denne påtænkes nu taget i drift igen. Under tilsynet kunne det vanskeligt bestemmes om disse 2 tanke også står på tæt asfaltbelægning, så det blev aftalt, at virksomheden i forbindelse med ibrugtagningen af den ene tank, løfter begge olietanke fri af jorden og inspicerer underlaget og undersiden af begge tanke. Skulle det vise sig, at underlaget under tankene rent faktisk ikke er en tæt asfaltbelægning, sørger virksomheden for at en sådan bliver lagt under tankene. Fotodokumentation fremsendes - både af asfaltbelægningen og undersiden af de 2 tanke. Det oplyses, at spildolien pumpes fra værkstedet ud til spildolietanken. Det oplyses, at der ikke kan pumpes ud i tanken, hvis den er fuld.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 3.1.H4.
Jordforurening	På en del af ejendommen er kortlægning på vidensniveau 1 opretholdt, og en del er udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Bæredygtighed blev diskuteret med udgangspunkt i samtalearket, som blev udleveret til virksomheden. Der er arbejdet med udskiftning til LED-belysning i næsten hele huset. Det blev også drøftet at virksomheden bør stille krav til deres affaldsafhentningsvirksomheder om, at rene fraktioner (f.eks. plastdele fra biler) går til genanvendelse. Virksomheden har også i en periode for et stykke tid siden indsamlet særskilt de kasserede sædeovertræk af plast som bruges af mekanikeren til at skåne bilen og efterfølgende presset dem i en ballepresser. Måske det vil kunne betale sig for virksomheden at gøre igen, da plastfolie i rene fraktioner kan have en værdi. Virksomheden viste interesse for NBE, hvorfor materiale fremsendes til virksomheden (via links til NBE's hjemmeside).