



Rapport for miljøtilsyn hos Davids Biler, Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.06.2022		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33428693
E-mail	info@davidsbiler.dk	P. nr.	1016700092

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	Ingen tilslutningstilladelse

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-09-2020	Aftale	Efterkommet	Afkastet fra støv, udstødningsgas og svejserøg skal være opadrettet og føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er placeret på
02-06-2022	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at de ikke-indregistrerede biler holdes på deres egen matrikel.
02-06-2022	Aftale	Meddelt	Olieudskiller og sandfang er ikke blevet tømt efter opstart af virksomheden i 2020. Det blev aftalt, at der rekvireres en tømningsnarest.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Davids Biler indkøber ca. 2000 biler årligt i Danmark til eksport. Der eksporteres typisk til opkøbere i Europa og kun synet biler.</p> <p>Inden bilerne eksporteres, så kan der være mindre reparationsarbejde på bilerne og dækskifte, så de kan gennemgå syn, men sjældent alm. services.</p> <p>Der er tre lifte på værkstedet. Der er etableret en indendørs vaskeplads med sandfang og olieudskiller. Salgsbilerne opbevares på en større udendørs plads. Dele af pladsen er belagt med SF-sten, og den resterende del er belagt med knust asfalt.</p> <p>Ved tilsynet i 2022 stod der ca. 200 ikke-indregistreret biler.</p> <p>En del af bygningen er lejet ud til en synshal.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	<p>Afkastet fra punktudsug til slibestøv, svejserøg og udstødningsgas er nu ført mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på.</p> <p>Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi jf. Autobranchebekendtgørelsens § 11 stk. 2. Slibestøv skal opsamles i et egnet filter.</p> <p>Der var tvivl om, om der var nogen form for filter på afkastet. Virksomheden vender tilbage med oplysninger herom.</p> <p>Det er vigtigt at forebygge brand og eksplosionsrisiko i udsugningsanlæg. Dette gøres bl.a. ved, at udsugning fra brandfarlige materialer ikke sammenblandes med udsugning fra processer, hvor der kan forekomme gnister og flammer. Punktudsugningsanlægget må derfor ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Den indendørs vaskeplads er nu taget i brug. Ved næste tilsyn følges der op på forbruget af vand og vaskemidler ved vaskepladsen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskillere og sandfang er ikke blevet tømt efter opstart af virksomheden i 2020. Det blev aftalt, at der rekvireres en tømning snarest. Olieudskilleren skal tømmes og visuelt kontrolleres med maks. 12 måneders interval, eller når ca. 70 % af opsamlingskapaciteten er nået. Sandfang skal tømmes, når det er halvt fyldt og evt. samtidigt med, at olie- og benzinudskilleren tømmes.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod to containere med henholdsvis skrotjern og autoglas udenfor Davids Bilers matrikel. Det blev aftalt, at disse containere sættes ind på egen matrikel.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af miljøtilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet var hele matriklen fyldt med biler. Alle bilerne vurderes umiddelbart at være i god stand. Såfremt en ikke-indregistreret bil, som ikke umiddelbart kan synes, men hvor det er meningen at den skal istandsættes, skal dette som udgangspunkt ske indenfor de næste 6 måneder. Bilen skal herefter straks kunne synes. Hvis denne frist ikke efterkommes, vil kommunen sædvanligvis betragte bilen som en skrotbil. Det blev oplyst, at bilerne typisk afhændes indenfor max. 6 måneder. Ved tilsynet kunne det konstateres, at David Biler havde 3 af deres ikke-indregistrerede biler stående på offentligvej. Det blev aftalt, at virksomheden straks fjerner de ikke-indregistrerede biler, og at de fremover holdes på egen matrikel.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.