



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2033
Ref. PRECH/LOPED
Dato: 6. marts 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Sneglerup Specialdepot A/S
Virksomhedens adresse	Sneglerup Møllevvej 3, 34571 Grevinge
CVR nummer	25539923
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.12.2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og tilsyn med boringer (kampagnetilsyn)
Varsling af tilsynet	14. november 2019
Deltagere fra virksomheden	Jens Arre Nord
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen, Lone Grunnet
Tilsynet omfattede	Generel rundring på anlægget samt tilsyn med moniteringsboringer
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
31-10-2019	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	§72 om fremtidig monitoring (i stedet for revurdering)

Indberetninger om egenkontrol

Årsrapport (monitoring) for 2018 modtaget 12. dec. 2018.

Kontrolområde	Konklusion
Grundvands-monitoring	Vilkår efterkommet. Der var ingen bemærkninger til resultaterne. Monitoringsrapporten er den sidste i henhold til det hidtidige påbud af 6. marts 2013.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gældende afgørelser:

- 31. oktober 2019; påbud om fortsat monitoring

Tidligere godkendelser der er bortfaldet og erstattet af ovenstående påbud:

- 6. marts 2013; Påbud om vilkårsændring (Odsherred Kommune)
- 16. maj 2006; Påbud om nedlukning (Vestsjællands Amt)

Gennemgang af miljøforhold

Der var ingen og har ikke været nogen aktivitet på arealet. Arealet fremstod i pæn stand og der var ingen skred af afdækningsjorden.

De 5 monitoringsboringer skulle besigtiges (kampagnetilsyn). De blev alle fundet på nær boring DGU 191.252, som skulle ligge i en hestefold uden for deponiområdet. Jens Arre Nord kontaktede konsulenten under tilsynet, som forklarede, hvor boringen burde være, men den blev ikke fundet.

Det blev aftalt, at konsulenten vil fremsende fotodokumentation for den manglende boring ved næste prøveudtagning i 1. kvartal 2020.

For de øvrige boringer kunne det konstateres, at ingen af dem var mærket i overensstemmelse med påbuddets vilkår 7.2.c pkt. 2, hvorefter boringer skal være forsynet med elektronisk læsbar mærkning med angivelse af DGU nummer, kotemærke og pejlefixpunkt.

Derudover kunne det konstateres at:

- Boring DGU 191.255 og DGU 191.158 ikke havde vandtæt lukning
- Boring DGU 191.251 og DGU 191.158 havde ikke beskyttelsesbrønd
- Ingen af boringerne var aflåst

Se nærmere i boringsnotat bilag 1.

Ovenstående tre punkter er ikke omfattet af påbuddet men følger af brøndboringsbekendtgørelsens § 12 og 13. Som nævnt på tilsynet skal evt. opfølgning efter boringsbekendtgørelsen udføres af kommunen, og denne tilsynsrapport inkl. boringsnotat sendes derfor til orientering til kommunen.

Opsummering:

Det kan konstateres, at vilkår 7.2 pkt. 2 i påbud af 31. oktober 2019 ikke er overholdt. Da påbuddet var relativt nyt på tilsynstidspunktet og der ikke var fastsat en frist, vil overtrædelsen ikke blive indskærpet denne gang. Miljøstyrelsen forventer at det bliver bragt i orden i forbindelse med den førstkommende prøveudtagning.

På tilsynet aftaltes det, at virksomheden eller konsulent fremsender fotodokumentation for boring DGU 191.252 umiddelbart efter prøveudtagning i 1. kvartal 2020. Dokumentationen skal vise, at boringen findes, og at boringen er indrettet, så den lever op til boringsbekendtgørelsens krav.


Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Miljøstyrelsen Virksomheder
Preben Christophersen



Boringsstatus for Sneglerup Specialdepot

1. Kortoversigt over boringer



Boring DGU 191.252 er beliggende uden for deponiet i en hestefold. Det var ikke muligt at finde boringen under tilsynet. Efterfølgende er aftalt, at virksomhedens konsulent fremsender billedokumentation efter førstkommande prøveudtagning i 2020.

2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning					Opfølgning
	Ingen	[aktiv, sløjfet]	Nej	Ingen	på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Markering af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
Boringer omfattet af monitoringsprogrammet fra 2014												
191. 251		-	-	-	ok	Indenfor	Nej	Ja	Nej, Nej	Nej	Nej	Ja ved kopi af tilsynsrapport
191. 252*					uafklaret	udenfor						
191. 255		-	-	-	Ok	indenfor	Nej	Nej	Ja, Nej	Nej	Nej	
191. 256		-	-	-	Ok	udenfor	Nej	Ja	Ja, Nej	Nej	Nej	
191. 158		-	-	-	ok	indenfor	Nej	Nej	Nej, Nej	Nej	Nej	

* virksomheden vender tilbage med billeder af boringen som var væk ved det fysiske tilsyn

Fotos

Boring DGU 191.158



Boring DGU 191.251



Boring DGU 191.252

Kunne ikke findes

Boring DGU 191.255



Boring DGU 191.256

