

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.06.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	26110149	
P-nummer	1008523521	
Virksomhed	V. FRANDSENS EFTF ApS	
Adresse	Edwin Rahrs Vej 80	
Postnummer og by	8220 Brabrand	
Telefon	86260455	
e-mail	Frandsens.eftf@mail.tele.dk	
Kontaktperson	René Clausen	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	22.06.2001	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	René Clausen	
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLÆGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	– På tilsynet kunne det konstateres, at virksomhedens opsamling til kondensvand fra kompressoren står på grus uden spildsikring. Virksomheden skal placere beholderen i en spildsikring.
Opfølgning fra sidste tilsyn	– På seneste tilsyn blev det påtalt, at virksomheden skulle være opmærksomme i forhold til slibestøv udendørs. Virksomheden nævnte selv på tilsynet den 29. juni 2026, at de fortsat var opmærksomme på dette forhold.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen EMAS, ISO14001 eller lignende certificering, men er meget systematisk i sin håndtering af både affald, olie og kemi.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden udfører autolakering og karroseriarbejde på entreprenørmaskiner, lastbiler og i mindre grad personbiler. Virksomheden har to malerkabiner og et pladeværksted. Der foregår sandblæsning, svejsning m.m. på virksomheden.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 7 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplanområde 240110ER, der er udlagt til erhvervsformål. Virksomheden ligger ikke i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men i sårbart grundvandsområde.  Luftfoto af virksomheden. Edwin Rahrs Vej mod syd.
-------------	--

Driftstid

Hverdage

kl. 07-17

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har et råvareoplæg af maling, fortynder og lakprodukter.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er i skel mod øst, på Edwin Rahrs Vej 78.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er flg.: - Vareindlevering - Kørsel til og fra - Slibning - Ventilation - Hamren og banken fra plade- og karosseriarbejde - Støj fra kompressorer
Vurdering af støj	Virksomheden er indrettet sådan, at porte m.v., der kan stå åbne, vender væk fra eventuel beboelse. Der foreligger ingen klager over støj fra virksomhedens aktiviteter. Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener for sine omgivelser.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																								
Luft (auto)	Virksomheden har regelmæssigt vedligehold på sine filtre og overholder leverandørens anvisninger for udskiftning, service m.m. Herudover udskifter virksomheden selv filtrene, hvis de oplever, at ventilationen ikke er tilfredsstillende.																																								
	Der var ingen støvgener på tilsynsdagen, hverken i malerkabinerne eller på udenomsarealerne.																																								
	Virksomheden har flg. luftafkast:																																								
	<table><tr><th>Nr.</th><th>Aktivitet/proces</th><th>Filter</th><th>Afkasthøjde</th></tr><tr><td>80C</td><td>Gammel lakeringskabine</td><td>Tørfilter/M5</td><td>Ca. 20 meter over terræn</td></tr><tr><td>80C</td><td>Blandeskab i kabinen</td><td>Ingen</td><td>Ca. 2 meter over tag</td></tr><tr><td>80C</td><td>Oliefyr</td><td>Ingen</td><td>Ca. 2 meter over tag</td></tr><tr><td>80C</td><td>Punktudsug for spartling</td><td>Ingen</td><td>Ca. 2 meter over tag</td></tr><tr><td>80C</td><td>Svejserøgsudsugning</td><td>Ingen</td><td>Ca. 7 meter over terræn</td></tr><tr><td>80C</td><td>Punktsug, diverse</td><td>Ingen</td><td>Ca. 7 meter over terræn</td></tr><tr><td>80D</td><td>Sandblæsning i container</td><td>Støvfilter</td><td>Ca. 2 meter over tag</td></tr><tr><td>80D</td><td>3 afkast fra ny kabine</td><td>Tørfilter/M5</td><td>Ca. 5 meter over tag</td></tr><tr><td>80D</td><td>Blanderum</td><td>Ingen</td><td>Ca. 0,5 meter over tag</td></tr></table>	Nr.	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	80C	Gammel lakeringskabine	Tørfilter/M5	Ca. 20 meter over terræn	80C	Blandeskab i kabinen	Ingen	Ca. 2 meter over tag	80C	Oliefyr	Ingen	Ca. 2 meter over tag	80C	Punktudsug for spartling	Ingen	Ca. 2 meter over tag	80C	Svejserøgsudsugning	Ingen	Ca. 7 meter over terræn	80C	Punktsug, diverse	Ingen	Ca. 7 meter over terræn	80D	Sandblæsning i container	Støvfilter	Ca. 2 meter over tag	80D	3 afkast fra ny kabine	Tørfilter/M5	Ca. 5 meter over tag	80D	Blanderum	Ingen	Ca. 0,5 meter over tag
	Nr.	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde																																					
	80C	Gammel lakeringskabine	Tørfilter/M5	Ca. 20 meter over terræn																																					
	80C	Blandeskab i kabinen	Ingen	Ca. 2 meter over tag																																					
	80C	Oliefyr	Ingen	Ca. 2 meter over tag																																					
	80C	Punktudsug for spartling	Ingen	Ca. 2 meter over tag																																					
	80C	Svejserøgsudsugning	Ingen	Ca. 7 meter over terræn																																					
	80C	Punktsug, diverse	Ingen	Ca. 7 meter over terræn																																					
	80D	Sandblæsning i container	Støvfilter	Ca. 2 meter over tag																																					
	80D	3 afkast fra ny kabine	Tørfilter/M5	Ca. 5 meter over tag																																					
80D	Blanderum	Ingen	Ca. 0,5 meter over tag																																						

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar			
	80D	Punktudsug for svejsning og spartling	Støvfilter	Ca. 1,5 meter over terræn
	80D	Gasfyr	Ingen	Ca. 1,5 meter over tag
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med oliefyr. Virksomheden skal være opmærksom på, at når oliefyret tages ud af drift, må virksomheden ikke etablere et nyt oliefyr, men skal konvertere til anden varmekilde, da virksomheden ligger i fjernvarmeforsynet område.			

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden anvender primært vandbaserede lakprodukter. Virksomheden udleverede på tilsynet både en årsopgørelse af forbrugte råvarer i 2025 og en opgørelse på forbruget i 2026. Virksomheden havde i 2025 et forbrug af opløsningsmidler på i alt 3.425,619 kg. I 2026 har virksomheden foreløbigt haft et forbrug på 1.462,659 kg. opløsningsmidler. Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomhedens aktiviteter kan have en forbigående lugt af lak. Der var ingen lugtgener på tilsynsdagen, hverken inden for eller udenfor.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Åby Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der foretages ikke vask af biler eller andet materiel og virksomheden har ingen vaskeplads. Der er gulvafløb i bygning 80D, til afdryp af lastbiler m.m. Heri hældes også kondensvand fra skruekompressoren, så eventuel olie passerer olieudskilleren før udledning til kloakken. Herudover fremkommer der intet spildevand fra virksomhedens aktiviteter.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har en olie- og benzinudskiller. Udskilleren er placeret i forlængelse af gulvafløbet i bygning 80D.
Tømning / kontrol af udskiller	Virksomhedens olie- og benzinudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning med tømningsfrekvens 1 gang/årligt.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har intet sandfang.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har flg. farligt affald: – Hærdet maling. Opbevares i plastdunke under tag. Afleveres til genbrugsstationen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	– Støv fra sandblæsning. Opbevares i plasttromler. Afleveres til genbrugsstationen. – Tørfiltre fra malerkabiner. Afleveres på genbrugsstationen som de udskiftes. – Batterier. Opbevares i særskilt batterispand på værkstedet. Afleveres på genbrugsstationen.  Opbevaring af slibestøv og hærdet maling under tag.
Øvrigt affald	– Blødt plastik. Opbevares i poser. Afleveres hos Johs. Sørensen, der minimum vil modtage 10 poser ved en indlevering. – Jernskrot. Ren jernskrot opbevares udendørs i container. Afhentes af Aarhus Jern og Metal. – Aluminium og andre ikke jernholdige metaller. Opbevares under tag i telthallen. Sælges til Stena. – Rest til forbrænding. Opbevares i vip-container med låg. Afhentes af Johs. Sørensen. – Pap/papir. Opbevares i vip-container. Afhentes af Johs. Sørensen. Der blev fremvist kvittering for afhentning af affald samt tilmelding til genbrugsstationen på tilsynsdagen.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Sammenholdt med de udleverede kvitteringer, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har 3 olietanke til fyringsolie: - G.nr. SB 600/81, 1.200 liter. Årgang 1998. - G.nr. 01-5323, 1.800 liter. Årgang 2006. - G.nr. 51-5323, 1.800 liter. Årgang 2014. Olietanken fra 1998 er ikke indvendigt korrosionsbeskyttet og må derfor anvendes i 30 år. Det vil sige, at tanken skal sløjfes senest ved udløb af 2028. Tankene fra 2006 og 2014 må anvendes i 40 år. Alle tanke står på stabilt fast underlag under halvtag.
Rørføringer til olietanke	Der er ikke nedgravede rør i forbindelse med olietankene. Rørføringerne til olietankene er alle jordiske og/eller nedstøbte kobberør.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af inspektions- og sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Virksomheden opbevarer flg. flydende farligt affald: - Spraydåser. Opbevares i plastiksæk over spildbakke med låg. - Fortynderaffald. Opbevares i 200 liters tromler. Afhentes af Bad Jensen til genbrug. - Vand fra skruekompressor. Opbevares i 20 liters dunk. Dunken til opbevaring af vand fra skruekompressor, skal opbevares med spildsikring.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Skruekompressor med dunk monteret til opsamling af kondensvand.  Opbevaring af fortynderaffald over spildbakke med tag.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden opbevarer flg. flydende råvarer: - Maling. Opbevares i blanderum med tæt belægning uden afløb. - Fortynder. Opbevares i blanderum med tæt belægning uden afløb. Afhentes af Baden-Jensen, der også er leverandør af maling m.m.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger hvor der kan forekomme spild af olie eller kemikalier, vurderes at være i vedligeholdsmæssig god stand. Belægningerne i begge blanderum vurderes tætte og uden risiko for nedsivning af spildte malingrester til jord og grundvand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der var ingen synlige tegn på jordforurening. Der kan forekomme diffust afslibningsstøv, når lastbilerne skal køres mellem hallerne. Virksomheden er opmærksom på dette og på, at opsamle eventuelle støvrester.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden er fortsat i overvejelser om opsætning af solceller på tagfladerne.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791
e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – Rapport indberettet til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS)



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	V. FRANSENS EFTF ApS		
Adresse	Edwin Rahrs Vej 80 , 8220 Brabrand		
CVR-nummer	26110149	P-nummer	1008523521
Dato for tilsynet	29-06-2026	Afsluttet	29-06-2026
Virksomhedstype	Konverteret fra Miljødatabasen		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,50		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.