



Resino Trykfarver A/S
Metalbuen 11-13
2750 Ballerup

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

CVR 76654611

Dato: 29. oktober 2018

Tlf. dir.: 4175 0123
Fax. dir.: 4477 2717
E-mail: hli@balk.dk
Kontakt: Henrik Linder

Sagsid: 09.30.02-P19-2-18

Miljøtilsyn 2018: Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Resino Trykfarver A/S
Virksomhedens adresse	Metalbuen 11-13 2750 Ballerup
CVR nummer	76654611
Virksomhedstype	D 54. Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.
Tidspunkt for tilsynet	17. oktober 2018
Baggrund for tilsynet	Basis
Varsling af tilsynet	Varslingsbrev sendt med dato
Deltagere fra virksomheden	Jan Bachmann Patrick Christensen
Tilsynet udført af	Henrik Linder
Tilsynet omfattede	Præsentation af virksomheden produktion og rundvisning. Indretning og drift af farvefabrik herunder affaldshåndtering

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.
Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelse. ☺

Gennemgang af miljøforhold

Det er miljømyndighedens generelle indtryk, at virksomheden er opmærksom på miljøforhold der kan have betydning for belastning /forurening af det ydre miljø. Det bemærkes at, virksomheden er ISO 14001 certificeret.

Indretning og drift

Lager, beholder- og blanderum samt aftapning for henholdsvis vandbaseret trykfarve, UV hærdende trykfarve og solvent baserede trykfarve, udendørs påfyldningsplads for solvent/nedgravet tankanlæg, oplag af tromler og palletanke, affaldshåndtering mm blev gennemgået.

Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. Indretning og drift synes uændret i forhold til sidste tilsyn.

Modtog kopi af seneste opdaterede indretningsplan.

Luftforurening

Under påfyldning af tankanlæg kan udluftningerne give anledning lejlighedsvis lugtgener på naboejendomme. Udluftningerne er ført 6 m over terræn og placeret i skel. Tankanlægget er uden dampretur.

Procesudsug fra solventproduktionen er samlet i et fælles afkast på østsiden af bygningen på Metalbuen 13. Partikelfilter serviceres iht. leverandørens anvisning.

Spildevand

Ejendommen er separat kloakeret dvs. at spildevand og regn- og overfladevand afledes i hvert deres system.

Virksomheden udleder sanitært spildevand og regn- og overfladevand.

Funktionen af afspærringsventilerne på ejendommens stikledninger testes 1 gang om måneden samt ved beredskabsøvelser hvor en medarbejder får lov til at prøve.

Støj

Ingen bemærkninger. Under tilsynet var der ikke nogen særligt støjende aktiviteter.

Affald

Farligt affald håndteres hovedsagligt indendørs. Udendørs oplag af farligt affald sker i 1-2 palletanke.

Håndtering af affald synes at være i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Indberetning om egenkontrol

Opløsningsmidler

Virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen (BEK nr. 1491 af 07/12/2015 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler).

Fremstilling af trykfarve er medtaget i VOC-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 17.

Ved et forbrug af opløsningsmidler i intervallet 100 – 1.000 tons/år gælder følgende grænseværdier:

- Emissionsgrænseværdi i spildgas 150 mg TOC/Nm³
- Emissionsgrænseværdi for diffuse emissioner 5 % af input
- Samlet emissionsgrænseværdi 5 % af input

I egenkontrollen for VOC i 2017 er den samlede emission af VOC beregnet til 0,07 % af virksomhedens forbrug af organiske opløsningsmidler. Det er nogenlunde det samme niveau som emissionen i 2016.

VOC rapport for 2017 er modtaget: Kommunen havde ingen bemærkninger til rapporten.

Tankanlæg

Virksomhedens nedgravede tankanlæg for opløsningsmidler er omfattet af §19 tilladelse af 16. august 1993.

- For tank T1 er inspektionsintervallerne 10 år.
- For tank T2, T3, T4 og T5 er inspektionsintervallet 5 år.

Ballerup Kommune har modtaget de seneste inspektionsrapporter og den årlige kontrolmåling af den udvendige katodiske beskyttelse af tankanlægget.

Fugerne på påfylddepladsen efterses minimum én gang årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen bemærkninger. Kommunen har ikke modtaget anmeldelser om eller kendskab til driftsforstyrrelser eller uheld.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget en vurdering heraf.

En del af Metalbuen 11 er kortlagt på V2 som forurenede efter jordforureningsloven.

Metalbuen 13 er kortlagt på V1 som muligt forurenede efter jordforureningsloven.

Opsummering

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Forholdene synes i orden ☺

Henrik Linder
Ballerup Kommune