

K.L. BYG ApS  
Lucernevej 5  
9320 Hjallerup

**Plan og Miljø**

Dato: 09-05-2016  
Sags nr.: 09.02.05-K08-23729-10  
Sagsbeh.: Erik Rydborg  
Lokaltf.: +4599455842  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn på K.L. Byg ApS**

Brønderslev Kommune foretog den 2. maj 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 18. april 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Kristian Skaksen, K.L. BYG ApS
- Erik Rydborg, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer:

**Generelt**

Brønderslev Kommune udførte sidst miljøtilsyn på virksomheden i december 2010. Der er ikke sket væsentlige ændringer på virksomheden siden dette tilsyn.

**Luft**

Sprøjtekabine og listelakeringsanlæg anvendes yderst sjældent - mindre end ved forrige tilsyn. Virksomheden tjekker og skifter selv filtre. Filtrene er overvåget med trykfaldsalarm. Der anvendes udelukkende vandbaseret maling.

**Affald**

Affald afhændes fortsat til Peter Sørig Erhvervsrenovation og Sæby Produkthandel. Virksomheden ønsker fremadrettet at benytte genbrugspladserne. AVV tilbyder forskellige affaldsordninger, gratis rådgivning og konsulentbesøg til virksomheder. For at finde den af AVV's ordning der er mest passende for virksomheden kan AVV's affaldskonsulenter kontaktes på tlf.: 9623 6644.

**Tanke**

Virksomheden anvender en fritstående olietank fra 1981. Tanken er placeret ude. Tanken skulle jf. olietankbekendtgørelsen været sløjfet i 2011. Tanken skal udskiftes hurtigst mulig og senest den 1. juli 2016. Skema afmelding af gammel tank og anmeldelse af ny tank blev udleveret ifm. tilsynet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der ikke er forsikringsdækning ved en evt. olieforurening når der anvendes en forældet tank.

**Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

## **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 2 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

## **Offentliggørelse og aktindsigt**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrevet skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Erik Rydborg**

*Sagsbehandler - Virksomheder*

Erik.Rydborg@99454545.dk

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)