



Rapport for miljøtilsyn hos Dallvej 5 - 5A, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|------------|--|
| Ejer | | | | |
| Aalborg kommune | Boulevarden 13 | 9000 Aalborg | | |
| | | | | |
| Tilsynsdato | 20-11-2019 | | | |
| Baggrund for tilsyn | § 9 tilsyn - varslet | | | |
| Telefon | | CHR nr. | | |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 50726312 | |
| E-mail | | P. nr. | 1003095751 | |
| Samkøring | | | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Godkendelsestype | |
| Godkendelsesdato | |
| Tilladte dyreenheder | 53,00 DE |

| | |
|-----------------|---|
| Kategori | 2 |
|-----------------|---|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|---|
| 16-09-2014 | Indskærpelse | | Container med mødding på lille og stor møddingsplads skal overdækkes. Afløb på lille og stor møddingsplads skal friholdes. |
| 16-09-2014 | Indskærpelse | | Spildolie skal opbevares bag opkant så spild kan opsamles. |
| 16-10-2014 | Henstilling | | Olietank fra 1996 skal anmeldes til BBR. |
| 05-12-2018 | Aftale | Efterkommet | Møddingspladsen skal være overdækket. |
| 20-11-2019 | Indskærpelse | Efterkommet | Containere til opbevaring af husdyrgødning skal være tætte og møddinger og containere med møg skal dækkes med vandtæt materiale |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Heste, 500 - mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 110 | 47,83 | 22-11-2004 | |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 15 | 5,17 | 22-11-2004 | |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|----------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Mødding splads | 01-01-1900 | 150 | 150 | | (10 x 15 x 1,0) m |
| Mødding splads | 01-01-2000 | 80 | 80 | | ca. (8x10) m |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Møddingsplads, tæthed | Containeren med spåner var ikke tæt, og der var sivet ajle ud på jorden. Der var synlige huller i den ene side (se fotos). Det indskræpes, at containere til opbevaring af husdyrgødning skal være tætte - eller de skal placeres på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. |
| Møddingsplads, overdækning | Ingen af de møddinger var ikke dækket ned. Ingen af de 3 containere (2 med gødning m. halm og 1 med gødning m. spåner) var dækket ned. Det var de samme containere, som stod der 15-11-2019, hvor 2 af dem allerede var helt fyldt op (se fotos). Det indskræpes, at møddinger og containere med møg skal dækkes med vandtæt materiale |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækning stype | Bemærkning |
|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Ajlebeholder | 01-06-1970 | | 0 | 20 | | Opsamlingsbeh. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| | |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Øvrige bemærkninger | <p>Marken blev besøgt, hvor det blev oplyst at bunden fra en ridehal var blevet lagt ud tidligere på året.</p> <p>Der er tale om sand, som var fordelt ud over marken. På luftfoto fra foråret 2019 er marken grå som sand. Ved tilsynet var der græsdekke på det meste af marken. Kommunen har intet at bemærke til dette. Arealet er ikke indvindingsområde for drikkevand.</p> <p>På nogle af ridebanerne anvendes sand iblandet fiberdug, og når det udskiftes, bliver det kørt på deponi. Der var enkelte stykker fiberdug på én af markerne, vi gik på, og det han mente, at det var vinden der havde ført dem med</p> |