

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gråtopvej 4, 6920 Videbæk
CVR:	32590683
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er større områder i slutstalden, hvor der ikke længere er funktionelle klapper i spalteinnsatser/Eco-Floor.
 - Gulvet bliver ikke skrabet/rengjort tilstrækkeligt - robotskraber er ude af drift.
- Der er blevet ledt forurenede vand til regnvandsbed mod nordøst. Forureningen kan skyldes, at mælkerester er udledt via afløb mellem starterstalde.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Slutstald: Spaltegulv med spaltelukkere skal vedligeholdes og gulvet skal skrubes kontinuerligt.**
 - Defekte spaltelukkere/klapper skal skiftes hurtigst muligt.
 - Robotskraber skal i drift.
 - **Ejer skal inden 01-01-2026 indsende dokumentation for, at vedligeholdelse er sket/robotskraber er i drift.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 06-06-2017, vilkår nr. 1, 15 og 17.
- **Ved starterstalde: Der må ikke ledes mælk/mælkevand i afløb mellem stalde. Afløbene er ikke tilkoblet gylle, og derfor skal pladsen renholdes bedst muligt, og bl.a. rengøres hver gang efter tildeling af halm.**
 - Alternativt skal afløbene kobles til gyllesystem.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
03-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Slutstald: Spaltegulv med spaltelukkere skal vedligeholdes og gulvet skal skrubes kontinuerligt.
03-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Ved starterstalde: Der må ikke ledes mælk/mælkevand i afløb mellem stalde. Areal mellem stalde skal holdes rent og rengøres efter tildeling af halm.
07-04-2022	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres beplantning nord for starterstalde.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	06-06-2017
Tilladte dyreenheder	760,81
Udnyttelse af godkendelse	§12 miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet: - Nye starterstalde: Er etableret. - Gyllebeholder er etableret: Gyllebeholder er godkendt med en volumen på 3.000 m³.
Staldtype	Starterstalde: Dybstrøelse Mellemstald: Sengestald: fast, drænet gulv med skraber. Slutstald: Sengestald: spaltegulv med "Eco-floor"/spalteindsats - Vedligeholdelse af gulv: Klapper løbende skal gennemgås og skiftes, når klapperne ikke længere holder tæt (minimerer ammoniakudledning fra gyllekanal). - Gulvet må maksimalt have 5 % åbning mod underliggende gyllekanal i gangarealer. <u>Ved tilsynet:</u> Der er større områder i slutstalden, hvor der ikke længere er funktionelle klapper i spalteindsatser/Eco-Floor.

	Gulvet bliver ikke skrabet tilstrækkeligt - robotskraber er ude af drift. <u>Vurdering:</u> Det vurderes, at staldsystemet pt ikke opfylder krav til et ammoniakreducerende gulv. Dels på grund af mangelfuld lukning af spalter og dels på grund af at gulvet ikke bliver skrabet. Gulvet skal vedligeholdes, så åbningsareal til evt. underliggende gyllekanal ikke overstiger 5 % af det totale gangareal (grundet gummiklapper). Gulvet skal skrubes hyppigt. Fra miljøgodkendelse: - Eksisterende mellemstald: Etableret sengestald med præfabrikeret drænet gulv med dræn i midten, samt etableret kædeskrabeanlæg med en skrabehyppighed svarende til 12 gange i døgnet. - Eksisterende slutstald: Etableret sengestald med præfabrikeret drænet gulv med miljøspalter og dræn i midten, samt etableret robotskrabeanlæg med en skrabehyppighed svarende til 6 gange i døgnet.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Mellemstald: Kædeskraberen i den eksisterende ungtyrestald skal minimum køre hver 2. time. - Slutstald: Robotskraberen i den eksisterende ungtyrestald (slutstald, som er med præfabrik. gulv med miljøspalter), skal køre minimum hver 4. time. <u>Ved tilsyn:</u> Robotskraber i slutstald er ude af drift. <u>Vurdering:</u> Gulvet skal skrubes minimum hver 4. time, som beskrevet i ejendommens miljøgodkendelse. (Ifølge "Videnskatalog over kvægstaldsgulve med 0,89 kg NH₃ pr. m² produktionsareal, 2023" skal gulvet skrubes min. 12 gange dagligt.)
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning i miljøgodkendelse. - Der er etableret teltoverdækning på ny gyllebeholder. Når gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg: - Der er et generelt krav om teltoverdækning af gyllebeholdere, der er etableret efter 2007 og beliggende mindre end 300 meter fra nabobeboelse, og hvor gyllen bl.a. indeholder svinegylle, fx returgylle fra biogasanlæg.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg fra ny møddingsplads.
Beplantning	<u>Vilkår:</u>

	- Der skal senest et halvt år (eller alternativt, det førstkomende efterår) efter staldbygningernes opførelse, plantes slørende beplantning omkring de nye staldbygninger. - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen, som vist på bilag 4, i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret beplantning.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning af gyllebeholder.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 55-150 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2.440	151,50	06-06-2017
Slagtekalv st.r. 150-250 kg	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	2.440	196,95	06-06-2017
Slagtekalv st.r. 250-395 kg	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	2.440	412,35	06-06-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,3	0,0	3,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,4	0,0	7,4
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2.502	281,7	0,0	3.786,2
Slagtekalv st.r. 220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	2.385	472,6	4.601,6	0,0
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,3	0,0	3,6
Slagtekalv Jers. 145-328 kg	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	3	0,6	6,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 30-09-2025:</u> - Kødkvægsbesætning (besætningsnummer 906438): 9 køer, 4 kvier og 1 handyr. Kødkvægsbesætning går ved Egerisvej 5 og anvender læskur. - Slagtekalvebesætning (59320): 752 kvier og 1.125 handyr (i alt 1.877 dyr). <u>Ifølge kvægdatasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - Besætning 906438: 8 årsammekøer, 3 kvier (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (0-6 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. - Besætning 59320: 1 kvie (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 2.502 slagtekalve (0-6 mdr.), 2.385 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 3 jersey-slagtekalve (0 mdr.-slagtning).

	Ifølge gødningsregnskab 2023/2024: - Besætning 906438: 6 årsammekøer, 6 kvier (6-27 mdr.) og 1 avlstyr. - Besætning 59320: 1 kvie (0-6 mdr.), 2.689 slagtekalve (0-6 mdr.) og 2.417 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Der er etableret en ny ensilagesilo på ca. 180 m² nord for eksisterende ensilagesiloer. <u>Vurdering:</u> Der er ikke ansøgt om miljømæssig tilladelse til ensilagesiloen. Ved næste ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen skal ensilagesiloen lovliggøres. Ensilagesiloer: - Mod vest: Afløb til fortank. - Mod øst: Afløb til fortank. Ældre ensilagesiloer: Afløb til fortank. - Ensilagesiloer har endemur mod nord.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Nyere møddingsplads: - Der er fald mod afløb, der fører til pumpebrønd. Fra pumpebrønden pumpes til pumpebrønd ved starterstalde. - Pladsen er stort set tom ved tilsynet. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Starterstalde: - Afløb fra servicebygning (håndtering af bl.a. mælk) samt afløb fra dybstrøelsesboks ledes til pumpebrønd. Fra pumpebrønd pumpes der til gylle. <u>Areal mellem starterstalde:</u> Der må ikke ledes mælk/mælkevand i afløb mellem stalde. - Afløbene er ikke tilkoblet gylle, og derfor skal pladsen renholdes bedst muligt, og bl.a. rengøres hver gang efter tildeling af halm. - Alternativt skal afløbene kobles til gyllesystem.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1992	375	750	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	1.100	2.000	0	
Fast mødding	01-01-2023	300	450		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	02-10-2025	10	346	1.335	Flydelag	Beholderkontrol udført den 02-10-2025
Gyllebeholder	01-01-2019		10	880	4.400	Teltdug	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2019				21	Fast låg	

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Opbevaringskapacitet	Der afsættes gylle for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, idet afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1.335 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført 02-10-2025. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.400 m ³ . - Dykket indløb: Ok. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 1.050 m ³ . ved Videvangsvej 15 er taget ud af drift.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholderen på 1.900 m ³ . på Birkelundvej 10. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Birkelundvej 10		1.900

Afgive til opbevaring	Birkelundvej 8	550
-----------------------	----------------	-----

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1996	58326-01	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1996 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er ifølge ejer tilkoblet almen vandforsyning. Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: (DGU nr. 84.2705): 5.000 m3/år. Tilladelsen er bortfaldet 19-05-2025. Ansøgning om fornyelse af tilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klimate-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring med DGU nr. 84.2546: Tilladelsen er lagt under Egerisvej 5. <u>Birkelund 0</u> (tidligere nr. 10) - Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2544 og 94.2327): 71.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Videvangsvej 15a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2328): 26.000 m3/år. Tilladelsen er bortfaldet 04-06-2025. - Boring ikke set i forbindelse med tilsynet. Ansøgning om fornyelse af tilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klimate-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	På møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Nyere starterstalde: Tilladelse til nedsivning af tagvand til regnbed mod nordøst. Ved tilsyn: - Tagvand + vand fra areal mellem halvtage ledes til regnbed mod nordøst.

	<u>Ved tilsynet:</u> Der er blevet ledt foruren vand til regnvandsbedet. Ifølge ejer skyldes det formentligt, at mælkerester er udledt via afløb mellem starterstalde. <u>Vurdering:</u> Ved starterstalde: Der må ikke ledes mælk/mælkevand i afløb mellem stalde. Afløbene er ikke tilkoblet gylle, og derfor skal pladsen renholdes bedst muligt, og bl.a. rengøres hver gang efter tildeling af halm. Alternativt skal afløbene kobles til gyllesystem.
Forsinkelsesbassin, regnvand	<u>Vilkår:</u> - Idet arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m² og idet regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. - Alternativ, kan der etableres faskine. <u>Vurdering:</u> Der er etableret faskiner og regnbed til tagvand.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er erhvervscontainere til diverse affaldsfraktioner: - Nogle af affaldsfraktioner håndteres via containere på Egerisvej 5, hvor der drives andre virksomheder. Samlet ses vurderes det, at affald sorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares overdækket ved gyllebeholder. Afhentes af Daka. - Fremadrettet flyttes afhentningsplads til område øst for starterstalde.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.