

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 30. november 2021**

| Virksomhed | |
|-------------------|-----------------------|
| Navn | Friheden |
| Adresse | Høsterkøbvej 65 og 27 |
| CVR | 15734949 |

| Husdyrbruget er omfattet af |
|---|
| Husdyrgødningsbekendtgørelsen, BEK nr. 2243 af 29/11/21 |

| Baggrund for tilsynet | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Dato | Basis-tilsyn ¹ | Prioritet-tilsyn ² | Kampagne-tilsyn ³ | Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9 |
| 30. november 2021 | X | | | |

| Der er udført tilsyn med | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------|------------------|
| Dato | Affald | Mødding | Spildevand | Tankanlæg | Folde | Andet: Maskinhus |
| 30. november 2021 | X | X | X | X | X | X |

| Er der konstateret jordforurening? | Ja: | Nej: X |
|---|-----|--------|
| | | |

| Krav om indberetning om egenkontrol | Ja: | Nej: X |
|--|-----|--------|
| | | |

Ingen krav om indberetning.

| Håndhævelser ved tilsyn | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| Afgørelser | Meddelt dato | Opfyldt dato | Konklusion |
| Indskærper | | | 1. På hver side af møddingspladsen, som er etableret i 2001, er der Aqua dræn. Drænene ligger under de påkrævede 15 meter fra møddingen, og der er derfor risiko for, at gødning kan komme i drænet. Der er givet dispensation med vilkår i 2015, om renhold rundt om møddingspladsen – punkt 1 og punkt 3 vilkår indskræpes hermed, da der på |

¹ Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens

² Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.

³ Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

| | | |
|--------------|--|---|
| | | <p>tilsynet forekom gødningsrester rundt om møddingspladsen. Dispensationen fra 2015 er vedhæftet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Overdækningen af møddingspladsen skal kunne tilbageholde ammoniakdampe jf. § 15 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. De anvendte spalter betragtes ikke som tæt overdækning. Møddingspladsen skal derfor overdækkes med presenning eller lignende tæt materiale, inden d. XX. 3. For alle ridebaner der er etableret med plastmateriale (flokke eller lignende) som delfyld, skal der sendes en ansøgning jf. miljøbeskyttelseslovens § 19. Ansøgningen skal indeholde en nedsivningstest og redegørelse for, hvordan platen forhindres i at blive spredt til omgivelserne, natur og møddingsplads. Ansøgningen skal sende til tom@rudersdal.dk, inden d. XX. 4. På begge ejendomme stod der kemikalier og benzindunke, der ikke var opbevaret på spildbakke. Alle kemikalier skal opbevares på spildbakke, når der er risiko for at spild giver anledning til forurening af jord/grundvand – dvs. hvis belægningen er utæt eller der er afløb i rummet. Dette er tilfældet på begge værksteder. Derfor indskærpes Rudersdal Kommunes regulativ for Erhvervsaffald, § 17.3 5. Det skal afklares hvorvidt sprøjterne vaskes på vaskepladsen på nr. 27, da pladsen i så fald skal kunne overholde vaskepladsbekendtgørelsen. Svar på denne anmodning skal sendes til tom@rudersdal.dk 6. Der skal sendes dokumentation for, at sprøjtemidlerne opbevares i et skab med spildbakke. Indskærpelsen sker efter § 17.3 i Rudersdal Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. 7. Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, hvor olie- og kemikalier samt sprøjterester afleveres. Dokumentation skal sendes til tom@rudersdal.dk 8. Ved tilsynet kunne det ikke oplyses, hvad der sker med vaskevandet fra heste-vaskepladserne på nr. 65, dokumentation skal fremsendes til tom@rudersdal.dk 9. Dokumentation for bortskaffelse af alle affaldsfraktioner, skal fremsendes til tom@rudersdal.dk. |
| Påbudsvarsel | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belægningen på værkstedet nr. 27 er ikke tæt, da den består af mursten, der ifølge staldmesteren sandsynligvis er lagt på stabilgrus eller lignende. Hvis der fortsat skal repareres maskiner på værkstedet er det Rudersdal Kommunes vurdering at belægningen, hvor der kan forekomme spild med olie og kemikalier skal være tæt, f.eks. bestående af beton. 2. Rudersdal Kommune vurderer at vaskepladsen på Høsterkøbsvej nr. 27, ikke er tæt, da den består af mursten. Dermed overholder den ikke de byggetekniske regler for vaskepladser, se vedlagte byggeblad samt Miljøstyrelsens vejledning for vaskepladser. Hvis vaskepladsen fortsat skal bruges, skal den kunne overholde de vedlagte vejledninger for vaskepladser. Indtil dokumentation for efterkommelse af det varslede påbud er sendt til tom@rudersdal.dk, må vaskepladsen ikke benyttes. |

| | | | |
|--------|--|--|-------|
| Forbud | | | Ingen |
|--------|--|--|-------|

| Evt. påklage af afgørelser | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| Afgørelser | Meddelt dato | Påklaget dato | Afgørelse dato | Konklusion |
| Påbud | | | | Ingen |
| Forbud | | | | Ingen |

Til offentliggørelse